9010 // VISION PROTECT

Persönlicher Augenschutz / Risikokategorie II

Personal eye protection / Risk category II

DE

Anleitungen und Informationen des Herstellers

Informationsbroschüre für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbroschüre sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbroschüre bei Weitergabe der PSA beizufügen, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhändigen. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbroschüre uneingeschränkt vervielfältigt werden.

Persönlicher Augenschutz	Risikokategorie II
Zertifizierung	EN 166
Notifizierte Stelle	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Kennnummer	0530

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.doc.nitras.de eingesehen werden.
Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Gefährdungen, optische Gefährdungen. Andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Thermische Gefährdungen, biologische Gefährdungen, elektrische Gefährdungen. Bitte beachten Sie die angebrachten Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.
Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühl und trocken lagern. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Ozonquellen fernhalten. Nicht im geknickten Zustand oder unter Gewichtsbelastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zeitraumes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungsintensität abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und nach jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. spröde, rissige Beschichtungen / Materialien, Löcher, Farbveränderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Ungeeignete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.
Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Laborbedingungen ermittelt. Es wird daher eine Überprüfung empfohlen, ob die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Verwendungsintensität) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann diese, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.
Reinigung / Wartung: Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch (lauwarmes Wasser, mildes Reinigungsmittel), ohne Chemikalien, gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Überprüfen Sie dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden. Beschädigte Produkte nicht wiederverwenden. Je nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller übernimmt daher, nach einer unsachgemäß durchgeführten Reinigung, keine Verantwortung mehr für das Produkt.
Eine Desinfektion kann mit einem milden Desinfektionsmittel durchgeführt werden.
Weitere Hinweise: Dieses Produkt sollte innerhalb von fünf Jahren ab dem auf dem Etikett genannten Herstellungsmonat benutzt werden.
Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beabsichtigtem oder unbeabsichtigtem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.
Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht ist bei bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

EN 166:2001 — Persönlicher Augenschutz

Kennzeichnung der Sichtscheiben

2C-1,2 — AS — 1 — F
- Schutzstufe (nur für Filter)
- Identifikationszeichen des Herstellers
- Optische Klasse
- Kurzzeichen für mechanische Festigkeit

Schutzstufe (nur für Filter)	Vorzahl	Schutzstufe
Schweißerschutzfilter	Ohne	1,2 - 16
Ultraviolettschutzfilter (die Farberkennung kann beeinträchtigt werden)	2	1,2 - 5
Ultraviolettschutzfilter (gute Farberkennung)	2C	
Ultraviolettschutzfilter (gute Farberkennung)	3	
Infrarotschutzfilter	4	1,2 - 10
Sonnenschutzfilter (ohne Infrarot-Anforderung)	5	1,1 - 4,1
Sonnenschutzfilter (mit Infrarot-Anforderung)	6	1,1 - 4,1

Schutzstufe: Je höher, desto geringer die Durchlässigkeit (Transmissionsgrad).

Optische Klasse

Je niedriger, desto besser.	1-3

Kurzzeichen für mechanische Festigkeit	Anforderungen an die mechanische Festigkeit
Ohne	Mindestfestigkeit
S	Erhöhte Festigkeit
F	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit niedriger Energie)
B	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit mittlerer Energie)
A	Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit (Stoß mit hoher Energie)

Kennzeichnung von Tragkörpern

AS — EN 166 — F
- Identifikationszeichen des Herstellers
- Nummer dieser Norm
- Kurzzeichen für erhöhte mechanische Festigkeit / Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit / extreme Temperaturen

Verwendungsbereich(e)

Kurzzeichen	Bezeichnung	Beschreibung des Verwendungsbereiches
Ohne	Grundverwendung	Nicht festgelegte mechanische Risiken und Gefährdung durch ultraviolette, sichtbare und infrarote Strahlung und Sonnenstrahlung
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Grobstaub	Staub mit einer Korngröße > 5 µm
5	Gas und Feinstaub	Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Staub mit einer Teilchengröße < 5 µm
8	Störlichtbogen	Elektrischer Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen
9	Schmelzmetall und heiße Festkörper	Spritzer von Schmelzmetallen und Durchdringen heißer Festkörper

Warnhinweise:
Sichtscheiben der optischen Klasse 3 sind nicht für einen langzeitigen Gebrauch bestimmt.
Wenn die Symbole F, B und A nicht sowohl für die Sichtscheibe als auch den Tragkörper gelten, ist dem vollständigen Augenschutzgerät der niedrigere Grad zuzuerkennen.
Damit ein Gesichtsschutzschild dem Symbol 8 für den Anwendungsbereich entspricht, muss er mit einem Filter der Schutzstufe 2-1,2 oder 3-1,2 ausgestattet sein und eine Mindestdicke von 1,4 mm aufweisen.
Damit ein Augenschutzgerät dem Symbol 8 für den Anwendungsbereich entspricht, müssen sowohl Tragkörper als auch Sichtscheibe mit diesem Symbol, zusammen mit einem der Symbole F, B oder A gekennzeichnet sein.
Zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben müssen ausgewechselt werden.
Augenschutzgeräte gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit können durch das Übertragen von Stößen für den Träger eine Gefährdung darstellen, wenn sie über üblichen Korrektionsbrillen getragen werden.
Falls ein Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen erforderlich ist, sollte das gewählte Augenschutzgerät mit dem Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für die Aufprallintensität gekennzeichnet sein, d. h. FT, BT oder AT. Wenn dem Buchstaben für die Aufprallintensität nicht der Buchstabe T folgt, darf das Augenschutzgerät nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwendet werden.

EN 170:2002 — Ultraviolettschutzfilter

Schutzstufe	Farberkennung	Typische Verwendung
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Kann verschlechtert sein, falls keine Kennzeichnung 2C-Schutzstufe.	Zur Verwendung bei Strahlungsquellen, die überwiegend Ultraviolettstrahlung mit Wellenlängen kürzer als 313 nm emittieren und wenn Blendung kein wesentlicher Faktor ist. Dies deckt den gesamten UV-C- und den größten Teil des UV-B-Bereiches ab.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Kann verschlechtert sein, falls keine Kennzeichnung 2C-Schutzstufe.	Zur Verwendung bei Strahlungsquellen, die eine intensive Strahlung im UV-Bereich und im sichtbaren Spektralbereich emittieren und wo deshalb eine Schwächung der sichtbaren Strahlung erforderlich ist.

Hersteller — Jahr und Monat der Herstellung

Anleitungen und Informationen des Herstellers lesen — CE-Kennzeichnung — EAC-Kennzeichnung (TP TC 019/2011) — UkrSEPRO-Kennzeichnung

EN

Manufacturer's instructions and information

Information brochure for personal protective equipment (PPE) according to Regulation (EU) 2016/425, annex II point 1.4. Please read this information brochure carefully before using the PPE. You are obligated to enclose this information brochure when passing on the PPE or to hand it over to the recipient of the PPE. For this purpose, this information brochure may be reproduced without restriction.

Personal eye protection	Risk category II
Certification	EN 166
Notified body	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Identification number	0530

The CE marking certifies that the product complies with the essential health and safety requirements of Regulation (EU) 2016/425. The EU declaration of conformity can be viewed at www.doc.nitras.de.
This product is personal protective equipment of risk category II. It protects you against: mechanical hazards, optical hazards. Other areas of application than those mentioned above are expressly excluded. This product therefore provides, among other things, no protection against: thermal hazards, biological hazards, electrical hazards. Please note the pictograms, notes and the corresponding performance levels.
Storage / use / servicing: Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight, UV rays or ozone sources. Do not store in buckled condition or under weight load. If possible, store or transport the product in its original packaging. Influences such as light, humidity, temperature and natural changes in materials over a longer period of time can lead to changes in product properties. Exact information on storage time and service life of the PPE is not possible, since both parameters depend on the respective type of storage, temperature, humidity, degree of wear and intensity of use, among other things. Check this product for damage or material changes (e. g. brittle, cracked coatings / materials, holes, colour changes etc.) after prolonged storage and before and after each use. Before each use, check this product for suitability for the intended activity and for the correct size. Unsuitable or defective products must be disposed of and never used. The size of the product may differ from the specifications, e. g. due to stretching.
All performances were determined by tests under laboratory conditions. It is therefore recommended to check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from those of the type examination depending on various parameters (e. g. temperature, abrasion, intensity of use). If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product.
Cleaning / maintenance: The product should be cleaned with a damp cloth (warm water, mild detergent) without chemicals and dried in the air. Check this product for damage after cleaning and before wearing it again. Do not reuse damaged products. Depending on the type of cleaning, this can have a negative effect on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning of the product.
Disinfection can be carried out with a mild disinfectant.
Further information: This product should be used within five years from the month of manufacture indicated on the label.
Disposal: Dispose of with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations.
Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

EN 166:2001 — Personal eye protection

Marking of the oculars

2C-1,2 — AS — 1 — F
- Scale number (only for filters)
- Identification mark of the manufacturer
- Optical class
- Abbreviation for mechanical strength

Scale number (only for filters)	Code number	Scale number
Welding filter	Without	1,2 - 16
Ultraviolet filter (the recognition of colours may be affected)	2	
Ultraviolet filter (good colour recognition)	2C	1,2 - 5
Ultraviolet filter (good colour recognition)	3	
Infrared filter	4	1,2 - 10
Sunglare filter (without infrared requirement)	5	1,1 - 4,1
Sunglare filter (with infrared requirement)	6	1,1 - 4,1

Scale number: The higher, the lower the permeability (Transmittance).

Optical class

The lower, the better.	1-3

Abbreviation for mechanical strength	Mechanical strength requirements
Without	Minimum robustness
S	Increased robustness
F	Protection against high speed particles (low energy impact)
B	Protection against high speed particles (medium energy impact)
A	Protection against high speed particles (high energy impact)

// ENSURE SAFETY

Marking of the frames

AS — EN 166 — F
- Identification mark of the manufacturer
- Number of this standard
- Abbreviation for increased mechanical strength / protection against high speed particles / extreme temperatures

Field(s) of application

Abbreviation	Designation	Description
Without	Basic usage	Undefined mechanical risks and ultraviolet, visible and infrared radiation hazard and solar radiation hazard
3	Liquids	Liquids (drops and splashes)
4	Coarse dust	Dust with a particle size > 5 µm
5	Gas and fine dust	Gases, vapours, mist, smoke and dust with a particle size < 5 µm
8	Short-circuit electric arc	Short-circuit electric arc in electrical installations
9	Molten metal and hot solids	Splashes of molten metal and penetration by hot solids

Warnings:
Class 3 oculars are not intended for long-term use.
If the symbols F, B and A do not apply to both the ocular and the body, the full eye-protector shall be considered to have the lower performance level.
In order that a face-shield corresponds to symbol 8 for the field of application, it must be fitted with a filter of scale number 2-1.2 or 3-1.2 and have a minimum thickness of 1.4 mm.
In order that an eye-protector corresponds to symbol 8 for the field of application, both the frame and the ocular must be marked with this symbol together with one of the symbols F, B or A.
Scratched or damaged oculars must be replaced.
Eye-protectors against high speed particles can pose a hazard to the wearer by transmitting shocks if worn over normal prescription spectacles.
If protection against high speed particles at extreme temperatures is required, the selected eye-protector should be marked with the letter T immediately after the letter for impact intensity, i.e. FT, BT or AT. If the letter for the impact intensity is not followed by the letter T, the eye-protector may only be used at room temperature against high speed particles.

EN 170:2002 — Ultraviolet filter

Scale number	Colour recognition	Typical usage
2-1,2 2-1,4 2-1,7	May be affected if not marked with scale number 2C.	For use with radiation sources that predominantly emit ultraviolet radiation with wavelengths shorter than 313 nm and where glare is not an essential factor. This covers the entire UV-C and most of the UV-B range.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	May be affected if not marked with scale number 2C.	For use with radiation sources that emit intensive radiation in the UV range and visible spectral range and where a weakening of the visible radiation is therefore required.

Manufacturer — Year and month of production

Read the manufacturer's instructions and information — CE marking — EAC marking (TP TC 019/2011) — UkrSepro marking

FR

Instructions et informations du fabricant

Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, annexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de joindre cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet.

Protection oculaire personnelle	Catégorie de risque II
Certification	EN 166
Organisme notifié	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
N° d'identification	0530

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.doc.nitras.de.
Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques, Risques visuels. Tous les domaines d'application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Risques thermiques, Risques biologiques, Risques électriques. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performances associés.
Entreposage/utilisation/contrôle : Stocker au frais et au sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ozone. Ne pas entreposer à l'état plié ou sous une forte charge. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'ÉPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'intensité d'usage. Vérifiez par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissurés, trous, décolorations, etc.). Vérifiez avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadaptés ou défectueux doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par l'allongement.
Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il est par conséquent recommandé de vérifier si l'EPI est adapté à l'application prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes en fonction de différents paramètres (par ex. température, usure, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit.
Nettoyage/Entretien : Le produit doit être nettoyé avec un chiffon humide (eau tiède, produit nettoyant doux), sans produits chimiques, puis laissé à sécher à l'air libre. Vérifiez la présence de dommages sur le produit après le nettoyage et avant de le porter à nouveau. Ne pas réutiliser des produits endommagés. Selon le type de nettoyage, ce dernier peut avoir un effet négatif sur la performance du produit. Le fabricant n'assume par conséquent plus aucune responsabilité concernant le produit après une réalisation incorrecte du nettoyage.
Une désinfection peut être effectuée avec un produit désinfectant doux.
Autres informations : Ce produit devrait être utilisé dans un délai de cinq ans à compter du mois de fabrication désigné sur l'étiquette.
Élimination : Éliminez ce produit avec les déchets ménagers. Après un contact volontaire ou involontaire avec des produits chimiques, ce produit peut être pollué par des substances nocives pour l'environnement ou dangereuses. Dans ce cas, l'élimination doit être effectuée en conformité avec la règlementation localement applicable.
Informations particulières : L'EPI peut provoquer des réactions allergiques sur les personnes sensibles. Prudence particulière recommandée en cas de sensibilité connue.

EN 166:2001 — Protection oculaire personnelle

Marquage des vitres

2C-1,2 — AS — 1 — F
- Niveau de protection (pour filtres uniquement)
- Marquage d'identification du fabricant
- Classe optique
- Sigle de résistance mécanique

Niveau de protection (pour filtres uniquement)	Coefficient	Niveau de protection
Filtre protecteur pour soudeur	Sans	1,2 - 16
Filtre protecteur des UV (la reconnaissance des couleurs peut être gênée)	2	1,2 - 5
Filtre protecteur des UV (bonne reconnaissance des couleurs)	2C	
Filtre protecteur des UV (bonne reconnaissance des couleurs)	3	
Filtre protecteur des IR	4	1,2 - 10
Filtre de protection solaire (sans exigence IR)	5	1,1 - 4,1
Filtre de protection solaire (avec exigence IR)	6	1,1 - 4,1

Niveau de protection: Plus il est élevé et plus la perméabilité est réduite (Degré de transmission).

Classe optique

Plus elle est basse, mieux c'est.	1-3

Sigle de résistance mécanique	Exigences de résistance mécanique
Sans	Résistance minimum
S	Résistance accrue
F	Protection contre les particules à grande vitesse (impact de faible énergie)
B	Protection contre les particules à grande vitesse (impact d'énergie moyenne)
A	Protection contre les particules à grande vitesse (impact d'énergie élevée)

Marquage de corps porteurs

AS — EN 166 — F
- Marquage d'identification du fabricant
- Numéro de cette norme
- Sigle pour une résistance mécanique accrue/Protection contre des particules à haute vitesse/Températures extrêmes

Domaine(s) d'utilisation

Sigle	Désignation	Description
Sans	Utilisation de base	Risques et dangers mécaniques indéfinis, engendrés par le rayonnement ultraviolet, visible et infrarouge, et par le rayonnement solaire
3	Liquides	Liquides (gouttes et projections)
4	Poussière grossière	Poussière d'une granulométrie > 5 microns
5	Gaz et poussière fine	Gaz, vapeurs, brouillards, fumées et poussières avec particules d'une granulométrie < 5 microns
8	Arc électrique parasite	Arc électrique en cas de court-circuit dans des installations électriques
9	Métal fondu et corps solides très chauds	Projections de métaux fondus et pénétration de corps solides très chauds

Mises en garde :
Les vitres de classe optique 3 ne sont pas destinées à une utilisation longue durée.
Si les symboles F, B et A ne valent pas aussi bien pour la vitre que pour le corps porteur, il faut reconnaître le degré inférieur à l'appareil de protection oculaire complet.
Afin qu'un bouclier facial corresponde au symbole 8 pour le domaine d'application, il faut qu'il soit équipé d'un filtre offrant le niveau de protection 2-1,2 ou 3-1,2 et présentant une épaisseur minimum de 1,4 mm.
Afin qu'un appareil de protection oculaire soit conforme au symbole 8 pour le domaine d'utilisation, il faut qu'aussi bien le corps porteur que la vitre arborent ce symbole avec l'un des symboles F, B ou A.
Les vitres rayées ou endommagées doivent être remplacées.
Les appareils protégeant les yeux contre les particules à haute vitesse peuvent, du fait de la communication des chocs, constituer un risque pour le porteur s'ils sont portés sur des lunettes habituelles équipées de verres correcteurs.
Si une protection contre les particules à haute vitesse est nécessaire à des températures extrêmes, il faudrait que l'appareil de protection oculaire arbore la lettre T marquée directement après la lettre qui représente l'intensité de l'impact, donc FT, BT ou AT. Si la lettre caractérisant l'intensité de l'impact n'est pas suivie de la lettre T, l'appareil de protection oculaire contre les particules à haute vitesse ne doit être utilisé qu'à la température ambiante.

EN 170:2002 — Filtre protecteur des UV

Niveau de protection	Reconnaissance de la couleur	Utilisation typique
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Peut être pénalisée en l'absence de marquage du niveau de protection 2C.	À utiliser en présence de sources qui émettent principalement un rayonnement ultraviolet d'une longueur d'onde inférieure à 313 nm, et lorsque l'éblouissement n'est pas un facteur essentiel. Cela couvre l'intégralité de la plage des UV-C et la majeure partie de la plage des UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Peut être pénalisée en l'absence de marquage du niveau de protection 2C.	À utiliser en présence de sources qui émettent un rayonnement intense dans la plage des UV et la plage visible du spectre, et où pour cette raison un affaiblissement du rayonnement visible est nécessaire.

Fabricant — Année et mois de fabrication.

Lire les instructions et informations du fabricant — Marquage CE — Marquage EAC (TP TC 019/2011) — Marquage UkrSepro

IT

Istruzioni e informazioni del produttore

Opuscolo informativo per i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del regolamento (UE) 2016/425, allegato II, sezione 1.4. Leggere attentamente questo opuscolo informativo prima di utilizzare i DPI. L'utente è obbligato ad allegare questo opuscolo informativo al momento della cessione dei DPI o di consegnarlo al beneficiario dei DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo può essere riprodotto senza limitazioni.

Protezione personale per gli occhi	Categoria di rischio II
Certificazione	EN 166
Luogo notificato	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Numero di identificazione	0530

Il marchio CE certifica che il prodotto è conforme ai requisiti fondamentali di salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità UE può essere consultata all'indirizzo www.doc.nitras.de.
Questo prodotto è un dispositivo di protezione individuale della categoria di rischio II. Protegge l'utente nei seguenti casi: rischi meccanici pericoli ottici. Si escludono espressamente campi di impiego diversi da quelli succitati. Questo prodotto non offre pertanto protezione nei seguenti casi: pericoli termici, pericoli biologici, pericoli elettrici. Osservare i pittogrammi allegati, le note e i livelli di prestazione corrispondenti.

NITRAS SAFETY PRODUCTS

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
Germany

Phone: +49 2272 9060 0
Mail: info@nitras.de
Web: www.nitras.de

VERSION 1.2.0 | 200702_TL | PAGE 1/8

Immagazzinamento / utilizzo / controllo: Conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da luce solare diretta, raggi UV o fonti di ozono. Non immagazzinare piegato o sotto carico. Se possibile, immagazzinare o trasportare il prodotto nella confezione originale. Influssi come luce, umidità, temperatura così come cambiamenti naturali del materiale, durante un periodo più lungo, possono avere come conseguenza un cambiamento delle proprietà del prodotto. Non sono possibili dati esatti per il tempo di immagazzinamento e la durata dei DPI, poiché entrambi i parametri dipendono tra l'altro dalle modalità di immagazzinamento, dalla temperatura, dall'umidità, dal grado di usura e dall'intensità d'uso. Controllare che il prodotto non presenti danni o cambi di materiale (ad es. rivestimenti/materiali screpolati, pieni di crepe, fori, cambiamenti di colore, ecc.) dopo un immagazzinamento prolungato e prima e dopo ogni utilizzo. Prima di ogni utilizzo, verificare che il prodotto sia adatto all'attività prevista e sia di corrette dimensioni. I prodotti non idonei o difettosi devono essere smaltiti e non utilizzati. Le dimensioni del prodotto possono differire dalle indicazioni ad esempio a causa di allungamento.
Tutte le prestazioni sono state determinate mediante prove in condizioni di laboratorio. Si consiglia pertanto di verificare se i DPI sono adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni sul posto di lavoro possono differire da quelle della prova del modello di costruzione in relazione a vari parametri (ad es. temperatura, abrasione, intensità d'uso). Se i DPI sono già stati utilizzati, questi possono offrire prestazioni inferiori a causa del grado di usura. Il produttore declina ogni responsabilità per qualsiasi uso improprio del prodotto.
Pulizia / manutenzione: Il prodotto dovrebbe essere pulito con un panno umido (acqua tiepida, detergente delicato) senza sostanze chimiche e asciugato all'aria. Controllare che il prodotto non sia danneggiato dopo la pulizia e prima di indossarlo nuovamente. Non riutilizzare i prodotti danneggiati. A seconda del tipo di pulizia, questa può avere un effetto negativo sulle prestazioni del prodotto. Il produttore non si assume pertanto alcuna responsabilità per il prodotto dopo un'errata pulizia.
La disinfezione può essere eseguita con un disinfettante delicato.
Altre indicazioni: questo prodotto deve essere utilizzato entro cinque anni dal mese di fabbricazione indicato sull'etichetta.
Smaltimento: smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. In caso di contatto accidentale o intenzionale con prodotti chimici, questo prodotto può essere contaminato da sostanze nocive per l'ambiente o pericolose. In questo caso, lo smaltimento deve essere effettuato nel rispetto delle norme di legge locali.
Indicazioni speciali: i DPI possono causare reazioni allergiche nelle persone sensibili. In caso di ipersensibilità nota si raccomanda una cura particolare.

EN 166:2001 — Protezione personale per gli occhi

Codifica dei vetri

2C-1,2 — AS — 1 — F
- Grado di protezione (solo per filtro)
- Codice identificativo del produttore
- Classe ottica
- Sigla della resistenza meccanica

Grado di protezione (solo per filtro)	Numero iniziale	Grado di protezione
Filtro protettivo per saldatore	Senza	1,2 - 16
Filtro protettivo ultravioletti (può influire sul riconoscimento dei colori)	2	1,2 - 5
Filtro protettivo ultravioletti (buon riconoscimento dei colori)	2C	
Filtro protettivo ultravioletti (buon riconoscimento dei colori)	3	
Filtro protettivo infrarossi	4	1,2 - 10
Filtro solare (senza requisito infrarossi)	5	1,1 - 4,1
Filtro solare (con requisito infrarossi)	6	1,1 - 4,1

Grado di protezione: Quanto è maggiore, tanto minore è la permeabilità (Grado di trasmissione).

Classe ottica	
Quanto minore, tanto migliore.	1-3

Sigla della resistenza meccanica	Requisiti di resistenza meccanica
Senza	Resistenza minima
S	Resistenza accresciuta
F	Protezione contro particelle ad alta velocità (impatto ad energia ridotta)
B	Protezione contro particelle ad alta velocità (impatto ad energia media)
A	Protezione contro particelle ad alta velocità (impatto ad energia elevata)

Sigla di corpi portanti

AS — EN 166 — F
- Codice identificativo del produttore
- Numero di questa norma
- Sigla di resistenza meccanica accresciuta / protezione contro particelle ad alta velocità / temperature estreme

Ambito/i di utilizzo

Sigla	Denominazione	Descrizione
Senza	Utilizzo di base	Rischi meccanici non determinati e pericolo causato da radiazione ultravioletta, visibile e infrarossa e radiazione solare
3	Liquidi	Liquidi (gocce o spruzzi)
4	Polvere grossa	Polvere con grano > 5 µm
5	Gas e polvere fine	Gas, vapori, nebbia, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 µm
8	Arco elettrico interferente	Arco elettrico in caso di cortocircuito in impianti elettrici
9	Metallo fuso e corpi solidi roventi	Schizzi metallo fuso e penetrazione di corpi solidi roventi

Avvertenze:
I vetri della classe ottica 3 non sono destinati all'uso prolungato.
Se i simboli F, B e A non si applicano sia al vetro che al corpo portante, al dispositivo per la protezione degli occhi va riconosciuto un grado inferiore.
Affinché una visiera corrisponda al simbolo 8 per il campo di applicazione, deve essere dotata di un filtro con grado di protezione 2-1,2 o 3-1,2 e presentare uno spessore minimo di 1,4 mm.
Affinché un dispositivo per la protezione degli occhi corrisponda al simbolo 8 per il campo di applicazione, sia il corpo portante che il vetro devono essere contrassegnati con questo simbolo, insieme ad uno dei simboli F, B o A.
I vetri graffiati o danneggiati devono essere sostituiti.
Se i dispositivi per la protezione degli occhi contro particelle ad alta velocità vengono indossati sopra normali occhiali da vista, possono rappresentare un pericolo per chi li utilizza a causa della propagazione degli impatti.
Se è necessaria una protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme, occorre scegliere un dispositivo per la protezione degli occhi contrassegnato con la lettera T subito dopo la lettera relativa all'intensità dell'impatto, ossia FT, BT o AT. Se la lettera relativa all'intensità dell'impatto non è seguita dalla lettera T, il dispositivo per la protezione degli occhi può essere utilizzato contro particelle ad alta velocità solo a temperatura ambiente.

EN 170:2002 — Filtro protettivo ultravioletti

Grado di protezione	Riconoscimento dei colori	Impiego tipico
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Può risultare peggiorato in assenza di contrassegno del grado di protezione 2C.	Da usarsi in presenza di sorgenti di radiazione che emettono soprattutto radiazione ultravioletta con onde di lunghezza inferiore a 313 nm e quando l'abbagliamento non è un fattore essenziale. Ciò copre l'intero campo degli UV-C e gran parte degli UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Può risultare peggiorato in assenza di contrassegno del grado di protezione 2C.	Da usarsi in presenza di sorgenti di radiazione che emettono una radiazione intensa nel campo degli ultravioletti e nel campo spettrale visibile e in cui è pertanto necessario indebolire la radiazione visibile.

Produttore — Anno e mese di produzione

Leggere le istruzioni e le informazioni del produttore — Marchio CE — Marchio EAC (TP TC 019/2011) — Marchio UkrSepro

ES

Instrucciones e informaciones del fabricante
Folleto informativo para equipo de protección individual (EPI) conforme al Reglamento (UE) 2016/425, Anexo II, Sección 1.4. Lea atentamente este folleto informativo antes de utilizar el EPI. Está obligado a adjuntar este folleto informativo al transmitir el EPI, es decir, al entregárselo al receptor del EPI. Para esta finalidad, este folleto informativo puede reproducirse de manera ilimitada.

Protector ocular	Categoría de riesgo II
Certificación	EN 166
Organismo autorizado	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Número de identificación	0530

El marcado CE certifica que el producto cumple con los requisitos esenciales de salud y seguridad del Reglamento (UE) 2016/425. En www.doc.nitras.de puede ver la declaración UE de conformidad.
En el caso de este producto se trata de un equipo de protección individual de la categoría de riesgo II que le protege de: riesgos mecánicos, riesgos ópticos. Quedan expresamente excluidos todos aquellos ámbitos de aplicación distintos de los indicados. Por consiguiente, este producto no ofrece, en concreto, ninguna protección frente a: riesgos térmicos, riesgos biológicos, riesgos eléctricos. Por favor, observe los pictogramas dispuestos, las indicaciones y los niveles de rendimiento correspondientes.
Almacenamiento / Uso / Revisión: Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa, los rayos UV o las fuentes de ozono. No almacenar doblado o bajo carga de peso. Guardar o transportar el producto, si es posible, en el embalaje original. Influencias de luz, humedad, temperatura así como alteraciones naturales del material, durante un periodo largo de tiempo pueden provocar que las características del producto cambien. No se pueden dar datos exactos sobre el tiempo de almacenamiento y la vida útil del EPI, ya que los dos parámetros dependen, entre otros, del tipo de almacenamiento, de la temperatura, la humedad, del grado de deterioro y de la intensidad de uso. Revise el producto si ha estado almacenado durante mucho tiempo, así como antes y después de cada uso para ver si presenta daños o alteraciones en el material (p.ej., revestimientos o material áspero, agrietado, agujeros, alteración en el color, etc.). Revise el producto antes de cualquier uso para ver si es apto para la actividad prevista y si su tamaño es el correcto. Los productos inapropiados o defectuosos deberán desecharse y no deberán utilizarse en ningún caso. El tamaño del producto puede diferir de las especificaciones p.ej., por la dilatación.
Todos los rendimientos se han calculado mediante ensayos en condiciones de laboratorio. Por tanto, se recomienda hacer una revisión para determinar si el EPI se adecua al uso previsto, ya que las condiciones en el puesto de trabajo pueden desviarse dependiendo de diferentes parámetros (p.ej., temperatura, abrasión, intensidad de uso) de los del examen de tipo. Si el EPI ya se ha utilizado, puede tener un menor rendimiento debido al grado de desgaste. El fabricante no asume responsabilidad alguna si se hace un uso no previsto del producto.
Limpieza / Mantenimiento: El producto se debe lavar con un paño húmedo (agua templada, detergente suave) sin utilizar productos químicos, y se debe dejar secar al aire. Revise el producto tras la limpieza y antes de volver a ponérselo, para ver si está dañado. No reutilizar los productos que estén dañados. En función del tipo de limpieza, esta puede afectar negativamente al rendimiento del producto. Por lo tanto, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por el producto si la limpieza se ha realizado de manera inapropiada.
El producto se puede desinfectar utilizando un desinfectante suave.
Indicaciones adicionales: Este producto deberá utilizarse en el plazo de cinco años a partir del mes de fabricación indicado en la etiqueta.
Desecho: Puede desechar el producto junto con la basura doméstica. Tras entrar en contacto, de manera intencionada o no intencionada, con sustancias químicas, el producto puede quedar contaminado por sustancias nocivas para el medio ambiente o peligrosas. En ese caso, el desecho ha de realizarse respetando las disposiciones legales locales aplicables.
Indicaciones especiales: El EPI puede provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Deberá prestarse especial precaución si existe hipersensibilidad.

EN 166:2001 — Protector ocular

Marcado de los oculares

2C-1,2 — AS — 1 — F
- Nivel de protección (solo para filtros)
- Código de identificación del fabricante
- Clase óptica
- Símbolo de resistencia mecánica

Nivel de protección (solo para filtros)	Número inicial	Nivel de protección
Filtro de protección para soldadura	Ninguno	1,2 - 16
Filtro de protección para radiación ultravioleta (puede limitar el reconocimiento cromático)	2	1,2 - 5
Filtro de protección para radiación ultravioleta (buen reconocimiento cromático)	2C	
Filtro de protección para radiación ultravioleta (buen reconocimiento cromático)	3	
Filtro de protección para radiación infrarroja	4	1,2 - 10
Filtro de protección para radiación solar (sin requisito de infrarrojos)	5	1,1 - 4,1
Filtro de protección para radiación solar (con requisito de infrarrojos)	6	1,1 - 4,1

Nivel de protección: Cuanto mayor, menor será la transmitancia (Grado de transmisión).

Clase óptica	
Cuanto más baja, mejor.	1-3

Símbolo de resistencia mecánica	Requisitos de resistencia mecánica
Ninguno	Resistencia mínima
S	Resistencia incrementada
F	Protección frente a partículas a gran velocidad (impacto de baja energía)
B	Protección frente a partículas a gran velocidad (impacto de media energía)
A	Protección frente a partículas a gran velocidad (impacto de alta energía)

Símbolo de elementos de sujeción

AS — EN 166 — F
- Código de identificación del fabricante
- Número de esta norma
- Símbolo de resistencia mecánica incrementada / protección frente a partículas a gran velocidad / temperaturas extremas

Ámbito(s) de utilización

Símbolo	Denominación	Descripción
Ninguno	Uso principal	Riesgos mecánicos y riesgo por radiación ultravioleta indeterminados; radiación visible e infrarroja y radiación solar
3	Fluidos	Líquidos (gotas y salpicaduras)
4	Polvo grueso	Polvo con un tamaño de partícula > 5 µm
5	Gas y polvo fino	Gases, vapores, niebla, humo y polvo con un tamaño de partícula < 5 µm
8	Arcos eléctricos	Arcos eléctricos en caso de cortocircuitos en instalaciones eléctricas
9	Metal fundido y sólidos calientes	Salpicaduras de metales fundidos y penetración de sólidos calientes

Advertencias:
Los oculares de la clase óptica 3 no están diseñados para el uso prolongado.
Si los símbolos F, B y A no se aplican tanto al ocular como al elemento de sujeción, se debe asociar el grado más bajo al equipo de protección ocular completo.
Para que a una pantalla de protección facial le corresponda el símbolo 8 del ámbito de aplicación, debe estar equipada con un filtro de nivel de protección 2-1,2 o 3-1,2 y tener un grosor mínimo de 1,4 mm.
Para que a un equipo de protección ocular le corresponda el símbolo 8 del ámbito de aplicación, tanto el elemento de sujeción como el ocular deben estar identificados con este símbolo, así como con un símbolo F, B o A.
Los oculares dañados o rayados deben ser sustituidos.
Si los equipos de protección ocular frente a partículas a gran velocidad se llevan sobre unas gafas graduadas normales, pueden representar un peligro para el usuario por la transmisión del impacto.
Si se requiere protección frente a partículas a gran velocidad en condiciones de temperaturas extremas, el equipo de protección ocular seleccionado debe estar identificado con la letra T inmediatamente después de la letra de intensidad del impacto, es decir, FT, BT o AT. Si la letra de intensidad del impacto no va seguida por la letra T, el equipo de protección ocular solamente debe ser utilizado como protección frente a partículas a gran velocidad en condiciones de temperatura ambiente.

EN 170:2002 — Filtro de protección para radiación ultravioleta

Nivel de protección	Percepción cromática	Uso típico
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Puede estar degradada si no se dispone del código 2C de nivel de protección.	Para la utilización con fuentes de radiación que emitan principalmente radiación ultravioleta con longitudes de onda menores que 313 nm y cuando el deslumbramiento no sea un factor importante. Esto abarca todo el espectro UV-C y la mayor parte del espectro UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Puede estar degradada si no se dispone del código 2C de nivel de protección.	Para la utilización con fuentes de radiación que emitan una radiación intensa en el espectro UV y en el visible y para las cuales, por tanto, se necesite una atenuación de la radiación visible.

Fabricante — Año y mes de fabricación

Leer las instrucciones e informaciones del fabricante — Marcado CE — Marcado EAC (TP TC 019/2011) — Marcado UkrSepro

PL

Instrukcje i informacje producenta
Broszura informacyjna dotycząca środków ochrony indywidualnej zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425, załącznik II, ustęp 1.4. Przed użyciem środków ochrony indywidualnej proszę starannie przeczytać tą broszurą informacyjną. W przypadku przekazania środków ochrony indywidualnej innej osobie użytkownik jest zobowiązany do dołączenia tej broszury informacyjnej lub wydania jej odbiorcy środków ochrony indywidualnej. W tym celu niniejsza broszura informacyjna może być powielana w nieograniczonym zakresie.

Indywidualna ochrona oczu	Kategoria ryzyka II
Certyfikaty	EN 166
Jednostka notyfikowana	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Numer identyfikacyjny	0530

Oznakowanie CE potwierdza, że produkt spełnia podstawowe wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, określone w Rozporządzeniu (UE) 2016/425. Deklaracja zgodności UE dostępna jest na stronie internetowej www.doc.nitras.de.
Ten produkt należy do grupy środków ochrony indywidualnej kategorii ryzyka II. Chroni przed: zagrożeniami mechanicznymi, zagrożenia optyczne. Obszary zastosowania inne od wymienionych powyżej są wyraźnie wykluczone. Dlatego ten produkt, między innymi, nie zapewnia ochrony przed: zagrożenia termiczne, zagrożenia biologiczne, zagrożenia elektryczne. Proszę przestrzegać umieszczonych piktogramów, wskazówek i przypisanych do nich poziomów wydajności.
Przechowywanie/użytkowanie/kontrola: Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, promieniowaniem UV lub źródłami ozonu. Nie przechowywać w stanie zgiętym lub pod obciążeniem. Produkt przechowywać lub transportować w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu. Wpływ czynników takich jak światło, wilgoć, temperatura oraz naturalne zmiany materiału w dłuższym okresie czasu mogą prowadzić do zmiany właściwości produktu. Dokładne dane dotyczące okres przechowywania i trwałości środka ochrony indywidualnej nie są możliwe, ponieważ obydwa parametry uzależnione są m.in. od sposobu przechowywania, temperatury, wilgoci, stopnia zużycia i intensywności użytkowania. Dlatego po dłuższym przechowywaniu oraz przed i po każdym użyciu produkt należy sprawdzić na obecność uszkodzeń lub zmian materiałowych (np. kruche, pęknięte warstwy powlekające/materiały, otwory, przebarwienia itp.). Przed każdym użyciem produkt sprawdzić pod kątem przydatności do planowanej czynności i prawidłowego rozmiaru. Niewłaściwe lub wadliwe produkty należy zutylizować i w żadnym wypadku nie wolno ich używać. Rozmiar produktu może różnić się od podanych danych, np. wskutek rozszerzenia materiału.
Wszystkie parametry zostały określone na podstawie badań w warunkach laboratoryjnych. Dlatego zaleca się sprawdzenie, czy środek ochrony indywidualnej nadaje się do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą w zależności od różnych parametrów (np. temperatura, ścieranie, intensywność użytkowania) odbiegać od warunków panujących w trakcie badania typu. Jeżeli środek ochrony indywidualnej został już użyty, z powodu pewnego stopnia zużycia może posiadać mniejszą wydajność. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu.
Czyszczenie / konserwacja: Produkt czyścić wilgotną ściereczką (nasączoną letnią wodą i łagodnym detergentem), bez użycia środków chemicznych i pozostawić do wyschnięcia. Po wyczyszczeniu i przed ponownym zastosowaniem skontrolować produkt pod kątem uszkodzeń. Nie stosować uszkodzonych produktów. Czyszczenie produktu w określony sposób może negatywnie wpływać na jego właściwości. Nieprawidłowe czyszczenie produktu powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności producenta za produkt.
Dezynfekcję można przeprowadzić łagodnym środkiem dezynfekcyjnym.
Dalsze informacje: Ten produkt należy zużyć w ciągu pięciu lat od miesiąca produkcji podanego na etykiecie.
Utylizacja: Produkt można wyrzucić do śmieci domowych. Po umyślnym lub przypadkowym kontakcie z chemikaliami produkt może być zanieczyszczony szkodliwymi dla środowiska lub niebezpiecznymi substancjami. W takim przypadku produkt zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami prawa.
Informacje dodatkowe: Środek ochrony indywidualnej może wywołać u osób wrażliwych reakcje alergiczne. W przypadku znanej nadwrażliwości zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

EN 166:2001 — Indywidualna ochrona oczu

Indywidualna ochrona oczu

2C-1,2 — AS — 1 — F
- Stopień ochrony (tylko dla produktów z filtrem)
- Identyfikator producenta
- Klasa optyczna
- Oznaczenie skrótowe wytrzymałości mechanicznej

Stopień ochrony (tylko dla produktów z filtrem)	Współczynnik	Stopień ochrony
Filtr spawalniczy	Brak	1,2 - 16
Filtr UV (może negatywnie wpływać na rozpoznawanie kolorów)	2	1,2 - 5
Filtr UV (prawidłowe rozpoznawanie kolorów)	2C	
Filtr UV (prawidłowe rozpoznawanie kolorów)	3	
Filtr IR	4	1,2 - 10
Filtr słoneczny (bez wymagań odnośnie do podczerwieni)	5	1,1 - 4,1
Filtr słoneczny (z wymaganiami odnośnie do podczerwieni)	6	1,1 - 4,1

Stopień ochrony: Im wyższy tym mniejsza przepuszczalność (Współczynnik przepuszczalności).

Klasa optyczna	
Im niższa tym lepiej.	1-3

Oznaczenie skrótowe wytrzymałości mechanicznej	Wymagania odnośnie od wytrzymałości mechanicznej
Brak	Minimalna wytrzymałość
S	Podwyższona wytrzymałość
F	Ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości (uderzenie z niską energią)
B	Ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości (uderzenie ze średnią energią)
A	Ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości (uderzenie z wysoką energią)

Oznaczenie skrótowe oprawy

AS — EN 166 — F
- Identyfikator producenta
- Numer normy
- Oznaczenie skrótowe podwyższonej wytrzymałości mechanicznej / ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości / ekstremalnymi temperaturami

Zakres(y) stosowania

Oznaczenie skrótowe	Oznaczenie	Opis
Brak	Zastosowanie podstawowe	Nieustalone ryzyka mechaniczne i zagrożenie spowodowane promieniowaniem ultrafioletowym, widzialnym, podczerwonym i słonecznym.
3	Ciecze	Ciecze (krople i bryzgi)
4	Grube cząstki pyłu	Pył o wielkości ziarna > 5 µm
5	Gaz i drobne cząstki pyłu	Gazy, para, mgła, dym i pył o wielkości cząstek < 5 µm
8	Łuk powstający podczas zwarcia elektrycznego	Elektryczny łuk świetlny w przypadku zwarcia w instalacjach elektrycznych
9	Stopiony metal i gorące ciała stałe	Bryzgi roztopionych materiałów i przenikanie gorących ciał stałych

Ostrzeżenia:
Tarcze o klasie optycznej 3 nie są przeznaczone do długotrwałego użytkowania.
Jeśli symbole F, B oraz A nie dotyczą zarówno tarcz, jak i oprawy, całe urządzenie do ochrony oczu należy zaklasyfikować do niższej klasy.
Aby osłona twarzy była zgodne z symbolem 8 obszaru zastosowania, musi posiadać filtr o stopniu ochrony 2-1,2 albo 3-1,2 i minimalną grubość 1,4 mm.
Aby urządzenie do ochrony oczu było zgodne z symbolem 8 obszaru zastosowania, zarówno oprawa jak i tarcze muszą być wyróżnione tym symbolem, a także jednym z symboli F, B albo A.
Porysowane albo uszkodzone tarcze należy wymieniać.
Zakładanie urządzeń do ochrony oczu przed drobinami o wysokiej prędkości na zwykłe okulary korekcyjne może wiązać się z zagrożeniem uderzeniami.
Jeśli konieczna jest ochrona przed drobinami o wysokiej prędkości w środowiskach o ekstremalnych temperaturach, wybrane urządzenie do ochrony oczu powinno być oznaczone literą T bezpośrednio po literach określających intensywność zderzenia, tzn. FT, BT albo AT. Jeśli za literą określającą intensywność zderzenia nie znajduje się oznakowanie T, urządzenie można stosować do ochrony przed drobinami o wysokiej prędkości wyłącznie w temperaturze pokojowej.

EN 170:2002 — Filtr UV

Stopień ochrony	Rozpoznawanie kolorów	Typowe zastosowanie
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Może być ograniczone w przypadku braku oznakowania stopnia ochrony 2C.	Do zastosowania ze źródłami promieniowania emitującymi głównie promieniowanie UV o długości fali poniżej 313 nm i jeśli oślepianie nie jest istotnym czynnikiem. Obejmuje to cały zakres UV-C i większość zakresu UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Może być ograniczone w przypadku braku oznakowania stopnia ochrony 2C.	Do zastosowania ze źródłami promieniowania emitującymi intensywne promieniowanie w zakresie UV i zakresie spektralnym światła widzialnego, przez co konieczne jest tłumienie widzialnego promieniowania.

Producent — Rok i miesiąc produkcji

Przeczytać instrukcje i informacje producenta — Znak CE — Oznakowanie EAC (TP TC 019/2011) — Oznakowanie UkrSepro

NL

Gebruiksaanwijzingen en informatie van de fabrikant
Informatiebrochure voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) overeenkomstig Verordening (EU) 2016/425 bijlage II punt 1.4. Lees deze informatiebrochure zorgvuldig door voordat u het PBM gebruikt. U bent verplicht om, in geval van een overdracht van het PBM aan een derde partij, deze informatiebrochure mee te geven of aan de ontvanger van het PBM te overhandigen. Daartoe mag deze informatiebrochure onbeperkt worden gekopieerd.

Persoonlijke oogbescherming	Risicocategorie II
Certificering	EN 166
Aangemelde instantie	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Identificatienummer	0530

De CE-markering bevestigt dat het product voldoet aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen van Verordening (EU) 2016/425. De EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op www.doc.nitras.de.
Dit product is een persoonlijk beschermingsmiddel van risicocategorie II. Het beschermt tegen: Mechanische gevaren, optische gevaren. Andere toepassingsgebieden dan de bovenvermelde toepassingsgebieden, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Dit product biedt daarom geen bescherming tegen onder andere: thermische gevaren, biologische gevaren, elektrische gevaren. Neem de aangebrachte pictogrammen, instructies en de vermelde vermogensklassen in acht.
Opslag/gebruik/controle: Koel en droog bewaren. Uit de buurt van direct zonlicht, UV-stralen of ozonbronnen opbergen. Niet opbergen in geknikte toestand of onder een zwaar gewicht. Transporteer en bewaar het product indien mogelijk in de originele verpakking. Invloeden zoals licht, vocht, de omgevingstemperatuur alsook natuurlijke wijzigingen in het materiaal kunnen over langere tijd leiden tot een wijziging in de eigenschappen van het product. Exacte gegevens over de bewaartijd en de levensduur van het PBM kunnen niet worden verstrekt, omdat deze beide parameters afhangen van onder andere de opslagomstandigheden, temperatuur, vochtigheid, mate van slijtage en intensiteit van gebruik. Daarom dient u dit product, nadat u het gedurende langere tijd niet hebt gebruikt alsook vóór en na elk gebruik, te controleren op wijzigingen in het materiaal (bv. broze, schilferende buitenlaag/materiaal, gaten, verkleuring enz.). Controleer vóór elk gebruik of dit product geschikt is voor de geplande taak en of het de juiste maat is. Ongeschikte of defecte producten moeten worden afgevoerd en mogen in geen geval worden gebruikt. De grootte van het product kan, bv. door uitrekking, verschillen van de vermelde grootte.
Alle waarden zijn vastgesteld zijn met behulp van testen onder laboratoriumcondities. We raden daarom aan om te controleren of het PBM geschikt is voor het geplande gebruik, want de condities op de werkplek (bv. temperatuur, slijtage, intensiteit van gebruik) kunnen afwijken van de testcondities van het monster. Als het PBM reeds werd gebruikt, kan het zijn dat het - door slijtage - minder goed werkt. De fabrikant neemt geen verantwoordelijkheid op voor ondeskundig gebruik van het product.
Reiniging / onderhoud: Reinig het product met een vochtige doek (lauw water, mild reinigingsmiddel) zonder chemicaliën of met een borstel en laat het aan de lucht drogen. Na de reiniging en voordat u het product opnieuw aantrekt, dient u het te controleren op schade. Gebruik beschadigde producten niet opnieuw. Afhankelijk van het type reiniging kan de reiniging een negatieve invloed op de werking van het product hebben. Daarom neemt de fabrikant na een ondeskundig uitgevoerde reiniging geen verantwoordelijkheid meer op voor het product.
Het product kan worden ontsmet met een mild ontsmettingsmiddel.
Aanvullende opmerkingen: Dit product moet binnen vijf jaar na de op het etiket vermelde maand van fabricage worden gebruikt.
Afvoer: Deponeer dit product bij het huisvuil. Na opzettelijk of onopzettelijk contact met chemicaliën, kan dit product bevuild zijn met stoffen die schadelijk zijn voor milieu of gezondheid. Voer in dat geval het product af volgens de plaatselijke voorzichten.
Speciale opmerking: Een PBM kan bij gevoelige personen een allergische reactie veroorzaken. Als u lijdt aan overgevoeligheid, wees dan bijzonder voorzichtig.

EN 166:2001 — Persoonlijke oogbescherming

Markering van brillenglazen

2C-1,2 — AS — 1 — F
- Beschermingsklasse (alleen voor filters)
- Identificatieteken van de fabrikant
- Optische klasse
- Symbool voor mechanische vastheid

Beschermingsklasse (alleen voor filters)	Kengetal	Beschermingsklasse
Las-filter	Zonder	1,2 - 16
Ultraviolet-filter (kan de kleurherkenning aantasten)	2	1,2 - 5
Ultraviolet-filter (goede kleurherkenning)	2C	
Ultraviolet-filter (goede kleurherkenning)	3	
Infrarood-filter	4	1,2 - 10
Zonne-filter (zonder infrarood-filter)	5	1,1 - 4,1
Zonne-filter (met infrarood-filter)	6	1,1 - 4,1

Beschermingsklasse: Hoe hoger deze factor, hoe lager de doorlatendheid (Doorlatingsfactor).

Optische klasse	
Hoe lager, hoe beter.	1-3

Symbool voor mechanische vastheid	Vereisten voor mechanische vastheid
Zonder	Minimale vastheid
S	Hogere vastheid
F	Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid (schok met lage kracht)
B	Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid (schok met gemiddelde kracht)
A	Bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid (schok met hoge kracht)

Symbool voor monturen

AS — EN 166 — F
- Identificatieteken van de fabrikant
- Nummer van deze norm
- Symbool voor verhoogde mechanische vastheid / Bescherming tegen deeltjes met grote snelheid / extreme temperaturen

Toepassingsgebied(en)

Symbool	Omschrijving	Omschrijving
Zonder	Basistoepassing	Niet-bepaalde mechanische risico's en gevaren door ultraviolette, zichtbare en infrarode straling en zonnestraling
3	Vloeistoffen	Vloeistoffen (druppels en spatten)
4	Grof stof	Stof met een korrelgrootte van > 5 µm
5	Gas en fijn stof	Gassen, dampen, nevel, rook en stof met een deeltjegrootte van < 5 µm
8	Vlambogen	Vlambogen bij kortsluiting in elektrische installaties
9	Smeltend metaal en hete vaste stoffen	Spatten van smeltbaar metaal en doordringen van hete vaste stoffen

Waarschuwingen:
Brillenglazen van de optische klassen 3 zijn niet bedoeld voor langdurig gebruik.
Indien de symbolen F, B en A niet zowel voor het brillenglas als voor het montuur gelden, dan moet voor het volledige oogbeschermingsmiddel de laagste graad worden toegekend.
Een oogbeschermingsmiddel komt overeen met symbool 8 voor het toepassingsbereik wanneer het voorzien is van een filter van beschermingsklasse 2-1,2 of 3-1,2 en met een brillenglas met een minimumdikte van 1,4 mm.
Een oogbeschermingsmiddel komt overeen met symbool 8 voor het toepassingsbereik wanneer zowel het montuur als het brillenglas met dit symbool en met een symbool F, B of A is gemarkeerd.
Gekraste of beschadigde brillenglazen moeten worden vervangen.
Oogbeschermingsmiddelen tegen deeltjes met hoge snelheid kunnen - door de overdracht van schokken - een gevaar inhouden voor de drager wanneer het oogbeschermingsmiddel over een correctiebril wordt gedragen.
Wanneer bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen nodig is, dan moet het gekozen oogbeschermingsmiddel met letter T direct na de letter gemarkeerd zijn met de letter voor de impactkracht, m.a.w. FT, BT of AT. Indien de letter T niet wordt gevolgd door een letter voor de impactkracht, dan mag het oogbeschermingsmiddel alleen bij kamertemperatuur tegen deeltjes met hoge snelheid worden gebruikt.

EN 170:2002 — Ultraviolet-filter

Veiligheids-niveau	Kleurherkenning	Typische toepassing
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Kan aangetast zijn indien geen markering beschermingsklasse 2C.	Voor gebruik bij stralingsbronnen die overwegend ultraviolette stralen met een golflengte van minder dan 313 m uitstralen en wanneer verblinding geen belangrijke factor is. Dit dekt het hele UV-C-spectrum en een groot deel van het UV-B-spectrum.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Kan aangetast zijn indien geen markering beschermingsklasse 2C.	Voor gebruik bij stralingsbronnen die een intensieve straling in het UV-spectrum en in het zichtbare spectrum uitstralen en waarbij daarom een reductie van de zichtbare straling nodig is.

Fabrikant — Jaar en maand van fabricage

Gebruiksaanwijzingen en informatie van de fabrikant lezen — CE-markering — EAC-markering (TP TC 019/2011) — UkrSepro-markering

FI

Valmistajan ohjeet ja tiedot
Henkilökohtaiseen suojavarustukseen (PPE) liittyvä tietolehtinen asetuksen (EU) 2016/425 liitteessä II olevan 1.4 kohdan mukaisesti. Lue tämä tietolehtinen huolellisesti ennen henkilönsuojaimen käyttöä. Jos luovutat henkilönsuojaimen eteenpäin, olet velvollinen liittämään sen mukaan tämän tietolehtisen. Tätä tarkoitusta varten tätä lehtistä voidaan kopioida rajoituksetta.

Henkilökohtainen silmäsuoja	Riskiluokka II
Sertifiointi	EN 166
Ilmoitettu laitos	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Tunnusnumero	0530

CE-merkintä todistaa, että tuote on asetuksen (EU) 2016/425 olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa www.doc.nitras.de.
Tämä tuote on riskiluokan II henkilökohtainen suojavarustus. Se suojaa: Mekaaniset riskit, optiset riskit. Muut kuin yllä mainitut käyttöalueet ovat nimenomaisesti poissuljettuja. Tämä tuote ei suojaa muun muassa: termiset riskit, biologiset riskit, sähköiset riskit. Huomioi tuotteessa olevat piktogrammit, ohjeet ja

Puhdistus/Huolto: Tuote on puhdistettava kostealla liinalla (kädenlämpöisellä vedellä ja miedolla puhdistusaineella) ilman kemikaaleja tai harjaamalla ja kuivattamalla tilassa. Tarkasta tämä tuote puhdistamisen jälkeen ja ennen seuraavaa käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittuneita tuotteita uudelleen. Tietyt puhdistustavat voivat vaikuttaa haitallisesti tuotteen suojaustehokkuuteen. Valmistaja ei siksi vastaa tuotteesta epäasianmukaisesti toteutetun puhdistuksen jälkeen.
Desinfiointi voidaan tehdä miedolla desinfiointiaineella.
Lisäohjeet: Tämä tuote tulisi käyttää viiden vuoden kuluessa etiketissä ilmoitetusta valmistuskuukaudesta.
Hävittäminen: Hävitä tämä tuote kotitalousjätteen seassa. Jos tuote on tarkoituksella tai tarkoituksettomasti joutunut kosketuksiin kemikaalien kanssa, se voi olla saastunut ympäristöä vahingoittavilla tai vaarallisilla aineilla. Tällöin hävittäminen on suoritettava paikallisen lainsäädännön mukaisesti.
Erityisiä huomioita: Henkilönsuojain voi herkillä henkilöillä aiheuttaa allergisia reaktioita. Erityistä varovaisuutta suositellaan, jos henkilöllä on todettu yliherkkyys.

EN 166:2001 **Henkilökohtainen silmäsuoja**

Suojalasien merkintä

2C-1,2 AS 1 F
- Suojaustaso (vain suodattimille)
- Valmistajan tunniste
- Optinen luokka
- Mekaanisen lujuuden tunnus

Suojaustaso (vain suodattimille)	Esiluku	Suojaustaso
Hitsaajan suojasuodattimet	Ilman	1,2 - 16
Ultraviolettisuodattimet (voi heikentää värien havaitsemista)	2	
Ultraviolettisuodattimet (hyvä värien tunnistus)	2C	1,2 - 5
Ultraviolettisuodattimet (hyvä värien tunnistus)	3	
Infrapunasuodattimet	4	1,2 - 10
Aurinkosuodattimet (ei vaatimusta infrapunasuojalle)	5	1,1 - 4,1
Aurinkosuodattimet (vaatimus infrapunasuojalle)	6	1,1 - 4,1

Suojaustaso: Mitä korkeampi, sitä matalampi läpäisevyys. (Läpäisykerroin).

Optinen luokka

Mitä pienempi, sitä parempi.	1-3

Mekaanisen lujuuden tunnus	Vaatimukset mekaaniselle lujuudelle
Ilman	Vähimmäislujuus
S	Suurempi lujuus
F	Suoja suurella nopeudella liikkuvia hiukkasia vastaan (matala iskuenergia)
B	Suoja suurella nopeudella liikkuvia hiukkasia vastaan (keskiverto iskuenergia)
A	Suoja suurella nopeudella liikkuvia hiukkasia vastaan (suuri iskuenergia)

Lasikehysten merkintä

AS EN 166 F
- Valmistajan tunniste
- Tämän standardin numero
- Parannetun mekaanisen lujuuden / suurella nopeudella liikkuvien hiukkasten suojan / säärilämpötilojen tunnus

Käyttöalue(et)

Tunnus	Nimitys	Kuvaus
Ilman	Peruskäyttö	Tunnistamattomat mekaaniset vaarat ja ultraviolettisäteilyn, näkyvän säteilyn ja infrapunasäteilyn ja auringon säteilyn vaarat
3	Nesteet	Nesteet (pisarat ja roiskeet)
4	Karkea pöly	Pöly, jonka hiukkaskoko > 5 µm
5	Kaasu ja hienopöly	Kaasut, höyryt, sumu, savu ja pöly, joiden hiukkaskoko on < 5 µm
8	Häiriövalokaari	Sähkölaitteissa tapahtuvien oikosulkujen aiheuttama valokaari
9	Sula metalli ja kuumat kiinteät aineet	Sulan metallin roiskeet ja kuumien kiinteiden aineiden tunkeutuminen

Varoitukset:
Optiseen luokkaan 3 kuuluvia suojalaseja ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön.
Jos symbolit F, B ja A eivät koske sekä suojalasia että lasien kehystä, koko silmäsuojain on luokiteltava alemmalle tasolle.
Jotta kasvosuojavisiiri vastaisi käyttötarkoituksen symbolia 8, sillä on oltava suojatason 2-1,2 tai 3-1,2 suodatin, ja sen on oltava paksuudeltaan väh. 1,4 mm.
Jotta silmäsuojain vastaisi käyttötarkoituksen symbolia 8, sekä lasikehyksellä että suojalasilla on oltava tämä tunnus, sekä jokin symboleista F, B tai A.
Naarmuuntuneet tai vahingoittuneet suojalasit on vaihdettava.
Suurella nopeudella liikkuvilta hiukkasilta suojaavat silmiensuojaimet voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjälle, jos ne siirtävät niihin kohdistuvan iskun käyttäjään, jos niitä käytetään tavallisten silmälasien päällä.
Jos tarvitaan suojaa suurella nopeudella liikkuvilta hiukkasilta äärimmäisissä lämpötiloissa, valitussa silmäsuojaimessa tulisi olla merkintä T välittömästi iskuvoimakkuutta ilmaisevan kirjaimen jälkeen, eli FT, BT tai AT. Jos iskuvoimakkuuden merkin jälkeen ei ole kirjainta T, silmiensuojainta saa käyttää vain huoneenlämmössä suurella nopeudella liikkuvia hiukkasia vastaan.

EN 170:2002 **Ultraviolettisuodattimet**

Suojaustaso	Värien havaitseminen	Tyypillinen käyttö
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Voi olla heikentynyt, jos merkintä "2C-suojaustaso" puuttuu.	Käytettäväksi sellaisten säteilylähteiden läheisyydessä, jotka emittoivat pääasiassa UV-säteilyä, jonka aallonpituus on alle 313 nm, ja kun häikäisy ei ole merkittävä tekijä. Tämä kattaa koko UV-C:n ja suurimman osan UV-B-alueesta.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Voi olla heikentynyt, jos merkintä "2C-suojaustaso" puuttuu.	Käytetään säteilylähteiden kanssa, jotka aiheuttavat voimakasta säteilyä UV-alueella ja näkyvällä spektrialueella ja missä sen vuoksi tarvitaan näkyvän säteilyn heikentämistä.

Valmistaja — Valmistusvuosi- ja kuukausi.

Lue valmistajan ohjeet ja tiedot — CE-merkintä — EAC-merkintä (TP TC 019/2011) — UkrSepro-merkintä

SV

Anvisningar och information från tillverkaren
Informationsbroschyr för personlig skyddsutrustning (PPE) enligt förordning (EU) 2016/425, bilaga II, kapitel 1.4. Innan du använder PPE-utrustningen ska du noga läsa igenom den här informationsbroschyren. Vid överlåtelse av PPE-utrustningen måste den här informationsbroschyren bifogas eller överlämnas till mottagaren. Av denna anledning är det tillåtet att mångfaldiga informationsbroschyren i oändliga upplagor.

Personligt ögonskydd	Riskkategori II
Certifiering	EN 166
Anmält organ	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
ID-nummer	0530

CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de grundläggande kraven på hälsa och säkerhet enligt förordningen (EU) 2016/425. EU-försäkran om överensstämmelse går att läsa under www.doc.nitras.de.
Den här produkten är en personlig skyddsutrustning i riskkategori II. Produkten skyddar mot: mekaniska risker, optiska risker. Alla andra användningssätt utom de som anges utesluts uttryckligen. Den här produkten ger därför skydd mot bl. a: termiska risker, biologiska risker, elektriska risker. Ta hänsyn till de fastsatta piktogrammen, anvisningarna och de tillhörande effektnivåerna.
Förvaring/användning/testning: Förvaras svalt och torrt. Förvara inte i direkt solsken, vid påverkan från UV-strålar eller ozonkällor. Böj inte vid förvaring eller belamra med last. Förvara och transportera produkten i möjligaste mån i originalförpackningen. Produktegenskaperna kan ändras på grund av påverkan från ljus, fukt, temperatur eller naturliga materialförändringar under en längre tids förvaring. Det går inte att fastställa några exakta uppgifter om PPE-utrustningens lagringstid eller livslängd, eftersom de båda parametrarna bland annat påverkas av förvaringssättet, temperaturen, fuktighetsnivåerna, graden av slitage och hur mycket utrustningen används. Efter en längre tids förvaring ska man därför besikta produkten liksom före och efter användningen med tanke på skador eller materialförändringar (t.ex. sköra, spruckna material, hål, färgförändringar osv.). Varje gång innan man använder produkten ska man kontrollera att produkten är lämplig att användas för den avsedda aktiviteten och att man har tagit fram rätt storlek. Olämpliga eller defekta produkter måste kasseras och får under inga omständigheter användas. Storleksangivelserna kan till exempel avvika på grund av töjning.
Alla effekter fastställs via tester som genomförs under laborativa förhållanden. Därför rekommenderar vi att man kontrollerar att PPE-utrustningen är lämplig för den avsedda användningen, eftersom arbetsplatsförhållandena beror på flera olika parametrar (t.ex. temperatur, nötning, användningsfrekvens) och kan avvika från förhållandena under typprovningen. Om man redan har använt PPE-utrustningen kan det hända att produkten är mindre effektiv på grund av nötningsgraden. Tillverkaren tar inte ansvar för felaktig användning av produkten.
Rengöring/underhåll: Produkten ska rengöras med hjälp av en fuktig trasa (ljummet vatten), utan kemikalier och sedan lufttorkas. Kontrollera att produkten inte har skadats efter rengöringen och innan den används igen. Återanvänd inte skadade skyddsglasögon. Rengöringen kan i vissa fall påverka produktens effekt negativt. Tillverkaren tar därför inget ansvar för produkten om den rengörs på fel sätt.
Produkten kan desinficeras med ett milt desinfektionsmedel.
Övriga anvisningar: Den här produkten bör användas inom fem år från den tillverkningsmånad som finns angiven på etiketten.
Kassering: Kasseras bland hushållssoporna. Efter avsiktlig eller oavsiktlig kontakt med kemikalier kan den här produkten förorenas av miljöfarliga eller farliga substanser. I sådana fall måste man kassera den enligt lokalt gällande lagstiftning.
Särskilda anvisningar: För känsliga personer kan PPE framkalla allergiska reaktioner. Vi rekommenderar att man iakttar särskilt försiktighet vid känd överkänslighet.

EN 166:2001 **Personligt ögonskydd**

Märkning på skyddsglasen

2C-1,2 AS 1 F
- Skyddsnivå (endast för filter)
- Tillverkarens ID-märke
- Optisk klass
- Förkortning för mekanisk hållfasthet

Skyddsnivå (endast för filter)	Prefix	Skyddsnivå
Svetsfilter	Utan	1,2 - 16
Ultraviolett filter (färgmarkeringen kan påverkas)	2	
Ultraviolett filter (väl synlig färgmarkering)	2C	1,2 - 5
Ultraviolett filter (väl synlig färgmarkering)	3	
Infrarött filter	4	1,2 - 10
Solfilter (utan krav på infrarött skydd)	5	1,1 - 4,1
Solfilter (med krav på infrarött skydd)	6	1,1 - 4,1

Skyddsnivå: Ju högre värde, desto mindre genomsläpplighet (Transmissionsgrad).

Optisk klass

Ju lägre, desto bättre.	1-3

Förkortning för mekanisk hållfasthet	Krav på mekanisk hållfasthet
Utan	Lägsta hållfasthet
S	Högre hållfasthet
F	Skydd mot partiklar med hög hastighet (lätta stötar)
B	Skydd mot partiklar med hög hastighet (medelhårda stötar)
A	Skydd mot partiklar med hög hastighet (hårda stötar)

Förkortning för bågar

AS EN 166 F
- Tillverkarens ID-märke
- Standardnummer
- Förkortning för högre mekanisk hållfasthet/skydd mot partiklar med hög hastighet/extrema temperaturer

Användningsområde(n)

Förkortning	Beteckning	Beskrivning
Utan	Basanvändning	Ej fastställda mekaniska risker och risker från ultraviolett, synlig och infraröd strålning samt solljus
3	Vätskor	Vätskor (droppar och stänk)
4	Tjockt damm	Damm med kornstorlek > 5 µm
5	Gas och fint damm	Gaser, ångor, dimma, rök och damm med en partikelstorlek < 5 µm
8	Felljusbåge	Elektriska ljusbågar vid kortslutning i elsystem
9	Smält metall och heta fasta partiklar	Smält metall och genomträngande heta fasta partiklar

Varningar:
Skyddsglas i optisk klass 3 är inte avsedda för långtidsbruk.
Om symbolerna F, B och A inte gäller för både skyddsglas och bågar ska ögonskyddet klassas i den lägre skyddsnivån.
För att ett visir ska motsvara symbol 8 för användningsområdet måste det förses med ett filter i skyddsnivå 2-1,2 eller 3-1,2 och vara minst 1,4 mm tjockt.
För att ett ögonskydd ska motsvara symbol 8 för användningsområdet måste både bågarna och skyddsglasen vara märkta med den symbolen och med någon av symbolerna F, B eller A.
Repade eller skadade skyddsglas måste bytas ut.
Ögonskydd som skyddar mot partiklar med hög hastighet kan utgöra en risk för användaren om stötarna överförs till vanliga glasögon som bärs under skyddsglasögonen.
Om det krävs ett skydd mot små partiklar med hög hastighet vid extrema temperaturer måste de skyddsglasögon som väljs vara märkta med bokstaven T direkt efter den bokstav som symboliserar stötarna intensitet, dvs. FT, BT eller AT. Om det inte finns några tecken för stötarnas intensitet efter bokstaven T får skyddsglasögonen bara användas för att skydda mot partiklar med hög hastighet i rumstemperatur.

EN 170:2002 **Ultraviolett skyddsfilter**

Skyddsnivå	Färgmärkning	Typisk användning
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Kan vara försämrad om det inte finns någon märkning för skyddsnivå 2C.	Ska användas vid strålningskällor som släpper ut framför allt ultraviolett strålning med våglängder under 313 nm och när bländningen inte är någon avgörande faktor. Det täcker hela UV-C- och den största delen av UV-B-området.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Kan vara försämrad om det inte finns någon märkning för skyddsnivå 2C.	För användning vid strålningskällor som avger intensiv strålning i UV- och det synliga spektralområdet och där det därför krävs en sänkning av den synliga strålningen.

Tillverkare — Tillverkningsår och -månad.

Läs anvisningarna och informationen från tillverkaren — CE-märkning — EAC-märkning (TP TC 019/2011) — UkrSepro-märkning

RU

Руководства по эксплуатации и информация производителя
Информационная брошюра для индивидуальных средств защиты в соответствии с Предписанием (EU) 2016/425, Приложением II Разделом 1.4. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту информационную брошюру перед использованием индивидуальных средств защиты. Вы обязаны приложить данную информационную брошюру при дальнейшей передаче индивидуальных средств защиты, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная информационная брошюра может копироваться без ограничений.

Индивидуальная защита для глаз	Категория риска II
Сертификация	EN 166
Нотифицированный орган	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Идентификационный номер:	0530

Маркировка CE подтверждает, что изделие соответствует основным требованиям охраны здоровья и безопасности Предписания (EU) 2016/425. С декларацией о соответствии ЕС можно ознакомиться по адресу www.doc.nitras.de.
Это изделие является индивидуальным средством защиты категории риска II. Оно защищает вас от: Механические риски, оптические риски. Отличающиеся от названных выше областей применения категорически исключены. Поэтому это изделие, в частности, не предоставляет защиты от: термические риски, биологические риски, риски в связи с электричеством. Соблюдайте имеющиеся пиктограммы, указания и соответствующие степени производительности.
Хранение / Использование / Проверка: Хранить в прохладном и сухом месте. Защищать от прямых солнечных лучей, УФ-лучей и источников озона. Не хранить в сложенном состоянии или под грузом. По возможности осуществляйте хранение или транспортировку изделия в оригинальной упаковке. Влияние света, влаги, температуры, а также естественные изменения рабочих материалов на протяжении длительного времени могут вызвать изменение свойств изделия. Точную информацию относительно сроков хранения и продолжительности использования индивидуальных средств защиты предоставить невозможно, поскольку оба параметра, помимо прочего, зависят от способа хранения, температуры, влажности, степени износа и интенсивности использования. Поэтому проверяйте данное изделие после длительного хранения, а также до и после каждого использования на наличие повреждений или изменения материала (например, неровные, потрескавшиеся покрытия / материалы, дыры, изменения цвета и т.д.). Проверяйте данное изделие перед каждым использованием на соответствие планируемой деятельности и на правильность размера. Неподходящие или бракованные изделия следует выбросить и ни в коем случае не использовать. Размер изделия может отличаться от указанного, например, в результате растяжения.
Все степени защиты были установлены в результате испытаний в лабораторных условиях. Поэтому рекомендуется проверить, пригодно ли индивидуальное средство защиты для планируемого использования, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться в зависимости от различных параметров (например, температуры, износа, интенсивности использования) от условий проверки образца. Если индивидуальное средство защиты уже использовалось, оно может давать меньшую защиту по причине степени износа. Производитель не несет ответственности за ненадлежащее использование изделия.
Чистка / уход: Изделие следует очищать влажной тканью (теплая вода, мягкое чистящее средство), без химикатов и сушить на воздухе. Проверяйте изделие после очистки и перед новым использованием на наличие повреждений. Поврежденные изделия нельзя использовать снова. В зависимости от вида очистки, она может негативно сказаться на защитных свойствах изделия. Поэтому производитель больше не отвечает за изделие после ненадлежащим образом проведенной очистки.
Дезинфекцию можно проводить мягким дезинфицирующим средством.
Дополнительная информация: Данное изделие следует использовать в течение пяти лет после месяца изготовления, указанного на этикетке.
Утилизация: Утилизируйте данное изделие вместе с домашним мусором. После намеренного или непреднамеренного контакта с химикатами это изделие может быть загрязнено вредными для окружающей среды или опасными веществами. В таком случае утилизация проводится в соответствии с применимыми на месте правовыми предписаниями.
Особая информация: Индивидуальное средство защиты может вызвать у чувствительных людей аллергические реакции. Особую осторожность следует проявлять лицам, у которых уже была выявлена сверхчувствительность.

EN 166:2001 **Индивидуальная защита для глаз**

Маркировка смотровых стекол

2C-1,2 AS 1 F
- Степень защиты (только для фильтров)
- Идентификационный символ изготовителя
- Оптический класс
- Краткий символ для механической прочности

Степень защиты (только для фильтров)	Индекс	Степень защиты
Фильтры для защиты при сварке	Без	1,2 - 16
Фильтры для защиты от УФ-излучения (может быть нарушено распознавание цветов)	2	
Фильтры для защиты от УФ-излучения (хорошее распознавание цветов)	2C	1,2 - 5
Фильтры для защиты от УФ-излучения (хорошее распознавание цветов)	3	
Фильтры для защиты от инфракрасных лучей	4	1,2 - 10
Фильтры для защиты от солнечных лучей (без требования по инфракрасным лучам)	5	1,1 - 4,1
Фильтры для защиты от солнечных лучей (с требованием по инфракрасным лучами)	6	1,1 - 4,1

Степень защиты: Чем выше, тем меньше проницаемость (Степень трансмиссии).

Оптический класс

Чем меньше, тем лучше.	1-3

Краткий символ для механической прочности	Требования к механической прочности
Без	Минимальная прочность
S	Увеличенная прочность
F	Защита от частиц с высокой скоростью (толчок на низкой энергии)
B	Защита от частиц с высокой скоростью (толчок на средней энергии)
A	Защита от частиц с высокой скоростью (толчок на высокой энергии)

Маркировка несущих объектов

AS EN 166 F
- Идентификационный символ изготовителя
- Номер этого стандарта
- Краткий символ повышенной механической прочности / защита от частиц с высокой скоростью / экстремальных температур

Область (-и) применения

Краткий символ	Обозначение	Описание
Без	Базовое применение	Не установленные механические риски и опасность вследствие ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучения и солнечного излучения
3	Жидкости	Жидкости (капли и брызги)
4	Грубая пыль	Пыль с размером частицы > 5 мкм
5	Газ и тонкая пыль	Газы, пары, туман, дым и пыль с размером частицы < 5 мкм
8	Вспышка дугового разряда	Электрическая вспышка дугового разряда при коротком замыкании в электрических установках
9	Расправленный металл и горячие твердые объекты	Брызги расплавленных металлов и проникновение горячих твердых объектов

Предупреждения:
Смотровые стекла оптического класса 3 не предназначены для долгосрочного использования.
Если символы F, B и A не действуют как для смотрового стекла, так и для несущего объекта, полному приспособлению для защиты должна быть присвоена более низкая степень.
Чтобы маска для защиты лица соответствовала символу 8 для зоны применения, она должна быть оснащена фильтром степени защиты 2-1,2 или 3-1,2 и иметь минимальную толщину в 1,4 мм.
Чтобы приспособление для защиты глаз соответствовало символу 8 для зоны применения, как несущий объект, так и смотровое стекло с этим символом вместе должны быть помечены одним из символов F, B или A.
Расцарапанные или поврежденные смотровые стекла следует заменить.
Приспособления для защиты глаз от частиц с высокой скоростью могут представлять опасность для носителя в результате переноса толчков, если их носят поверх обычных корректирующих очков.
Если необходима защита от частиц с высокой скоростью при экстремальных температурах, выбранное приспособление для защиты глаз с должно быть маркировано буквой T сразу после буквы для маркировки интенсивности столкновения, то есть FT, BT или AT. Если после буквы, маркирующей интенсивность столкновения, не следует буква T, приспособление для защиты глаз можно использовать для защиты от частиц с высокой скоростью только при комнатной температуре.

EN 170:2002 **Фильтры для защиты от УФ-излучения**

Степень защиты	Распознавание цветов	Типовое применение
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Может быть ухудшенным, если отсутствует маркировка степени защиты 2C.	Для применение для источников излучения, которые преимущественно испускают ультрафиолетовые лучи с длиной волны меньше 313 нм и если ослепление не является существенным фактором. Это покрывает весь диапазон УФ-C- и почти весь диапазон УФ-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Может быть ухудшенным, если отсутствует маркировка степени защиты 2C.	Для применения для источников излучения, которые испускают интенсивное излучение в УФ-диапазоне и в видимом спектральном диапазоне и где поэтому необходимо ослабление видимого излучения.

Производитель — Год и месяц изготовления

Прочитайте руководства по эксплуатации и информацию производителя — Маркировка CE — Маркировка EAC (TP TC 019/2011) — Маркировка UkrSepro

TR

Üreticinin talimatları ve bilgileri
Yönetmelik (AB) 2016/425, Ek II Bölüm 1.4 uyarınca kişisel koruyucu donanım (KKD) için bilgi broşürü. Lütfen kişisel koruyucu donanımı kullanmadan önce bu bilgi broşürünü dikkatlice okuyun. Bu bilgi broşürünü, başkasına vermeniz durumunda kişisel koruyucu donanıma ekleme ve kişisel koruyucu donanımın alıcısına teslim etmekle yükümlüsünüz. Bu amaçla bu bilgi broşürü sınırsız sayıda çoğaltılabilir.

Kişisel göz koruması	Risk kategorisi II
Sertifikasyon	EN 166
Onaylanmış kuruluş	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Tanım numarası	0530

CE işareti, ürünün 2016/425 sayılı (AB) yönetmeliğinin temel sağlık koruması ve güvenlik gereksinimlerine uygun olduğunu belgeler. AB uygunluk beyanı www.doc.nitras.de adresinde görülebilir.
Bu üründe risk kategorisi II kişisel koruyucu donanım söz konusudur. Bu sizi şunlara karşı korur: Mekanik tehlikeler, optik tehlikeler. Yukarıda belirtilenlerin dışındaki uygulama alanları kati olarak yasaktır. Bundan dolayı bu ürünün koruma sağlamadığı etkenlere örnekler: termal tehlikeler, biyolojik tehlikeler, elektriksel tehlikeler. Lütfen takılı piktogramlara, uyarılara ve ilgili performans kademelerine dikkat edin.
Depolama/kullanım/kontrol: Serin ve kuru yerde muhafaza edin. Doğrudan güneş ışığı, UV ışınları veya ozon kaynaklarından uzak tutun. Bükülmüş halde veya ağırlık yükü altında depolamayın. Ürünü mümkünse orijinal ambalajında depolayın ve taşıyın. Işık, nem, sıcaklık ve daha uzun süre boyunca malzemedeki doğal değişimler gibi etkiler ürün özelliklerinde değişikliğe neden olabilir. Her iki parametrenin depolama, sıcaklık, nem, aşınma derecesi ve kullanım yoğunluğuna bağlı olduğu için kişisel koruyucu donanımın depolama süresi ve kullanım ömrü hakkında kesin bilgiler mümkün değildir. Bu nedenle, uzun süreli saklamadan sonra ve her kullanımdan önce ve sonra bu ürünü hasar veya malzeme değişiklikleri açısından kontrol edin (ör. kırılganlık, çatlamış kaplamalar/malzemeler, delikler, renk değişiklikleri vs.). Her kullanımdan önce bu ürünü amaçlandığı faaliyet için uygunluğunu ve doğru boyutunu kontrol edin. Uygun olmayan veya hatalı ürünler imha edilmeli ve asla kullanılmamalıdır. Ürünün boyu ör. genleşme nedeniyle verilen bilgilerden farklılık gösterebilir.
Tüm performanslar laboratuvar şartlarında testlerle tespit edilmiştir. Bu nedenle kişisel koruyucu donanımın öngörülen kullanıma uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir, çünkü çalışma yerindeki şartlar farklı parametrelere (ör. sıcaklık, aşınma, kullanım yoğunluğu) bağlı olarak yapı tip onayından farklılık gösterebilir. Kişisel koruyucu donanım daha önce kullanılmışsa yıpranma derecesi nedeniyle daha düşük performans gösterebilir. Üretici ürünün amaca aykırı kullanımında bir sorumluluk kabul etmez.
Temizleme / bakım: Ürün nemli bir bezle (ılık su, hafif deterjan), kimyasal kullanmadan temizlenmeli ve havada kurutulmalıdır. Temizlik sonrasında ve yeniden kullanmadan önce ürünü kontrol edin. Hasarlı ürünleri tekrar kullanmayın. Temizliğin türüne bağlı olarak bu, ürünün performansı üzerine olumsuz etki edebilir. Bu nedenle üretici, nizami olarak yapılmayan bir temizlik sonrasında ürün hakkında bir sorumluluk kabul etmez.
Dezenfeksiyon hafif bir dezenfektanla yapılabilir.
Diğer bilgiler: Bu ürün etiket üzerinde yazılan üretim ayından itibaren beş yıl içinde kullanılmalıdır.
Bertaraf: Bu ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf edin. Kimyasallarla amaçlanan veya amaçlanmayan temas sonrasında bu ürün çevreye zararlı ve tehlikeli maddelerle kirlenmiş olabilir. Bu durumda bertaraf işlemi yerel uygulanacak mevzuat doğrultusunda yapılmalıdır.
Özel bilgiler: Kişisel koruyucu donanım hassas insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bilinen aşırı duyarlılıkta özel dikkat gösterilmesi önerilir.

EN 166:2001 **Kişisel göz koruması**

Camların etiketlemesi

2C-1,2 AS 1 F
- Koruma seviyesi (sadece filtreler için)
- Üreticinin kimlik işareti
- Optik sınıf
- Mekanik dayanım için kısaltma

Koruma seviyesi (sadece filtreler için)	Ön sayı	Koruma seviyesi
Kaynak maskesi	Yok	1,2 - 16
Ultraviyole koruması (renk algısı olumsuz etkilenebilir)	2	
Ultraviyole koruması (iyi renk algısı)	2C	1,2 - 5
Ultraviyole koruması (iyi renk algısı)	3	
Kızılötesi koruması	4	1,2 - 10
Güneş koruması (kızılötesi gereksinimsiz)	5	1,1 - 4,1
Güneş koruması (kızılötesi gereksinimli)	6	1,1 - 4,1

Koruma seviyesi: Ne kadar yüksekse geçirgenlik o kadar düşüktür (Transmisyon derecesi).

Optik sınıf

Ne kadar düşükse o kadar iyidir.	1-3

Mekanik dayanım için kısaltma	Mekanik dayanım gereksinimleri
Yok	Asgari dayanım
S	Artırılmış dayanım
F	Yüksek hızlı parçacıklara karşı koruma (düşük enerjili darbe)
B	Yüksek hızlı parçacıklara karşı koruma (orta enerjili darbe)
A	Yüksek hızlı parçacıklara karşı koruma (yüksek enerjili darbe)

Taşıyıcı gövdelerin etiketlemesi

AS EN 166 F
- Üreticinin kimlik işareti
- Bu standardın numarası
- Artan mekanik mukavemet / yüksek hızlı parçacıklara / aşırı sıcaklıklara karşı koruma için kısaltma

Kullanım alan(lar)ı

Kısaltma	Tanımlama	Açıklama
Yok	Temel kullanım	Ultraviyole, görünür ve kızılötesi radyasyon ve güneş ışınlarından kaynaklanan tanımlanmamış mekanik tehlikeler
3	Sıvılar	Sıvılar (damla ve sıçramalar)
4	Kaba toz	Parçacık büyüklüğü > 5 µm olan toz
5	Gaz ve ince toz	Parçacık büyüklüğü < 5 µm olan gaz, buhar, sis, duman ve toz
8	Ark hatası	Elektrik tesisatlarında kısa devre durumunda elektrik arkı
9	Ergimiş metal ve sıcak katılar	Ergimiş metal sıçramaları ve sıcak katılar tarafından penetrasyon

Uyarı notları:
Optik sınıf 3 camları, uzun süreli kullanım için öngörülmemiştir.
F, B ve A sembolleri hem cam hem de taşıyıcı gövde için geçerli değilse göz koruma cihazının tamamına daha düşük derece verilmelidir.
Sembol 8 olan bir yüz koruyucunun uygulama alanına uygun olması için koruma seviyesi 2-1,2 veya 3-1,2 olan bir filtre ile donatılmış olup minimum 1,4 mm kalınlığa sahip olmalıdır.
Sembol 8 olan bir göz koruma cihazının uygulama alanına uygun olması için hem cam hem de taşıyıcı gövde bu sembolle birlikte F, B veya A sembollerinden biriyle işaretli olmak zorundadır.
Çizilmiş veya hasar görmüş camlar değiştirilmelidir.
Yüksek hızdaki parçacıklara karşı kullanılan göz koruyucuları, normal numaralı gözlüklerin üzerinde kullanıldığında darbelerin iletilmesiyle kullanıcıya zarar verebilir.
Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızlı partiküllere karşı koruma gerekiyorsa seçilen göz koruma cihazı, darbe yoğunluğu harfinin hemen yanında bulunacak T harfi ile işaretlenmelidir, örn. FT, BT veya AT şeklinde. Darbe yoğunluğu harfini T harfi takip etmiyorsa göz koruması yüksek hızlı parçacıklara karşı sadece oda sıcaklığında kullanılmalıdır.

EN 170:2002 **Ultraviyole koruması**

Koruma seviyesi	Renk algısı	Tipik kullanım
2-1,2 2-1,4 2-1,7	2C koruma seviyesi etiketi yoksa bozulabilir.	Ağırlıklı olarak 313 nm'den kısa dalga boylarına sahip ultraviyole ışınlar yayan radyasyon kaynaklarında ve göz kamaşmasının önemli bir faktör olmadığı durumlarda kullanım içindir. Bu, UV-C aralığının tamamını ve UV-B aralığının çoğunu kapsar.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	2C koruma seviyesi etiketi yoksa bozulabilir.	UV aralığında ve görünür spektral aralıkta yoğun radyasyon yayan ve bundan dolayı görünür radyasyonun zayıflatılması gereken durumlarda kullanım içindir.

Üretici — Üretim yılı ve ayı.

Üreticinin talimatları ve bilgilerini okuyun — CE işareti — EAC işareti (TP TC 019/2011) — UkrSepro işareti

EL

Οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή
Ενημερωτικό φυλλάδιο για τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) σύμφωνα με τη Διάταξη της ΕΕ 2016/425, Παράρτημα II, Απόσπασμα 1.4. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο πριν τη χρήση των ΜΑΠ. Έχετε την υποχρέωση επισύναψης αυτού του ενημερωτικού φυλλαδίου σε περίπτωση παράδοσης του ΜΑΠ ή να το παραδώσετε στον παραλήπτη του ΜΑΠ. Για το σκοπό αυτό το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο μπορεί να φωτοτυπηθεί χωρίς περιορισμό.

Ατομικό μέσο προστασίας για τα μάτια	Κατηγορία κινδύνων II
Πιστοποίηση	EN 166
Διακοινωμένο όργανο	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Αριθμός αναγνώρισης	0530

Η σήμανση CE πιστοποιεί ότι το προϊόν αντιστοιχεί στις βασικές απαιτήσεις προστασίας της υγείας και ασφάλειας της Διάταξης της ΕΕ 2016/425. Η Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.doc.nitras.de.
Αυτό το προϊόν είναι μέσο ατομικής προστασίας της κατηγορίας κινδύνων II. Σας προστατεύει έναντι: Μηχανικοί κίνδυνοι, οπτικοί κίνδυνοι. Διαφορετικοί από τους ανωτέρω αναφερόμενους τομείς χρήσης αποκλείονται ρητά. Το προϊόν αυτό δεν παρέχει συνεπώς μεταξύ άλλων, καμία προστασία έναντι: θερμικοί κίνδυνοι, βιολογικοί κίνδυνοι, ηλεκτρικοί κίνδυνοι. Λαμβάνετε υπόψη τα τοποθετημένα σύμβολα, τις υποδείξεις και τις αντίστοιχες βαθμίδες απόδοσης.
Αποθήκευση/Χρήση/Έλεγχος: Φυλάτε σε δροσερό και στεγνό χώρο. Διατηρείτε μακριά από απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υπεριώδεις ακτίνες ή πηγές όζοντος. Μην αποθηκεύετε λυγισμένα ή κάτω από φορτία. Αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το προϊόν όσο είναι δυνατόν μέσα στη γνήσια συσκευασία. Επιδράσεις όπως από φως, υγρασία, θερμοκρασία καθώς και από φυσικές αλλαγές υλικών κατά τη διάρκεια μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος μπορεί να έχουν ως επακόλουθο αλλαγή στις ιδιότητες προϊόντος. Ακριβή στοιχεία για το χρόνο αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής των ΜΑΠ δεν είναι δυνατά διότι και οι δύο παράμετροι εξαρτώνται μεταξύ άλλων από το εκάστοτε είδος αποθήκευσης, τη θερμοκρασία, την υγρασία, το βαθμό φθορών και την ένταση χρήσης. Για το λόγο αυτό ελέγχετε αυτό το προϊόν μετά από μακρά αποθήκευση καθώς και πριν και μετά από κάθε χρήση για ζημιές ή αλλαγές στο υλικό (π.χ. εύθραυστες, ραγισμένες επιστρώσεις/υλικά, οπές, αλλαγές στο χρώμα κ.λπ.). Ελέγχετε αυτό το προϊόν πριν από

Επίπεδο προστασίας (μόνο για τα φίλτρα)	Πρόθημα	Επίπεδο προστασίας
Φίλτρο προστασίας συγκόλλησης	Χωρίς	1,2 - 16
Φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (ενδέχεται να επηρεαστεί η αναγνώριση των χρωμάτων)	2	
Φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (καλή αναγνώριση χρωμάτων)	2C	1,2 - 5
Φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (καλή αναγνώριση χρωμάτων)	3	
Φίλτρο προστασίας από την υπέρυθρη ακτινοβολία	4	1,2 - 10
Φίλτρο προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία (χωρίς σύστημα υπέρυθρης ακτινοβολίας)	5	1,1 - 4,1
Φίλτρο προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία (με σύστημα υπέρυθρης ακτινοβολίας)	6	1,1 - 4,1

Επίπεδο προστασίας: Όσο υψηλότερος είναι, τόσο λιγότερη είναι η διαπερατότητα (Συντελεστής διαπερατότητας).

Οπτική κλάση	
Όσο χαμηλότερη, τόσο καλύτερη.	1-3

Σύμβολο μηχανικής αντοχής	Απαιτήσεις μηχανικής αντοχής
Χωρίς	Ελάχιστη αντοχή
S	Αυξημένη αντοχή
F	Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας (πρόσκρουση χαμηλής ενέργειας)
B	Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας (πρόσκρουση μέσης ενέργειας)
A	Προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας (πρόσκρουση υψηλής ενέργειας)

Σήμανση βάσης υποστήριξης

AS EN 166 F

Αναγνωριστικό σύμβολο κατασκευαστή
Αριθμός του προτύπου
Σύμβολο αυξημένης μηχανικής αντοχής / προστασίας από σωματίδια υψηλής ταχύτητας / ακραίων θερμοκρασιών

Τομέας (Τομείς) χρήσης

Σύμβολο	Περιγραφή	Περιγραφή
Χωρίς	Βασική χρήση	Μη καθορισμένοι μηχανικοί κίνδυνοι και κίνδυνος από υπεριώδη, ορατή και υπέρυθρη ακτινοβολία και ηλιακή ακτινοβολία
3	Υγρά	Υγρά (σταγονίδια και πιτσίλισμα)
4	Χονδρόκοκκη σκόνη	Σκόνη με μέγεθος κόκκων > 5 μm
5	Αέρια και λεπτόκοκκη σκόνη	Αέρια, ατμοί, ομίχλη, καπνός και σκόνη με μέγεθος σωματιδίων < 5 μm
8	Σφάλμα ηλεκτρικού τόξου	Βραχυκύκλωμα ηλεκτρικού τόξου σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
9	Λιωμένο μέταλλο και καυτά στερεά σώματα	Πιτσίλισμα λιωμένων μετάλλων και εισχώρηση καυτών στερεών σωμάτων

Υποδείξεις προειδοποίησης:
Τα προστατευτικά γυαλιά της οπτικής κλάσης 3 δεν ενδείκνυνται για μακροχρόνια χρήση.
Αν τα σύμβολα F, B και A δεν ισχύουν και για τα προστατευτικά γυαλιά και για τη βάση υποστήριξης, τότε ο εξοπλισμός προστασίας ματιών διαθέτει τον χαμηλότερο βαθμό προστασίας.
Μια προστατευτική προσωπίδα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με φίλτρο βαθμού προστασίας 2-1,2 ή 3-1,2 και να έχει ελάχιστο πάχος 1,4 mm, για να αντιστοιχεί στο σύμβολο 8 για το πεδίο εφαρμογής.
Για να αντιστοιχεί ο εξοπλισμός προστασίας ματιών στο σύμβολο 8 για το πεδίο εφαρμογής, πρέπει να διαθέτει βάση υποστήριξης και προστατευτικά γυαλιά που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο, καθώς και με τα σύμβολα F, B ή A.
Προστατευτικά γυαλιά με γρατσουνιές ή βλάβες πρέπει να αντικαθίστανται.
Εξοπλισμοί προστασίας ματιών από σωματίδια υψηλής ταχύτητας ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τον χρήστη λόγω της μεταφοράς της πρόσκρουσης, όταν φοριούνται πάνω από συμβατικά διορθωτικά γυαλιά.
Εάν απαιτείται προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας σε ακραίες θερμοκρασίες, ο επιλεγμένος εξοπλισμός προστασίας ματιών πρέπει να επισημαίνεται με το γράμμα T ακριβώς μετά από το γράμμα για την ένταση της πρόσκρουσης, π.χ. FT, BT ή AT. Όταν το γράμμα για την ένταση της πρόσκρουσης δεν ακολουθείται από το γράμμα T, ο εξοπλισμός προστασίας ματιών πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε θερμοκρασία δωματίου για την προστασία από σωματίδια υψηλής ταχύτητας.

EN 170:2002 Φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία

Επίπεδο προστασίας	Αναγνώριση χρωμάτων	Συνήθης χρήση
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Μπορεί να δυσχεραίνεται, αν δεν υπάρχει η επισήμανση του επιπέδου προστασίας 2C.	Για χρήση σε πηγές ακτινοβολίας οι οποίες εκπέμπουν κατά κύριο λόγο υπεριώδη ακτινοβολία με μήκος κύματος μικρότερο από 313 nm και όταν η αντανάκλαση από τη λάμψη δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα. Καλύπτεται ολόκληρο το φάσμα της ακτινοβολίας UV-C και το μεγαλύτερο φάσμα της ακτινοβολίας UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Μπορεί να δυσχεραίνεται, αν δεν υπάρχει η επισήμανση του επιπέδου προστασίας 2C.	Για χρήση σε πηγές ακτινοβολίας οι οποίες εκπέμπουν έντονη ακτινοβολία στο φάσμα UV και στην ορατή φασματική περιοχή και όπου για αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη η εξασθένιση της ορατής ακτινοβολίας.

Κατασκευαστής — Έτος και μήνας κατασκευής.

Διαβάστε τις οδηγίες και πληροφορίες του κατασκευαστή — Σήμανση CE — Σήμανση EAC — Επισήμανση UkrSepro

RO

Instrucțiuni și informații ale producătorului
Broșură informativă pentru echipament individual de protecție (EIP) conform Regulamentului (UE) 2016/425, Anexa II Secțiunea 1.4. Vă rugăm să citiți cu atenție această broșură informativă înainte de a utiliza EIP. În caz de transfer al EIP, sunteți obligat să anexați și această broșură informativă, respectiv să o predați destinatarului EIP. În acest scop, broșura informativă poate fi multiplicată nelimitat.

Protecție pentru ochi	Categorie de risc II
Certificare	EN 166
Organism notificat	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Număr de identificare	0530

Marcajul CE atestă că produsul corespunde cerințelor de bază privind protecția sănătății și siguranța, conform Regulamentului (UE) 2016/425. Declarația de conformitate UE poate fi consultată la www.doc.nitras.de.
Acest produs este un echipament individual de protecție din categoria de risc II. Acesta vă protejează împotriva: riscuri mecanice, riscuri optice. Altele decât domeniile de aplicare menționate mai sus sunt excluse în mod expres. De aceea, acest produs nu oferă, printre altele, protecție împotriva: riscuri termice, riscuri biologice, riscuri electrice. Vă rugăm să aveți în vedere pictogramele aplicate, instrucțiunile și nivelurile de performanță aferente.
Depozitare/utilizare/verificare: A se depozita la loc uscat și răcoros. Nu expuneți în lumina solară directă, radiații UV sau surse de ozon. Nu depozitați în poziție îndoită sau sub greutate. Pe cât posibil, depozitați, respectiv transportați produsul în ambalajul original. Lumina, umiditatea, temperatura, ca și modificările naturale ale materialelor, într-un interval de timp mai lung, pot influența modificarea caracteristicilor produsului. Nu se pot da date exacte privind timpul de depozitare și durata de viață a EIP, întrucât ambii parametri depind, printre altele, de tipul de depozitare, de temperatură, umiditate, gradul de uzură și intensitatea utilizării. De aceea, trebuie să verificați acest produs după o depozitare mai îndelungată, ca și înainte și după fiecare utilizare, cu privire la deteriorări sau modificări ale materialelor (de ex. straturi/materiale fragile, fisurate, găuri, modificări ale culorii etc.). Verificați acest produs înainte de fiecare utilizare, dacă este adecvat activității prevăzute și dacă are dimensiunea corectă. Produsele neadecvate sau defectuoase trebuie eliminate și în niciun caz nu trebuie utilizate. Dimensiunea produsului poate fi diferită de cea indicată, de exemplu din cauza întinderii.
Toate performanțele au fost determinate prin examinări în condiții de laborator. De aceea se recomandă o verificare, dacă EIP este adecvat pentru utilizarea prevăzută, întrucât condițiile de la locul de muncă pot fi diferite de cele ale examinării de tip, în funcție de diverși parametri (de ex. temperatura, frecarea, intensitatea utilizării). Dacă EIP s-a folosit, acesta poate oferi performanțe mai reduse, în funcție de gradul de uzură. Producătorul nu își asumă răspunderea în caz de utilizare necorespunzătoare a produsului.
Curățare/întreținere: Produsul trebuie curățat cu o lavetă umedă (apă călduță, detergent blând), fără chimicale și uscat la aer. Verificați produsul după curățare și înainte de a-l purta din nou, ca acesta să nu prezinte deteriorări. Nu reutilizați produsele deteriorate. În funcție de tipul de curățare, acesta poate afecta negativ performanța produsului. În cazul unei curățări incorecte, producătorul nu își mai asumă răspunderea pentru produs.
Dezinfecția se poate face cu un dezinfectant blând.
Mai multe informații: Acest produs trebuie utilizat în decurs de cinci ani de la luna de fabricație menționată pe etichetă.
Eliminare: Eliminați acest produs împreună cu deșeurile menajere. După contactul intenționat sau accidental cu substanțe chimice, acest produs poate fi contaminat cu substanțe periculoase sau dăunătoare mediului. În acest caz, eliminarea trebuie să se facă în conformitate prevederile legale, aplicabile la fața locului.
Instrucțiuni speciale: EIP poate cauza reacții alergice persoanelor sensibile. Se recomandă atenție deosebită în caz de alergie cunoscută.

EN 166:2001 Protecție pentru ochi

Marcarea lentilelor

2C-1,2 AS 1 F

Nivel de protecție (numai pentru filtre)
Mărci de identificare ale producătorului
Clasă optică
Abreviere pentru rezistența mecanică

Nivel de protecție (numai pentru filtre)	Coeficient	Nivel de protecție
Filtru de protecție pentru sudori	Fără	1,2 - 16
Filtru de protecție ultraviolete (detectarea culorilor poate fi afectată)	2	
Filtru de protecție ultraviolete (o bună detectare a culorilor)	2C	1,2 - 5
Filtru de protecție ultraviolete (o bună detectare a culorilor)	3	
Filtru de protecție infraroșu	4	1,2 - 10
Filtru de protecție solară (fără cerință infraroșu)	5	1,1 - 4,1
Filtru de protecție solară (cu cerință infraroșu)	6	1,1 - 4,1

Nivel de protecție: Cu cât este mai mare, cu atât mai mică este permeabilitatea (Factor de transmisie).

Clasă optică	
Cu cât este mai scăzută, cu atât este mai bine.	1-3

Abreviere pentru rezistența mecanică	Cerințe privind rezistența mecanică
Fără	Rezistență minimă
S	Rezistență crescută
F	Protecție împotriva particulelor cu viteză mare (impact energetic scăzut)
B	Protecție împotriva particulelor cu viteză mare (impact energetic mediu)
A	Protecție împotriva particulelor cu viteză mare (impact energetic ridicat)

Marcarea corpurilor portante

AS EN 166 F

Mărci de identificare ale producătorului
Numărul acestei norme
Abreviere pentru rezistența mecanică crescută/protecția împotriva particulelor cu viteză mare/temperaturi extreme

Domeniul (domeniile) de utilizare

Abreviere	Denumirea	Descriere
Fără	Utilizarea de bază	Riscuri mecanice neidentificate și pericolul nestabilit prin expunerea la radiațiile ultraviolete, vizibile și infraroșii și la radiațiile solare
3	Lichide	Lichide (picături și stropi)
4	Praf grosier	Praf cu o granulație > 5 μm
5	Gaz și praf fin	Gaze, vapori, ceață, fum și praf cu o dimensiune a particulelor < 5 μm
8	Defecțiunea arcului electric	Arc electric în cazul scurtcircuitului în instalațiile electrice
9	Metal topit și corpuri solide fierbinți	Stropi de metale topite și pătrunderea corpurilor solide fierbinți

Avertismente:
Lentilele din clasa optică 3 nu sunt destinate pentru utilizarea pe termen lung.
Dacă simbolurile F, B și A nu se aplică atât pentru lentilă, cât și pentru corpul portant, nivelul mai scăzut trebuie să fie atribuit aparatului complet de protecție oculară.
Pentru ca un ecran de protecție facială să corespundă simbolului 8 pentru domeniul de aplicare, acesta trebuie să fie echipat cu un filtru cu nivel de protecție 2-1,2 sau 3-1,2 și să aibă o grosime minimă de 1,4 mm.
Pentru ca un aparatul de protecție oculară să corespundă simbolului 8 pentru domeniul de aplicare, atât corpul portant, cât și lentila trebuie să fie marcate cu acest simbol, împreună cu unul dintre simbolurile F, B sau A.
Lentilele zgâriate sau deteriorate trebuie înlocuite.
Aparatele de protecție oculară împotriva particulelor cu viteză ridicată pot reprezenta un pericol prin transmiterea șocurilor pentru purtător atunci când sunt purtate peste ochelarii de corecție convenționali.
Dacă este necesară protecția împotriva particulelor cu viteză ridicată la temperaturi extreme, aparatul de protecție oculară selectat trebuie marcat cu litera T imediat după literele pentru intensitatea impactului, adică FT, BT sau AT. Dacă după litera pentru intensitatea impactului nu urmează litera T, aparatul de protecție oculară trebuie utilizat numai la temperatura camerei împotriva particulelor cu viteză mare.

EN 170:2002 Filtru de protecție ultraviolete

Nivel de protecție	Detectare culori	Utilizarea tipică
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Poate fi deteriorat dacă nu există nicio marcare nivel de protecție 2C.	În cazul utilizării cu surse de radiații care emit radiații ultraviolete predominante cu lungimi de undă mai mici de 313 nm și când diafragmarea nu este un factor semnificativ. Aceasta acoperă întreaga parte UV-C și cea mai mare parte a domeniului UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Poate fi deteriorat dacă nu există nicio marcare nivel de protecție 2C.	Pentru utilizarea cu surse de radiație care emit radiații intense în domeniul UV și în spectrul vizibil și unde, prin urmare, este necesară o atenuare a radiației vizibile.

Producător — Anul și luna de fabricație

Citiți instrucțiunile și informațiile producătorului — Marcaj CE — Marcaj EAC — Marcaj UkrSepro

HU

A gyártó utasításai és információi
Tájékoztató füzet egyéni védőeszközökhöz (EVE) a 2016/425 sz. (EU) rendelkezés II. függelékének 1.4 bekezdése szerint Az EVE használata előtt gondosan olvassa át ezt a tájékoztató füzetet. Az EVE továbbadása esetén köteles ezt a tájékoztató füzetet is továbbadni ill. az EVE átvevőjének átadni. E célból ez a tájékoztató füzet korlátlan mennyiségben sokszorosítható.

Személyes szemvédelem	II. kockázati kategória
Tanúsítvány	EN 166
Bejelentett szervezet	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Gyártási szám:	0530

A CE-jelölés tanúsítja, hogy a termék a 2016/425 (EU) rendelkezés alapvető egészségvédelmi és biztonsági előírásainak megfelel. Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a www.doc.nitras.de oldalon találja.
Ez a termék II. kockázati kategóriába tartozó egyéni védőeszköz. Véd: mechanikus veszélyek, optikai veszélyek. A fent említettektől eltérő alkalmazási területek kifejezetten kizártak. Ez a termék többek között nem véd: termikus veszélyek, biológiai veszélyek, elektromos veszélyek. Vegye figyelembe a felrajzolt piktogramokat, megjegyzéseket és hozzátartozó teljesítményfokozatokat.
Tárolás/Alkalmazás/Felülvizsgálat: Tárolja hűvös, száraz helyen. Tartsa távol közvetlen napfénytől, UV-sugárzástól vagy ózonforrásoktól. Ne tárolja meghajlított állapotban, vagy terhelés alatt. A terméket lehetőleg eredeti csomagolásban tárolja ill. szállítsa. A fény, nedvesség, hőmérséklet, valamint a természetes nyersanyag változásai hosszabb idő elteltével módosíthatják a termék tulajdonságait. A tárolás és az EVE élettartamának pontos ideje nem meghatározható, mivel mindkét paraméter többek között a tárolás, hőmérséklet, nedvesség, kopási fokozat és a használat intenzitásának mindenkori mértékétől függ. Hosszabb tárolás után valamint minden használat előtt ellenőrizze a termék sérüléseit vagy a nyersanyag változásait (pl. durva, berepedezett felületeket/anyagokat, lyukakat, színelváltozásokat, stb.). Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelel a következő tevékenységnek, és megfelelő méretű-e. A nem megfelelő vagy hibás termékeket ártalmatlanítsa és semmi esetre se használja tovább. A termék mérete pl. nyúlás miatt eltérhet az adatoktól.
Minden teljesítményt laboratóriumi feltételek mellett végzett vizsgálatokkal igazoltunk. Ezért ellenőrizze, hogy az EVE a kérdéses alkalmazásnak megfelel-e, mivel a munkahelyi feltételek különböző paraméterektől függnek (pl. hőmérséklet, kopás, használat intenzitása), amelyek a típusvizsgától eltérhetnek. Ha már használta az EVE-t, akkor a kopás miatt csökkenhet a teljesítménye. A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használata esetén.
Tisztítás / Karbantartás: A terméket tisztítsa vegyszerek nélkül nedves ruhával (langyos vízben, enyhe tisztítószerrel) és szabad levegőn hagyja megszáradni. Tisztítás után és mielőtt újra felveszi, vizsgálja meg, hogy a termék nem sérült. Sérült terméket ne használjon. A tisztítás módjától függően ennek a termék teljesítményére negatív hatása lehet. Ezért a gyártó - a szakszerűtlenül végrehajtott tisztítás után - nem vállal tovább felelősséget a termékre.
Fertőtlenítőszerrel fertőtlenítheti.
További megjegyzések: Ezt a terméket a címkén említett gyártás hónapjától számított öt éven belül használja fel.
Ártalmatlanítás: A terméket a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítsa. Akaratlagos és nem akaratlagos vegyi anyagokkal érintkezés esetén a termék környezetkárosító vagy veszélyes anyagok által válhat szennyezetté. Ebben az esetben a helyben alkalmazott jogi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Különleges megjegyzések: Az EVE érzékeny személyeknél allergiás reakciókat okozhat. Ismert túlérzékenység esetén különleges elővigyázatosság javasolt.

EN 166:2001 Személyes szemvédelem

Kijelző ablakok jelölés

2C-1,2 AS 1 F

Védelmi fokozat (csak szűrőhöz)
A gyártó azonosító jelzései
Optikai osztály
A mechanikus szilárdság rövidítése

Védelmi fokozat (csak szűrőhöz)	Tényező	Védelmi fokozat
Hegesztő védőszűrő	A	1,2 - 16
Ultraibolya védőszűrő (a színfelismerés befolyásolható)	2	
Ultraibolya védőszűrő (jó színfelismerés)	2C	1,2 - 5
Ultraibolya védőszűrő (jó színfelismerés)	3	
Infravörös védőszűrő	4	1,2 - 10
Napsütés ellen védő szűrő (infravörös védelem nélkül)	5	1,1 - 4,1
Napsütés ellen védő szűrő (infravörös védelemmel)	6	1,1 - 4,1

Védelmi fokozat: Je höher, desto geringer die Durchlässigkeit (Transmissionsgrad).

Optikai osztály	
Minél alacsonyabb, annál jobb.	1-3

A mechanikus szilárdság rövidítése	Mechanikus szilárdság igénye nélkül
A	Minimális szilárdság
S	Megnövelt szilárdság
F	Nagy sebességű részecskék elleni védelem (alacsony energiájú ütés)
B	Nagy sebességű részecskék elleni védelem (közepes energiájú ütés)
A	Nagy sebességű részecskék elleni védelem (nagy energiájú ütés)

Hordozó testek rövidítése

AS EN 166 F

A gyártó azonosító jelzései
A szabvány száma
Nagyobb mechanikus szilárdság / nagy sebességű részecskék elleni védelem / extrém hőmérséklet rövidítése

Alkalmazási terület(ek)

Rövidítés	Megnevezés	Leírás
A	Alapvető felhasználás	Nem meghatározott mechanikus kockázatok, valamint ultraibolya, látható, infravörös sugárzás és napsütés miatti veszélyeztetés
3	Folyadékok	Folyadékok (cseppek és spriccolás)
4	Durva por	Por szemcseméret > 5 μm
5	Gáz és finom por	Gázok, gőzök, köd, füst és por szemcseméret < 5 μm
8	Zavaró fényív	Elektromos berendezésekben rövidzárlat esetén elektromos fényív
9	Olvadt fém és forró szilárd test	Olvadt fém spriccolása és forró testek áthatolása

Figyelmeztetések:
3. optikai osztályba tartozó kijelző ablakok nem hosszú távú használatra készültek.
Ha az F, B és A szimbólumok nem érvényesek a kijelző ablakokra és a hordozótestekre, akkor a teljes szemvédő eszközt alacsonyabb fokozathoz kell besorolni.
Ahhoz, hogy az arcvédő pajzs a 8. szimbólumnak megfeleljen az alkalmazási terület szerint, szerelje fel 2-1,2 vagy 3-1,2 védelmi fokozattal és legyen legalább 1,4 mm vastag.
Ahhoz, hogy egy 8. szimbólummal jelölt szemvédő eszköz megfeleljen az alkalmazási területnek, a hordozótest és a kijelző ablak is legyen ezzel a szimbólummal megjelölve, az F, B vagy A szimbólumokkal együtt.
A megkarcolt vagy sérült kijelző ablakokat cserélje ki.
A nagy sebességű részecskék elleni szemvédő eszközök ütközések miatt a viselő számára veszélyt jelentenek, ha a hagyományos korrekciós szemüvegét hordja.
Ha a nagy sebességű részecskékkel szembeni extrém hőmérsékletek mellett védelem szükséges, akkor a kiválasztott szemvédő eszköz ütközési erőssége legyen T betűvel jelezve, vagyis: FT, BT vagy AT. Ha az ütközési erősséget nem a T betű követi, akkor a szemvédő eszköz csak szobahőmérsékleten használható nagy sebességű részecskék ellen.

EN 170:2002 Ultraibolya védőszűrő

Védelmi fokozat	Színfelismerés	Tipikus felhasználás
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Rosszabb lehet, ha nincs 2C-védelmi fokozat-jelzés.	Olyan sugárzási forrás használatához, amely elsősorban 313 nm-nél rövidebb hullámú ultraibolya sugárzást bocsát ki, és ha a káprázat nem jelentős tényező. Ez a teljes UV-C és a legtöbb UV-B területet is fedi.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Rosszabb lehet, ha nincs 2C-védelmi fokozat-jelzés.	Olyan sugárzási források használata esetén, amelyek intenzív sugárzást bocsátanak ki UV-területen és a látható spektrumban, és ahol ezért a látható sugárzással szembeni csökkentésére van szükség.

Gyártó — A gyártás éve és hónapja

Olvassa el a gyártó utasításait és információit — CE-jelölés — EAC-jelölés — UkrSepro-jelölés

BG

Инструкции и информация от производителя
Информационна брошура за лични предпазни средства (ЛПС) съгласно Регламент (ЕС) 2016/425. Приложение II, Раздел 1.4. Моля, прочетете внимателно тази информационна брошура преди употребата на ЛПС. Вие сте задължени да приложите тази информационна брошура при препредаване на ЛПС, респ. да я дадете на получателя на ЛПС. За тази цел тази информационна брошура може да се размножава без ограничения.

Лични предпазни средства за очите	Рискова категория II
Сертификация	EN 166
Нотифициран орган	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Идентификационен номер	0530

Означението CE удостоверява, че продуктът съответства на основните изисквания за опазване на здравето и безопасност на Регламент (ЕС) 2016/425. ЕС декларацията за съответствие може да бъде разгледана на адрес www.doc.nitras.de.
При този продукт става въпрос за лично предпазно средство от рискова категория II. Той Ви защитава от: Механични рискове, оптични рискове. Различни от горепосочените области на приложение са изрично изключени. Поради това този продукт, освен всичко останало, не предлага защита срещу: термични рискове, биологични рискове, електрически рискове. Моля, спазвайте поставените пиктограми, указания и съответните нива на характеристиките.
Съхранение / употреба / проверка: Съхранявайте на хладно и сухо. Пазете далеч от директна слънчева светлина, УВ лъчи или източници на озон. Не съхранявайте в прегънато състояние или под натоварване с тежести. По възможност съхранявайте или транспортирайте продукта в оригиналната опаковка. Влияния като светлина, влага, температура и естествени промени на веществата в рамките на по-дълъг период от време могат да доведат до промяна на свойствата на продукта. Точни данни за времето за съхранение и полезния живот на ЛПС не са възможни, защото двата параметъра зависят наред с другото и от съответния вид на съхранение, температурата, влажността, степента на износване и интензитета на употреба. Поради това проверявайте този продукт след по-дълго съхранение, както и преди и след всяка употреба, за повреди или промени на материала (напр. крекши, пукащи се покрития / материали, дупки, промени на цветовете и др.). Проверявайте този продукт преди всяка употреба за неговата пригодност за предвидената дейност и за правилния размер. Неподходящите или дефектни продукти трябва да се изхвърлят и в никакъв случай не трябва да се използват. Размерът на продукта може да се различава напр. поради разтягане от посочените данни.
Всички показатели са били установени чрез тестове в лабораторни условия. Поради това е препоръчителна проверка, дали ЛПС е подходящо за предвидената употреба, защото условията на работното място могат да се различават от тези при изпитването на мостра в зависимост от различни параметри (напр. температура, претриване, интензитет на употреба). Ако ЛПС вече е било използвано, в резултат на степента на износване то може да предлага по-ниски показатели за ефективност. Производителят не поема отговорност при неправилна употреба на продукта.
Почистване / поддръжка: Продуктът трябва да се почиства с влажна кърпа (хладка вода, щадящи почистващи препарати) без химикали или чрез изчистване и да се изсушава на въздух. След почистване и преди повторно носене проверете този продукт за повреди. Повредени продукти не трябва да се използват отново. В зависимост от вида на почистването, то може да се отрази отрицателно върху ефективността на продукта. Поради това, производителя не поема повече отговорност за продукта след неправилно извършено почистване.
Дезинфекцията може да се извърши с лек дезинфектант.
Допълнителни указания: Този продукт трябва да се използва в рамките на пет години от посочения върху етикета месец на производство.
Изхвърляне: Изхвърлете този продукт заедно с домашната смет. След умишлен или неумишлен контакт с химикали, този продукт може да бъде замърсен с вредни за околната среда или опасни субстанции. В този случай изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните правни предписания.
Специални указания: ЛПС може да предизвика алергични реакции при чувствителни хора. Препоръчва се особена предпазливост при известна свръхчувствителност.

EN 166:2001 Лични предпазни средства за очите

Маркировка на стъклата

2C-1,2 AS 1 F

Ниво на защита (само за филтри)
Идентификационен символ на производителя
Оптичен клас
Съкращение за механична якост

Ниво на защита (само за филтри)	Число	Ниво на защита
Филтър за заварчици	Няма	1,2 - 16
Ултравиолетов защитен филтър (разпознаването на цветове може да бъде повлияно)	2	
Ултравиолетов защитен филтър (добро разпознаване на цветовете)	2C	1,2 - 5
Ултравиолетов защитен филтър (добро разпознаване на цветовете)	3	
Инфрачервен филтър	4	1,2 - 10
Слънцезащитен филтър (без инфрачервена защита)	5	1,1 - 4,1
Слънцезащитен филтър (с инфрачервена защита)	6	1,1 - 4,1

Ниво на защита: Колкото по-висока, толкова по-ниска е пропускливостта (Пропускане).

Оптичен клас	
Колкото по-нисък, толкова по-добре.	1-3

Съкращение за механична якост	Изисквания за механична якост
Няма	Минимална якост
S	Повишена здравина
F	Защита срещу частици с висока скорост (удар с ниска енергия)
B	Защита срещу частици с висока скорост (удар със средна енергия)
A	Защита срещу частици с висока скорост (удар с висока енергия)

Обозначение на носещи конструкции

AS EN 166 F

Идентификационен символ на производителя
Номера на тази норма
Съкращение за повишена механична якост / защита срещу частици с висока скорост / екстремни температури

Област(и) на приложение

Съкращение	Обозначение	Описание
Няма	Основна употреба	Неопределени механични рискове и опасност от ултравиолетови, видими и инфрачервени лъчи и слънчеви лъчи
3	Течности	Течности (капки и пръски)
4	Песъчинки	Прах с размер на зърното > 5 μm
5	Газ и прах	Газове, пари, мъгла, дим и прах с размер на частиците < 5 μm
8	Нарушена светлинна дъга	Електрическа дъга при късо съединение в електрически инсталации
9	Разтопен метал и горещи твърди тела	Пръски от разтопени метали и проникване на горещи твърди тела

Предупреждения:
Очилата от оптичен клас 3 не са предназначени за продължителна употреба.
Ако символите F, B и A не се отнасят както за очилата, така и за носещата конструкция, на цялото устройство за защита на очите трябва да се припише по-ниска степен.
За да съответства един предпазен щит за лице на символ 8 за областта на приложение, той трябва да бъде снабден с филтър със степен на защита 2-1,2 или 3-1,2 и да има минимална дебелина 1,4 mm.
За да отговаря едно устройство за защита на очите на символа 8 за областта на приложение, трябва носещата конструкция, както и стъклото да бъдат обозначени с този символ, заедно с един от символите F, B или A.
Надрасканите или повредените стъкла трябва да бъдат сменени.
Предпазителите срещу частици с висока скорост могат да представляват опасност за потребителя при предаване на удари, когато се носят над обикновените очила с диоптър.
Ако се изисква защита срещу частици с висока скорост при екстремни температури, избраното устройство за защита на очите трябва да бъде маркирано с буквата T непосредствено след буквата за интензивност на удара, т.е. FT, BT или AT. Ако символът за интензитета на удара не е последван от буквата T, защитата на очите трябва да се използва само при стайна температура срещу частици с висока скорост.

EN 170:2002 Ултравиолетов защитен филтър

Степен на защита	Разпознаване на цветове	Типична употреба
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Може да се влоши, ако няма ниво на защита 2C на етикета.	За използване с източници на радиация, които излъчват преобладаващо ултравиолетово лъчение при дължини на вълните по-къси от 313 nm и когато отблясъците не са важен фактор. Това покрива цялата UV-C и по-голямата част от UV-B диапазона.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Може да се влоши, ако няма ниво на защита 2C на етикета.	За използване с източници на радиация, които излъчват интензивна радиация в UV обхвата и във видимия спектрален диапазон и където следователно се изисква отслабване на видимото излъчване.

Производител — Година и месец на производство

Прочетете инструкциите и информацията на производителя — Означение CE — Означение EAC — Означение UkrSepro

HR

Upute i informacije proizvođača
Brošura s informacijama o osobnoj zaštitnoj opremi (PSA) sukladno pravilniku (EU) 2016/425, prilog II odsjek 1.4. Molimo da ovu brošuru s informacijama pažljivo pročitate prije uporabe osobne zaštitne opreme. Obvezni ste ovu brošuru s informacijama priložiti prilikom predaje osobne zaštitne opreme, odnosno uručiti je primatelju osobne zaštitne opreme. U tu svrhu ova brošura s informacijama može neograničeno biti umnožena.

Osobna zaštita očiju	Kategorija rizika II
Certificiranje	EN 166
Obaviješteno mjesto	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Broj oznake	0530

CE-oznaka potvrđuje, da proizvod odgovara osnovnim zahtjevima za zaštitu zdravlja i sigurnosnim zahtjevima odredbe (EU) 2016/425. EU-izjava o sukladnosti možete pronaći na stranici www.doc.nitras.de.
Kod ovog proizoda se radi o osobnoj zaštitnoj opremi kategorije rizika II. On Vas štiti od: Mehaničke opasnosti, optičke opasnosti. Područja primjene koja ovdje nisu navedena su izričito isključena. Ovaj proizvod stoga između ostalog ne pruža zaštitu od: termičke opasnosti, biološke opasnosti, električne opasnosti. Molimo obratite pažnju na postavljene piktograme, napomene i pripadajuće stupnjeve učinka.
Skladištenje/korištenje/kontrola: Čuvati na prohladnom i suhom mjestu. Držati dalje od neposrednog utjecaja sunčeve svjetlosti, UV-zraka ili izvora ozona. Ne skladištiti u preklopljenom stanju ili pod opterećenjem. Proizvod po mogućnosti skladištite, odnosno transportirajte u originalnom pakiranju. Utjecaji kao svjetlost, vlaga, temperatura, te prirodne promjene materijala za obradu mogu preko dužeg vremenskog razdoblja imati za posljedicu promjenu osobina proizvoda. Točni navodi u vezi vremena skladištenja i radnog vijeka osobne zaštitne opreme nisu mogući, jer oba parametra ovise između ostalog od odgovarajuće vrste skladištenja, temperature, vlage, stupnju trošenja i intenziteta uporabe. Stoga ovaj proizvod nakon dugotrajnijeg skladištenja, te prije i poslije uporabe provjerite i ustanovite postoje li oštećenja ili promjene materijala obrade (npr. isušeni i lomljivi slojevi/materijali, rupe, promjene boje itd.). Prije svake uporabe ovaj proizvod provjerite u pogledu prikladnosti za predviđenu aktivnost i u pogledu ispravne veličine. Neprikladni i fallični proizvodi moraju biti zbrinuti i ne smiju nikako biti upotrijebljeni. Veličina proizvoda može primjerice uslijed istezanja odstupati od navoda.
Svi učinci su ustanovljeni provjerama u laboratorijskim uvjetima. Stoga se preporučuje provjera, je li osobna zaštitna oprema prikladna za predviđenu uporabu, jer uvjeti na radnom mjestu ovisno o raznim parametrima (npr. temperatura, abrazija, intenzitet uporabe) mogu odstupati od uvjeta kod provjere uzoraka. Ako je osobna zaštitna oprema već korištena, ona može uslijed stupnja trenja nuditi slabiji učinak. Proizvođač ne preuzima odgovornost u slučaju nestručne uporabe proizvoda.
Čišćenje / održavanje: Ovaj proizvod trebate očistiti vlažnom krpom (mlaka voda, blago sredstvo za čišćenje) bez kemikalija i osušiti ga na zraku. Provjerite proizvod nakon čišćenja i prije ponovnog nošenja i ustanovite, postoje li oštećenja. Oštećene proizvode ne koristite ponovo. Ovisno o vrsti čišćenja, ono može negativno utjecati na učinak proizvoda. Proizv

F	Zaštita od čestica visoke brzine (udarac s niskom energijom)
B	Zaštita od čestica visoke brzine (udarac sa srednjom energijom)
A	Zaštita od čestica visoke brzine (udarac sa velikom energijom)

Označavanje nosivih tijela

AS EN 166 F
- Identifikacijski znak proizvođača
- Broj ove norme
- Skraćena oznaka za povećanu mehaničku čvrstoću / Zaštita od čestica velike brzine / ekstremne temperature

Područje/a korištenja

Skraćena oznaka	Naziv	Opis
Bez	Osnovna uporaba	Neodređeni mehanički rizici i opasnosti uslijed ultraljubičastog, vidljivog i infracrvenog zračenja i sunčevih zraka
3	Tekućine	Tekućine (kapljice i rasprskana tekućina)
4	Gruba prašina	Prašina veličine čestica > 5 µm
5	Plin i fina prašina	Plinovi, isparenja, magla, dim i prašina veličine čestica < 5 µm
8	Ometajući svjetlosni luk	Električni svjetlosni luk kod kratkog spoja u električnim postrojenjima
9	Topljeni metal i vruća čvrsta tijela	Rasprškani topljeni metali i prodiranje vrućih čvrstih tijela

Upozoravajuće napomene:
Vidna okna optičkog razreda 3 nisu namijenjena za dugotrajnu uporabu.
Ako simboli F, B i A ne vrijede za vidno okno i za nosivo tijelo, onda cjelokupnom uređaju za zaštitu očiju treba dodijeliti niži stupanj.
Da bi štit za lice odgovarao simbolu 8 za područje primjene, on mora biti opremljen filtrom zaštitnog stupnja 2-1,2 ili 3-1,2 i imati minimalnu debljinu od najmanje 1,4 mm.
Da bi uređaj za zaštitu očiju odgovarao simbolu 8 za područje primjene, nosivo tijelo i vidno okno moraju biti označeni s tim simbolom, zajedno s jednim od simbola F, B ili A.
Izgrebana ili oštećena vidna okna moraju biti zamijenjeni.
Uređaji za zaštitu očiju od čestica velike brzine mogu prenošenjem udara za njihovog nosioca predstavljati izvor opasnosti, ako ih nose preko uobičajenih korekcijskih naočala.
Ako je kod ekstremnih temperatura potrebna zaštita od čestica velike brzine, izabran uređaj za zaštitu očiju treba biti označen slovom T neposredno iza slova za intenzitet udara, t.j. FT, BT ili AT. Ako iza slova za označavanje intenziteta udara ne slijedi slovo T, onda uređaj za zaštitu očiju smije biti korišten samo na sobnoj temperaturi protiv čestica velike brzine.

EN 170:2002 Filtar za zaštitu od ultraljubičastog zračenja

Stupanj zaštite	Prepoznavanje boje	Tipična uporaba
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Može biti lošije, ako nema oznake 2C-stupanj zaštite.	Za uporabu kod izvora zračenja, koji pretežno emitiraju ultraljubičasto zračenje s valnom dužinom manjom od 313 nm i kada zasljepljivanje ne predstavlja bitan faktor. To pokriva cjelokupno UV-C i najveći dio UV-B-područja.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Može biti lošije, ako nema oznake 2C-stupanj zaštite.	Za uporabu kod izvora zračenja, koji emitiraju intenzivno zračenje u UV (ultraljubičastom) području i u vidljivom spektralnom području i gdje je zbog toga potrebno slabljenje vidljivog zračenja.

Proizvođač — Godina i mjesec proizvodnje

Pročitajte upute i informacije proizvođača — CE-oznaka — EAC-oznaka — UkrSepro-oznaka

CS

Pokyny a informace od výrobce
Informační brožura pro osobní ochranné pomůcky (OOP) podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4. Před použitím OOP si pečlivě přečtěte tuto informační brožuru. Při dalším předání OOP nebo jejich předáním příjemci OOP jste povinni přiložit i tuto informační brožuru. Za tímto účelem lze tuto informační brožuru reprodukovat bez omezení.

Osobní ochrana očí	Kategorie rizika II
Osvědčení	EN 166
Notifikovaný subjekt	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Identifikační číslo	0530

Označení CE osvědčuje, že výrobek splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě EU lze nalézt na adrese www.doc.nitras.de.
U tohoto produktu se jedná o osobní ochrannou pomůcku kategorie rizika II. Produkt chrání před: mechanická rizika, optická rizika. Jiné než výše uvedené oblasti použití jsou výslovně vyloučeny. Tento výrobek proto neposkytuje mimo jiné ochranu před: tepelná rizika, biologická rizika, elektrická rizika. Upozorňujeme na uvedené piktogramy, poznámky a příslušné úrovně výkonu.
Skladování/použití/kontrola: Uchovávejte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, UV záření nebo zdrojů ozonu. Neskladujte v ohnutém stavu nebo pod zatížením. Je-li to možné, skladujte nebo přepravujte produkt v originálním obalu. Vlivy, jako je světlo, vlhkost, teplota a přirozené změny materiálu působící po delší dobu mohou vést ke změně vlastností produktu. Přesné informace o době skladování a životnosti OOP nelze uvést, protože oba parametry závisejí na typu skladování, teplotě, vlhkosti, stupni opotřebení a intenzitě použití. Z tohoto důvodu po delším skladování, před každým použitím a po každém použití zkontrolujte případné poškození nebo změny materiálu (např. křehké, popraskané povrstvení/materiály, otvory, změnu barev apod.). Před každým použitím zkontrolujte, zda je tento produkt vhodný pro zamýšlenou činnost a má správnou velikost. Nesprávné nebo vadné produkty musí být zlikvidovány a za žádných okolností nesmí být používány. Velikost produktu se může lišit od udávaných údajů např. kvůli jeho roztažení.
Všechny výkonové údaje byly určeny na základě zkoušek v laboratorních podmínkách. Proto se doporučuje zkontrolovat, zda jsou OOP vhodné pro zamýšlené použití, jelikož podmínky na pracovišti se mohou lišit od podmínek zkoušky typu v závislosti na různých parametrech (např. teplota, otěr, intenzita použití). Pokud již byly OOP používány, mohou dané OOP poskytovat nižší výkon kvůli stupni opotřebení. Výrobce nenese odpovědnost při nesprávném používání produktu.
Čištění/údržba: Produkt je vhodné čistit vlhkým hadříkem (vlažná voda, jemný čisticí prostředek), bez chemikálií, a nechat jej uschnout na vzduchu. Po čištění a opětovném použití tento produkt zkontrolujte. Poškozené produkty znovu nepoužívejte. V závislosti na druhu čištění to může mít negativní vliv na výkon produktu. Po nesprávně provedeném čištění proto již výrobce nepřebírá za produkt žádnou zodpovědnost.
Dezinfekci lze provést jemným dezinfekčním prostředkem.
Další pokyny: Tento výrobek by měl být používán do pěti let od data výroby uvedeného na štítku.
Likvidace: Tento produkt likvidujte s domácím odpadem. Po zamýšleném nebo neúmyslném kontaktu s chemikáliemi může být tento produkt kontaminován nebezpečnými látkami nebo látkami ohrožujícími životní prostředí. V takovém případě musí být likvidace provedena v souladu s místně používanými předpisy. Speciální pokyny: OOP mohou u citlivých osob způsobit alergické reakce. U známé přecitlivělosti se doporučuje zvláštní opatrnost.

EN 166:2001 Osobní ochrana očí

Označení skel

2C-1,2 AS 1 F
- Úroveň ochrany (pouze pro filtry)
- Identifikační značka výrobce
- Optická třída
- Zkratka pro mechanickou pevnost

Úroveň ochrany (pouze pro filtry)	Předčíslí	Úroveň ochrany
Ochranný svářečský filtr	Bez	1,2 - 16
Ochranný filtr proti ultrafialovému záření (může být ovlivněno rozpoznání barev)	2	1,2 - 5
Ochranný filtr proti ultrafialovému záření (dobré rozpoznání barev)	2C	
Ochranný filtr proti ultrafialovému záření (dobré rozpoznání barev)	3	
Ochranný filtr proti infračervenému záření	4	1,2 - 10
Ochranný filtr proti slunečnímu záření (bez požadavku na infračervené záření)	5	1,1 - 4,1
Ochranný filtr proti slunečnímu záření (s požadavkem na infračervené záření)	6	1,1 - 4,1

Úroveň ochrany: Čím je vyšší, tím je nižší propustnost (Činitel propustnosti).

Optická třída
Čím nižší, tím lepší. 1-3

Zkratka pro mechanickou pevnost	Požadavků na mechanickou pevnost
Bez	Minimální pevnost
S	Zvýšená pevnost
F	Ochrana proti vysokorychlostním částicím (náraz s nízkou energií)
B	Ochrana proti vysokorychlostním částicím (náraz se střední energií)
A	Ochrana proti vysokorychlostním částicím (náraz s vysokou energií)

Označení nosných těles

AS EN 166 F
- Identifikační značka výrobce

Číslo této normy
- Zkratka pro zvýšenou mechanickou pevnost / ochrana proti vysokorychlostním částicím / extrémním teplotám

Rozsah(y) použití

Zkratka	Označení	Popis
Bez	Základní použití	Neidentifikovaná mechanická rizika a ohrožení v důsledku ultrafialového, viditelného a infračerveného záření a slunečního záření
3	Kapaliny	Kapaliny (kapky a postříkání)
4	Hrubý prach	Prach s velikostí částic > 5 µm
5	Plyn a jemný prach	Plyny, páry, mlhy, kouř a prach o velikosti částic < 5 µm
8	Rušivý světelný oblouk	Elektrický světelný oblouk v případě zkratu v elektrických zařízeních
9	Roztavený kov a horké pevné částice	Stříkance roztavených kovů a pronikání horkých pevných částic

Varování:
Skla optické třídy 3 nejsou určena pro dlouhodobé použití.
Pokud se symboly F, B a A nevztahují na sklo i nosné těleso, musí být kompletnímu prostředku na ochranu očí připsán nižší stupeň.
Aby ochranný obličejový štít odpovídal symbolu 8 pro oblast použití, musí být vybaven filtrem úrovně ochrany 2-1,2 nebo 3-1,2 a mít minimální tloušťku 1,4 mm.
Aby prostředek na ochranu očí odpovídal symbolu 8 pro oblast použití, musí být nosné těleso i sklo označeno tímto symbolem společně s jedním ze symbolů F, B nebo A.
Poškrábaná nebo poškozená skla je třeba vyměnit.
Prostředky na ochranu očí před vysokorychlostními částicemi mohou v důsledku přenosu nárazů představovat pro uživatele riziko, pokud se nosí na běžných korekčních brýlích.
Je-li požadována ochrana proti vysokorychlostním částicím při extrémních teplotách, zvolený prostředek na ochranu očí musí být označen písmenem T bezprostředně za písmenem intenzity nárazu, tzn. FT, BT nebo AT. Pokud za písmenem pro intenzitu nárazu nenásleduje písmeno T, musí být prostředek na ochranu očí používán pouze při pokojové teplotě proti částicím s vysokou rychlostí.

EN 170:2002 Ochranný filtr proti ultrafialovému záření

Úroveň ochrany	Rozpoznání barev	Typické použití
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Může být zhoršené, pokud úroveň ochrany není označena 2C.	K použití u zdrojů záření, které vyzařují převážně ultrafialové záření při vlnových délkách kratších než 313 nm, a pokud oslnění není významným faktorem. To pokrývá celý rozsah UV-C a většinu rozsahu UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Může být zhoršené, pokud úroveň ochrany není označena 2C.	Pro použití u zdrojů záření, které vyzařují intenzivní záření v rozsahu UV záření a ve viditelné spektrální oblasti a kde je proto nutné zeslabení viditelného záření.

Výrobce — Rok a měsíc výroby

Přečtěte si pokyny a informace výrobce — Označení CE — Označení EAC — Označení UkrSepro

PT

Informações e instruções do fabricante
Brochura informativa sobre o equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425, anexo II ponto 1.4. Por favor, leia esta brochura informativa com atenção antes da utilização do EPI. Se passar o EPI para outra pessoa é obrigado a entregar também esta brochura informativa, ou entregá-la à pessoa que receber o EPI. Para este fim, a brochura informativa pode ser copiada ilimitadamente.

Proteção ocular pessoal	Categoria de risco II
Certificação	EN 166
Organismo notificado	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Número de identificação	0530

A marcação CE certifica que o produto cumpre os requisitos básicos em matéria de saúde e segurança do Regulamento (UE) 2016/425. A Declaração UE de Conformidade pode ser consultada em www.doc.nitras.de. Este produto é um equipamento de proteção individual da categoria de risco II. Este equipamento protege-o contra: Perigos mecânicos,perigos óticos. Todas as outras áreas de aplicação não mencionadas em cima são expressamente proibidas. Por isso, este produto não oferece, entre outros, proteção contra: perigos térmicos, perigos biológicos,perigos elétricos. Por favor, observe os pictogramas aplicados, as indicações e os níveis de desempenho correspondentes.
Armazenamento/Uso/Verificação: Armazenar em local fresco e seco. Manter afastado de radiação solar direta, radiação UV ou fontes de ozono. Não guardar dobrado ou sob carga. Se possível, guardar ou transportar o produto na embalagem original. Influências como luz, humidade, temperatura, bem como alterações naturais do material durante um longo período de tempo podem provocar uma alteração das características do produto. Indicações exatas sobre o tempo de armazenamento e a vida útil do EPI não são possíveis, visto que ambos os parâmetros dependem, entre outras coisas, do tipo de armazenamento, temperatura, humidade, nível de desgaste e intensidade de uso. Controle, por isso, este produto após um longo período de armazenamento, bem como antes e depois de cada utilização relativamente a danos ou alterações do material (p. ex. revestimentos/materiais frágeis, rachados, buracos, alterações de cor, etc.). Controle este produto antes de cada utilização relativamente à aptidão para a atividade prevista e em relação ao tamanho adequado. Produtos inadequados ou defeituosos têm de ser eliminados e não podem ser usados de forma alguma. O tamanho do produto pode divergir das indicações, p. ex., devido a dilatação.
Todos os desempenhos foram determinados através de ensaios sob condições de laboratório. Aconselha-se, por isso, que seja verificado se o EPI é adequado para a utilização prevista, visto que as condições no local de trabalho divergem das condições no exame de tipo, dependendo de diferentes parâmetros (p. ex. temperatura, desgaste, intensidade de uso). Se o EPI já foi usado, este equipamento pode oferecer desempenhos inferiores devido ao nível de desgaste. O fabricante não assume qualquer responsabilidade, se o produto for utilizado de forma incorreta.
Limpeza / Manutenção: O produto deve ser limpo com um pano húmido (água morna, detergente suave), sem químicos e seco ao ar. Verifique se este produto apresenta danos após a limpeza e antes do novo uso. Não volte a utilizar produtos danificados. Consoante o tipo de limpeza, esta pode ter consequências negativas sobre o desempenho do produto. O fabricante não assume, por isso, qualquer responsabilidade pelo produto após uma limpeza realizada de forma incorreta.
Uma desinfecção pode ser feita com um desinfetante suave.
Outras indicações: Este produto deve ser utilizado no prazo de cinco anos a partir do mês de fabrico mencionado na etiqueta.
Eliminação: Elimine este produto com o lixo doméstico. Após contacto intencional ou não com químicos, este produto pode ficar contaminado por substâncias prejudiciais para o ambiente ou perigosas. Neste caso, a eliminação deve ser realizada de acordo com a legislação local aplicável.
Indicações especiais: O EPI pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Recomenda-se cuidado especial, se for conhecida hipersensibilidade.

EN 166:2001 Proteção ocular pessoal

Identificação das viseiras

2C-1,2 AS 1 F
- Nível de proteção (somente para filtros)
- Marca de identificação do fabricante
- Classe ótica
- Símbolo de resistência mecânica

Nível de proteção (somente para filtros)	Pré-número	Nível de proteção
Filtro de proteção do soldador	Sem	1,2 - 16
Filtro de proteção ultravioleta (a deteção de cores pode ser afetada)	2	
Filtro de proteção ultravioleta (boa deteção de cores)	2C	1,2 - 5
Filtro de proteção ultravioleta (boa deteção de cores)	3	
Filtro infravermelho	4	1,2 - 10
Filtro de proteção solar (sem necessidade de infravermelho)	5	1,1 - 4,1
Filtro de proteção solar (com necessidade de infravermelho)	6	1,1 - 4,1

Nível de proteção: Je höher, desto geringer die Durchlässigkeit (Transmitância).

Classe ótica
Quanto menor, melhor. 1-3

Símbolo de resistência mecânica	Requisitos para a resistência mecânica
Sem	Resistência mínima
S	Maior resistência
F	Proteção contra partículas de alta velocidade (impacto com baixa energia)
B	Proteção contra partículas de alta velocidade (impacto com energia média)
A	Proteção contra partículas de alta velocidade (impacto com energia alta)

Símbolo de corpos de apoio

AS EN 166 F
- Marca de identificação do fabricante
- Número desta norma
- Símbolo de maior resistência mecânica / proteção contra partículas de alta velocidade / temperaturas extremas

Área(s) de aplicação

Símbolo	Designação	Descrição
Ohne	Aplicação básica	Riscos mecânicos não identificados e perigo devido a exposição a radiação ultravioleta, visível e infravermelha e radiação solar
3	Líquidos	Líquidos (gotas e salpicos)
4	Poeira grossa	Pó com uma granulometria de > 5 µm
5	Gás e poeira fina	Gases, vapores, névoas, fumo e pó com uma granulometria de < 5 µm
8	Falhas de arco elétrico	Arco elétrico em caso de curto-circuito em sistemas elétricos
9	Metal fundido e sólidos quentes	Salpicos de metais fundidos e penetração de sólidos quentes

Avisos:
As viseiras de classe ótica 3 não se destinam a um uso a longo prazo.
Se os símbolos F, B e A não se aplicarem à viseira e ao corpo de apoio, deve ser atribuído o nível mais baixo a todo o dispositivo de proteção ocular.
Para que um escudo de proteção facial esteja em conformidade com o símbolo 8 da área de aplicação, este deve estar equipado com um filtro de nível de proteção 2-1,2 ou 3-1,2 e apresentar uma espessura mínima de 1,4 mm.
Para que um dispositivo de proteção ocular esteja em conformidade com o símbolo 8 da área de aplicação, tanto o corpo de apoio quanto a viseira devem ser identificados com este símbolo, juntamente com um dos símbolos F, B ou A.
Viseiras riscadas ou danificadas devem ser substituídas.
Os dispositivos de proteção ocular contra partículas de alta velocidade podem representar um risco para o utilizador devido à transmissão de impactos quando usados sobre óculos de prescrição convencionais.
Se for necessária uma proteção contra partículas de alta velocidade a temperaturas extremas, o dispositivo de proteção ocular selecionado deve ser identificado com a letra T imediatamente após a letra de intensidade de impacto, ou seja, FT, BT ou AT. Se a letra de intensidade de impacto não for seguida pela letra T, o dispositivo de proteção ocular só deve ser usado à temperatura ambiente contra partículas de alta velocidade.

EN 170:2002 Filtro de proteção ultravioleta

Nível de proteção	Deteção de cores	Aplicação típica
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Pode ficar deteriorado se não houver nenhuma identificação de nível de proteção 2C.	Para utilização com fontes de radiação que emitem radiação predominantemente ultravioleta em comprimentos de onda menores do que 313 nm e quando o encandeamento não é um fator significativo. Isto abrange todo o UV-C e a maior parte da faixa UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Pode ficar deteriorado se não houver nenhuma identificação de nível de proteção 2C.	K použití u zdrojů záření, které vyzařují převážně ultrafialové záření při vlnových délkách kratších než 313 nm, a pokud oslnění není významným faktorem. To pokrývá celý rozsah UV-C a většinu rozsahu UV-B.

Fabricante — Ano e mês de produção

Ler as informações e instruções do fabricante — Marcação CE — Marcação EAC — Marcação UkrSepro

SK

Návody a informácie výrobcu
Informačná brožúra pre osobné ochranné prostriedky (OOP) podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, príloha II odsek 1.4. Túto informačnú brožúrku si pred použitím osobných ochranných prostriedkov starostlivo prečítajte. Ste povinní túto informačnú brožúrku pri postúpení osobných ochranných prostriedkov pripojiť, resp. príjemcovi osobných ochranných prostriedkov doručiť. Na tento účel sa môže táto informačná brožúrka neobmedzene rozmnožovať.

Osobná ochrana očí	Kategória rizika II
Certifikácia	EN 166
Notifikované miesto	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Identifikačné číslo	0530

Značka CE osvedčuje, že produkt zodpovedá základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci nariadenia (EÚ) 2016/425. EÚ-vyhlásenie o zhode si môžete prečítať na stránke www.doc.nitras.de.
Tento produkt je osobný ochranný prostriedok kategórie rizika II. Chráni vás proti: Mechanické ohrozenia, optické ohrozenia. Iné ako vyššie uvedené oblasti použitia sú výslovne vylúčené. Tento produkt neposkytuje, okrem iného žiadnu ochranu proti: tepelné ohrozenia, biologické ohrozenia, elektrické ohrozenia. Zohľadnite, prosím, umiestnené piktogramy, upozornenia a príslušné výkonové stupne.
Skladovanie/Používanie/Kontrola: Skladovať v chlade a suchu. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, UV-lúčmi alebo zdrojmi ozónu. Neskladovať v zalomenom stave ani pod zaťažením hmotnosťou. Produkt podľa možnosti skladujte, resp. prepravujte v originálnom obale. Vplyvy ako svetlo, vlhkosť, teplota, ako aj prirodzené zmeny materiálu počas dlhšieho časového obdobia môžu mať za následok zmeny vlastností produktu. Presné údaje k dobe skladovania a životnosti osobných ochranných prostriedkov nie sú možné, pretože obidva parametre závisia okrem iného od príslušného spôsobu skladovania, teploty, vlhkosti, stupňa opotrebenia a intenzity používania. Preto po dlhšom skladovaní, ako aj pred a po každom použití skontrolujte tento produkt vzhľadom na škody a zmeny produktu (napr. krehké, popraskané nátery/materiály, diery, zmeny farby atď.). Pred každým použitím skontrolujte tento produkt vzhľadom na vhodnosť na plánovanú činnosť a na správnu veľkosť. Nevhodné alebo chybné produkty treba zlikvidovať a v žiadnom prípade sa nesmú používať ďalej. Veľkosť produktu sa môže odlišovať od údajov napr. v dôsledku dilatácie.
Všetky výkony boli zistené po skúškach za laboratórnych podmienok. Preto sa odporúča overenie, či sú osobné ochranné prostriedky vhodné na plánované použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu v závislosti od rozličných parametrov (napr. teplota, oder, intenzita používania) odlišovať od podmienok skúšky konštrukčného vzoru. Ak už boli osobné ochranné prostriedky použité, môžu tieto, z dôvodu opotrebenia, poskytovať menšie výkony. Výroba nepreberá žiadnu zodpovednosť pri neodbornom používaní produktu.
Čistenie / údržba: Produkt sa má čistiť vlhkou handrou (vlažnou vodou, miernym čistiacim prostriedkom), bez chemikálií a vysušiť sa na vzduchu. Tento produkt skontrolujte vzhľadom na škody po vyčistení a pred novým nosením. Poškodené produkty nepoužívajte znova. Podľa spôsobu čistenia to môže mať negatívny vplyv na výkon produktu. Výrobca preto, po neodborne vykonanom čistení, nepreberá za produkt viac žiadnu zodpovednosť.
Dezinfekciu možno vykonať s miernym dezinfekčným prostriedkom.
Ďalšie upozornenia: Tento produkt by sa mal používať päť rokov od mesiaca výroby uvedeného na etikete.
Likvidácia: Tento produkt zlikvidujte spolu s domovým odpadom. Po úmyselnom a neúmyselnom kontakte s chemikáliami môže byť tento produkt znečistený nebezpečnými substanciami škodlivými pre životné prostredie. V tomto prípade treba vykonať likvidáciu v zhode s miestne aplikovanými právnymi predpismi.
Zvláštne upozornenia: Osobné ochranné prostriedky môžu u citlivých osôb vykonať alergické reakcie. Zvláštna pozornosť sa odporúča pri známej nadmernej citlivosti.

EN 166:2001 Osobná ochrana očí

Označenie zorníkov

2C-1,2 AS 1 F
- Stupeň ochrany (len pre filter)
- Identifikačná značka výrobcu
- Optická trieda
- Značka pre mechanickú pevnosť

Stupeň ochrany (len pre filter)	Predčíslie	Stupeň ochrany
Zváračský ochranný filter	Bez	1,2 - 16
Ultrafialový ochranný filter (rozpoznanie farieb môže byť ovplyvnené)	2	1,2 - 5
Ultrafialový ochranný filter (dobré rozpoznanie farieb)	2C	
Ultrafialový ochranný filter (dobré rozpoznanie farieb)	3	
Infračervený ochranný filter	4	1,2 - 10
Ochranný filter proti slnečnému žiareniu (bez požiadavky na infračervené žiarenie)	5	1,1 - 4,1
Ochranný filter proti slnečnému žiareniu (s požiadavkou na infračervené žiarenie)	6	1,1 - 4,1

Stupeň ochrany: Čím je vyšší, tým je priepustnosť nižšia (Stupeň priechodnosti).

Optická trieda
Čím nižšia, tým lepšia. 1-3

Značka pre mechanickú pevnosť	Požiadavky na mechanickú pevnosť
Bez	Minimálna pevnosť
S	Zvýšená pevnosť
F	Ochrana pred časticami s vysokou rýchlosťou (náraz s nízkou energiou)
B	Ochrana pred časticami s vysokou rýchlosťou (náraz so strednou energiou)
A	Ochrana pred časticami s vysokou rýchlosťou (náraz s vysokou energiou)

Značka pre držiaky

AS EN 166 F
- Identifikačná značka výrobcu

Číslo tejto normy
- Značka pre zvýšenú mechanickú pevnosť / ochranu pred časticami s veľkou rýchlosťou / extrémnymi teplotami

Oblasť (oblasti) použitia

Značka	Názov	Popis
Bez	Základné použitie	Neidentifikované mechanické riziká a ohrozenie ultrafialovým, viditeľným a infračerveným žiarením a slnečným žiarením
3	Kvapaliny	Kvapaliny (kvapky a striekanie)
4	Hrubý prach	Prach s veľkosťou zrna > 5 µm
5	Plyn a jemný prach	Plyny, pary, hmla, dym a prach s veľkosťou častíc <5 µm
8	Rušivý svetelný oblúk	Elektrický oblúk v prípade skratu v elektrických zariadeniach
9	Roztavený kov a horúce pevné látky	Rozstrekovanie roztavených kovov a prenikanie horúcich pevných látok

Výstražné upozornenia:
Zorníky optickej triedy 3 nie sú určené na dlhodobé používanie.
Ak sa symboly F, B a A sa nevzťahujú na zorníky ani na držiaky, úplnej ochrane očí sa pridelí nižší stupeň.
Aby ochranný štít tváre so symbolom 8 odpovedal oblasti použitia, musí sa vybaviť s filtrom ochranného stupňa 2-1,2 alebo 3-1,2 a vykazovať minimálnu hrúbku 1,4 mm.
Aby ochrana očí so symbolom 8 odpovedala oblasti použitia, musia byť držiak a tiež zorník označené s týmto symbolom, spolu s jedným zo symbolov F, B alebo A.
Prasknuté alebo poškodené zorníky sa musia vymeniť.
Ochrany očí proti časticiam s veľkou rýchlosťou môžu predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa tým, že prenášajú nárazy, keď sa nosia nad bežnými korekčnými okuliarmi.
Ak je potrebná ochrana proti časticiam s vysokou rýchlosťou pri extrémnych teplotách, má sa vybratá ochrana očí označiť s písmenom T priamo za písmenom pre intenzitu nárazu, t. zn. FT, BT alebo AT. Ak za písmenom pre intenzitu nárazu nenasleduje písmeno T, smie sa ochrana očí pred časticami s vysokou rýchlosťou používať len pri teplotách miestnosti.

EN 170:2002 Ultrafialový ochranný filter

Stupeň ochrany	Farebné označenie	Typické použitie
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Môže sa zhoršiť, ak nie je označenie ochranného stupňa 2C.	Na použitie so zdrojmi žiarenia, ktoré vyžarujú prevažne ultrafialové žiarenie s vlnovými dĺžkami kratšími ako 313 nm a keď oslnenie nie je významným faktorom. To pokrýva celý rozsah UV-C a veľkej časti UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Môže sa zhoršiť, ak nie je označenie ochranného stupňa 2C.	Na použitie so zdrojmi žiarenia, ktoré vyžarujú intenzívne žiarenie v rozsahu UV žiarenia a vo viditeľnom spektrálnom rozsahu a kde je preto potrebné oslabenie viditeľného žiarenia.

Výrobca — Rok a mesiac výroby

Prečítať si návody a informácie výrobcu — Značka CE — Značka EAC — Značka UkrSepro

SL

Navodila in informacije proizvajalca
Informacijska brošura za osebno zaščitno opremo po Uredbi (EU) 2016/425, Priloga II, razdelek 1.4. Prosimo, da pred uporabo osebne zaščitne opreme pozorno preberite to informacijsko brošuro. Pri predaji osebne zaščitne opreme drugim morate priložiti oziroma prejemniku osebne zaščitne opreme izročiti to informacijsko brošuro. V ta namen lahko to informacijsko brošuro brez omejitev kopirate.

Osebna zaščita oči	Kategorija tveganja II
Certifikati	EN 166
Obveščeni organ	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Identifikacijska številka	0530

Oznaka CE potrjuje, da je proizvod skladen z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami Uredbe (EU) 2016/425. Izjavo o skladnosti za EU si lahko ogledate na www.doc.nitras.de.
Ta izdelek je osebna zaščitna oprema kategorije tveganja II. Zaščiti vas pred: Mehanske nevarnosti, optične nevarnosti. Druga področja uporabe od zgoraj navedenih so izrecno izključena. Ta izdelek tako med drugim ne zagotavlja nikakršne zaščite pred: toplotne nevarnosti, biološke nevarnosti, električne nevarnosti. Upoštevajte nameščene piktograme, obvestila in pripadajoče stopnje zmogljivosti.
Skladiščenje/uporaba/preverjanje: Hranite na hladnem in suhem. Varujte pred neposredno sončno svetlobo, UV-sevanjem ali viri ozona. Ne skladiščite prepognjeno ali pod težkimi predmeti. Izdelek po možnosti skladiščite in prevažajte v originalni embalaži. Vplivi, kot so svetloba, vlaga, temperatura in naravne spremembe materialov skozi daljši čas, lahko spreminjajo lastnosti izdelka. Natančnih podatkov o času skladiščenja in življenjski dobi osebne zaščitne opreme ni mogoče določiti, ker na oboje vplivajo način skladiščenja, temperatura, vlažnost, obraba ter intenzivnost uporabe. Zaradi tega ta izdelek po daljšem skladiščenju in pred ter po vsaki uporabi preverite, ali je poškodovan ali ima bistvene spremembe materiala (npr. krhki, razpokani premazi/materiali, luknje, spremembe barve itd.). Ta izdelek pred vsako uporabo preverite, ali je primeren za predvideno dejavnost in ali je pravilne velikosti. Neustrezne ali pomanjkljive izdelke je treba odstraniti in jih v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati. Velikost izdelka lahko na primer zaradi raztezanja odstopa od navedenih podatkov.
Vse zmogljivosti so bile določene s preizkušanjem v laboratorijskih razmerah. Zato priporočamo preverjanje, ali je osebna zaščitna oprema primerna za predvideno uporabo, saj se lahko razmere na delovnem mestu glede na različne parametre (npr. temperatura, odrgnine, intenzivnost uporabe) razlikujejo od razmer pri preizkušanju konstrukcijskega vzorca. Če ste osebno zaščitno opremo že uporabljali, se lahko njene zmogljivosti zaradi obrabe zmanjšajo. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nestrokovno uporabo izdelka.
Čiščenje/vzdrževanje: Izdelek je treba očistiti z vlažno krpo (mlačna voda, blago čistilo) brez kemikalij in posušiti na zraku. Izdelek po čiščenju in pred ponovno uporabo preverite, ali je poškodovan. Poškodovanih izdelkov ne uporabljajte znova. Določene vrste čiščenja lahko negativno vplivajo na lastnosti izdelka. Zato proizvajalec po nepravilno opravljenem čiščenju ne prevzema več odgovornosti za izdelek.
Razkuževanje lahko opravite z blagim razkužilom.
Dodatna navodila: Ta izdelek je treba uporabljati v petih letih od meseca proizvodnje, označenega na etiketi.
Odstranjevanje odpadkov: Izdelek zavrzite me gospodinjske odpadke. Po namernem ali nehotenem stiku s kemikalijami je lahko ta izdelek onesnažen s snovmi, ki škodujejo okolju ali zdravju. V takih primerih je treba odstranjevanje opraviti skladno z veljavno krajevno zakonodajo.
Posebna navodila: Osebna zaščitna oprema lahko povzroči alergijske reakcije pri občutljivih posameznikih. Posebna previdnost je priporočljiva pri znani preobčutljivosti.

EN 166:2001 Osebna zaščita oči

Označevanje leč

2C-1,2 AS 1 F
- Stopnja zaščite (samo za filtre)
- Identifikacijski znak proizvajalca
- Optični razred
- Krajšava za mehansko trdnost

Stopnja zaščite (samo za filtre)	Prva številka	Stopnja zaščite
Filter za zaščito varilca	Brez	1,2 - 16
Filter za zaščito pred ultravijoličnim sevanjem (lahko poslabša prepoznavanje barv)	2	
Filter za zaščito pred ultravijoličnim sevanjem (dobro prepoznavanje barv)	2C	1,2 - 5
Filter za zaščito pred ultravijoličnim sevanjem (dobro prepoznavanje barv)	3	
Filter za zaščito pred infrardečim sevanjem	4	1,2 - 10
Filter za sončno svetlobo (brez zahtev za infrardeče sevanje)	5	1,1 - 4,1
Filter za sončno svetlobo (pri zahtevah za infrardeče sevanje)	6	1,1 - 4,1

Stopnja zaščite: Višja vrednost pomeni manjšo prepustnost (Stopnja prepustnosti).

Optični razred
Nižja vrednost je boljša. 1-3

Krajšava za mehansko trdnost	Zahteve za mehansko trdnost
Brez	Minimalna trdnost
S	Povečana trdnost
F	Zaščita pred delci z visoko hitrostjo (nizka udarna energija)
B	Zaščita pred delci z visoko hitrostjo (srednja udarna energija)
A	Zaščita pred delci z visoko hitrostjo (visoka udarna energija)

Oznaka okvirja

AS EN 166 F
- Identifikacijski znak proizvajalca
- Številka tega standarda
- Krajšava za povečano mehansko trdnost/zaščito pred delci z visoko hitrostjo/ekstremnimi temperaturami

Področja uporabe

Krajšava	Oznaka	Opis
Brez	Osnovna uporaba	Nedoločena mehanska tveganja in nevarnosti zaradi izpostavljenosti ultravijoličnemu in infrardečemu sevanju ter vidni in sončni svetlobi
3	Tekočine	Tekočine (kapljice in curki)
4	Grobi prah	Prah z velikostjo delcev > 5 µm
5	Plin in fini prah	Plini, hlapi, meglice, dim in prah z velikostjo delcev < 5 µm
8	Okvarni oblok	Električni oblok zaradi kratkega stika v električn

2-1,2 2-1,4 2-1,7	Lahko je poslabšano, če ni oznake stopnje zaščite 2C.	Za uporabo z viri sevanja, ki oddajajo pretežno ultravijolično sevanje z valovnimi dolžinami pod 313 nm in kadar bleščanje ni pomemben dejavnik. To zajema celotno območje UV-C in večino območja UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Lahko je poslabšano, če ni oznake stopnje zaščite 2C.	Za uporabo z viri sevanja, ki oddajajo intenzivno sevanje v UV-območju in v vidnem spektralnem območju in kjer je zato potrebna oslabitev vidnega sevanja.

Proizvajalec | Leto in mesec izdelave

Preberite navodila in informacije proizvajalca | Oznaka CE | Oznaka EAC | Oznaka UkrSepro

DA

Producentens vejledninger og informationer

Informationsbrochure til personligt beskyttelsesudstyr (PSA) i henhold til forordningen (EU) 2016/425, tillæg II afsnit 1.4. Læs denne informationsbrochure omhyggeligt igennem, før PSA anvendes. Du har pligt til at vedlægge denne informationsbrochure, hvis PSA gives videre til andre, eller til at udlevere den til modtageren af PSA. Til dette formål kan denne informationsbrochure kopieres ubegrænset.

Personligt øjenværn	Risikokategori II
Certificering	EN 166
Notificeret organ	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Id-nummer	0530

CE-mærket dokumenterer, at produktet er i overensstemmelse med de grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i forordningen (EU) 2016/425. EU-overensstemmelseserklæringen kan læses på www.doc.nitras.de.

Dette produkt er et personligt beskyttelsesudstyr af risikokategori II. Det beskytter mod: Mekaniske farer, optiske farer. Andre anvendelsesområder end de ovennævnte er under ingen omstændigheder tilladt. Dette produkt beskytter derfor blandt andet ikke mod: termiske farer, biologiske farer, elektriske farer. Vær opmærksom på de anbragte piktogrammer, informationer og de tilhørende ydelsestrin.

Opbevaring/anvendelse/test: Skal opbevares køligt og tørt. Skal holdes på afstand af direkte sollys, UV-stråler eller ozonkilder. Må ikke opbevares sammenfoldet eller vægtbelastet. Opbevar eller transportér så vidt muligt produktet i den originale emballage. Indflydelse fra lys, fugt, temperatur samt naturlige ændringer i materialet i løbet af en længere periode kan medføre ændringer i produktets egenskaber. Det er ikke muligt at give nøjagtige informationer om opbevaringstiden og levetiden for PSA, da begge parametre bl.a. afhænger af opbevaringsformen, temperaturen, fugtigheden, graden af slid og anvendelsesintensiteten. Kontrollér derfor dette produkt efter længere opbevaring samt før og efter brug for skader eller ændringer i materialet (f.eks. skøre, revnede belægninger/materialer, huller, farveændringer osv.). Kontrollér før brug, at dette produkt er velegnet til den planlagte aktivitet og har den korrekte størrelse. Uegnede eller defekte produkter skal bortskaffes og må ikke bruges under nogen omstændigheder. Produktets størrelse kan afvige fra de angivne værdier på grund af f.eks. dilatation.

Alle ydelser er beregnet ved tests under laboratoriebetingelser. Derfor anbefales det at udføre en kontrol af, om PSA er velegnet til den planlagte anvendelse, da betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra typeafprøvningen afhængigt af forskellige parametre (f.eks. temperatur, slid, anvendelsesintensitet). Hvis PSA allerede har været anvendt, kan det give mindre beskyttelse på grund af slid. Producenten påtager sig intet ansvar, hvis produktet ikke anvendes efter bestemmelserne.

Rengøring/vedligeholdelse: Produktet skal rengøres med en fugtig klud (lunkent vand, mildt rengøringsmiddel), uden kemikalier og derefter tørres i luften. Kontrollér dette produkt for skader efter rengøringen, og før det bæres næste gang. Brug ikke beskadigede produkter igen. Afhængigt af rengøringen kan denne have negativ indflydelse på produktets ydelse. Producenten påtager sig ikke længere ansvar for produktet, hvis rengøringen ikke udføres korrekt.

Der kan udføres desinfektion med et mildt desinfektionsmiddel.

Øvrige anvisninger: Dette produkt skal bruges inden for fem år efter produktionsmåneden, som er angivet på etiketten.

Bortskaffelse: Bortskaf dette produkt sammen med husholdningsaffaldet. Efter bevidst eller tilfældig kontakt med kemikalier kan dette produkt være forurenet af miljøskadelige eller farlige substanser. I dette tilfælde skal bortskaffelsen udføres i overensstemmelse med forskrifterne i loven, som gælder på stedet.

Særlige anvisninger: PSA kan fremkalde allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Vær særlig forsigtig ved kendt overfølsomhed.

EN 166:2001 — Personligt øjenværn

Mærkning af glassene

2C-1,2 | AS | 1 | F
- Beskyttelsestrin (kun for filter)
- Producentens identifikationsmærke

Optisk klasse
- Forkortelse for mekanisk styrke

Beskyttelsestrin (kun for filter)	Kodenummer	Beskyttelsestrin
Svejsebeskyttelsesfilter	Uden	1,2 - 16
Ultraviolet beskyttelsesfilter (farveopfattelsen kan reduceres)	2	
Ultraviolet beskyttelsesfilter (god farveopfattelse)	2C	1,2 - 5
Ultraviolet beskyttelsesfilter (god farveopfattelse)	3	
Infrarødt beskyttelsesfilter	4	1,2 - 10
Solbeskyttelsesfilter (uden infrarød-krav)	5	1,1 - 4,1
Solbeskyttelsesfilter (med infrarød-krav)	6	1,1 - 4,1

Beskyttelsestrin: Jo højere værdien er, desto lavere er gennemtrængeligheden (Transmissionsgrad).

Optisk klasse

Jo lavere, desto bedre.	1-3

Forkortelse for mekanisk styrke	Krav til mekanisk styrke
Uden	Minimumsstyrke
S	Øget styrke
F	Beskyttelse mod højhastighedspartikler (slag med lav energi)
B	Beskyttelse mod højhastighedspartikler (slag med medium energi)
A	Beskyttelse mod højhastighedspartikler (slag med høj energi)

Mærkning af stel

AS | EN 166 | F
- Producentens identifikationsmærke
- Nummer på denne standard
- Forkortelse for øget mekanisk styrke / beskyttelse mod højhastighedspartikler / ekstreme temperaturer

Anvendelsesområde(r)

Forkortelse	Betegnelse	Beskrivelse
Uden	Grundlæggende anvendelse	Ikke fastlagte mekaniske risici og fare på grund af ultraviolet, synlig og infrarød stråling og solstråling
3	Væsker	Væsker (dråber og stænk)
4	Groft støv	Støv med kornstørrelse > 5 µm
5	Gas og finstøv	Gasser, dampe, tåge, røg og støv med partikelstørrelse < 5 µm
8	Fejllysbuer	Elektrisk lysbue ved kortslutning i elektriske anlæg
9	Smeltet metal og varme faste stoffer	Stænk fra smeltede metaller og gennemtrængning af varme faste stoffer

Advarselsinfo:

Glas i den optiske klasse 3 er ikke beregnet til langvarig brug.

Hvis ikke symbolerne F, B og A både gælder for glasset og stellet, skal den laveste grad tilordnes øjenværnet.

For at et ansigtsværn kan opfylde symbol 8 for anvendelsesområdet, skal det være udstyret med et filter fra beskyttelsestrin 2-1,2 eller 3-1,2 og have en minimumstykkelse på 1,4 mm.

For at et øjenværn kan opfylde symbol 8 for anvendelsesområdet, skal både stellet og glasset være kendetegnet med dette symbol sammen med et af symbolerne F, B eller A.

Ridsede eller beskadigede glas skal udskiftes.

Øjenværn mod højhastighedspartikler kan udgøre en fare for brugeren i forbindelse med overførsel af stød, hvis udstyret bæres over almindelige briller.

Hvis en beskyttelse mod højhastighedspartikler ved ekstreme temperaturer, bør det valgte øjenværn være kendetegnet med bogstavet T umiddelbart efter bogstavet for stødintensiteten, dvs. FT, BT eller AT. Hvis ikke bogstavet T følger efter bogstavet for stødintensiteten, må øjenværnet kun anvendes som beskyttelse mod højhastighedspartikler ved rumtemperatur.

EN 170:2002 — Ultraviolet beskyttelsesfilter

Beskyttelsestrin	Farveopfattelse	Typisk anvendelse
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Kan være forringet uden mærkning med 2C-beskyttelsestrin.	Til anvendelse ved strålingskilder, der overvejende udsender ultraviolet stråling med bølgelængder, der er kortere end 313 nm, og når blænding ikke er nogen væsentlig faktor. Dette dækker hele UV-C- og den største del af UV-B-området.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Kan være forringet uden mærkning med 2C-beskyttelsestrin.	Til anvendelse ved strålingskilder, der udsender en intensiv stråling i UV-området, og hvor der derfor er brug for en svækkelse af den synlige stråling.

Producent | Produktionsår- og -måned.

Læs producentens vejledninger og informationer | CE-mærkning | EAC-mærkning | UkrSepro-mærkning

ET

Tootja juhised ja informatsioon

Isikukaitsevahendite teabebrošüür vastavalt EÜ määrusele 2016/425, lisa II lõikele 1.4. Palun lugege see teabebrošüür enne isikukaitsevahendite kasutamist hoolikalt läbi. Te olete kohustatud isikukaitsevahendite edasiandmisel kaasa andma ka selle teabebrošüüri. Seetõttu tohib seda teabebrošüüri piiramata hulgal paljundada.

Isiklikud silmakaitsevahendid	II riskikategooria
Sertifitseerimine	EN 166
Teavitatud asutus	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Identifitseerimisnumber	0530

CE-märgis kinnitab, et toode vastab EÜ määrusest 2016/425 tulenevatele olulistele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. EÜ vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.doc.nitras.de.

Selle toote puhul on tegemist II riskikategooria isikukaitsevahenditega. See kaitseb teid vastu: Mehaanilised riskid, optilised riskid. Muud kui eespool nimetatud kohaldamisalad on selgesõnaliselt välistatud. Seetõttu ei paku see toode kaitset: termilised riskid, bioloogilised riskid, elektrilised riskid. Palun järgige tootel olevaid piktogramme, juhiseid ja vastavaid toimivustasemeid.

Hoiundamine/kasutamine/kontrollimine: Hoiundage jahedas ja kuivas kohas. Hoidke eemal päikesevalgusest, UV-kiirtest ja osooni allikatest. Ärge hoiundage kokkuvolduna ega koormuse all. Hoiundage või transportige toodet võimalusel originaalpakendis. Valguse, niskuse, temperatuuri, samuti materjali loomulikud muutumised võivad pikema aja jooksul toote omadusi muuta. Täpseid andmeid isikukaitsevahendite hoiundamise ja eluea kohta ei ole võimalik anda, kuna mõlemad parameetrid sõltuvad muuhulgas hoiundamise viisist, temperatuurist, niiskusest, toote kulumisastmest ning kasutamise intensiivsusest. Seetõttu kontrollige toodet pärast selle pikemaajalist hoiundamist ning enne ja pärast kasutamist, et tal ei oleks kahjustusi või materjali muudatusi (nt rabedat, pragunenud pealispinda/materjali, aukusid, värvimuudatusi jne). Kontrollige seda toodet enne igat kasutuskorda, et ta sobiks ettenähtud tegevusteks ning selle suurus oleks õige. Mittesobivad või puudustega tooted tuleb ära visata ja neid ei tohi mingil juhul kasutada. Toote suurus võib nt venimise tõttu esitatud andmetest erineda.

Kõik toimivused on määratud laboritingimustes tehtud kontrollimiste alusel. Seetõttu on soovitatav kontrollida, kas need isikukaitsevahendid on mõeldud kasutusalaks sobivad, sest iga töökoha tingimused sõltuvad erinevatest parameetritest (nt temperatuurist, kulumisest, kasutuse intensiivsusest) ja need võivad erineda tüübihindamisel olnud tingimustest. Kui isikukaitsevahendid on juba kasutusel olnud, võib nende kaitsevõime olla kulumise tõttu vähenenud. Tootja ei kanna vastutust toote ebaotstarbekohase kasutamise eest.

Puhastamine/hooldus: Toodet peaks puhastama niisutatud lapiga (toasooja vee ja neutraalse puhastusainega), ilma kemikaalideta ning kuivatama õhu käes. Kontrollige toodet pärast puhastamist ja uuesti kandmist, et sellel ei oleks kahjustusi. Ärge kasutage kahjustatud toodet. Olenevalt puhastusviisist, võib puhastamine toote toimivust negatiivselt mõjutada. Seetõttu ei kanna tootja vastutust, kui toodet on asjatundmatult puhastatud.

Desinfitseerimist tohib teha neutraalse desinfitseerimisvahendiga.

Lisamärkused: Seda toodet tohib kasutada viie aasta jooksul arvates selle etiketil toodud valmistamise kuust.

Jäätmekäitlus: Käidelge see toode koos olmeprügiga. Kui toode on tahtlikult või tahtmatult kokku puutunud kemikaalidega, võib see olla keskkonda kahjustavate või ohtlike ainete poolt saastunud. Sel juhul käidelge toode kooskõlas kohalike kehtivate eeskirjadega.

Erimärkused: Isikukaitsevahendid võivad tundlikkuse korral esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Ülitundlikkuse korral peab olema eriti ettevaatlik.

EN 166:2001 — Isiklikud silmakaitsevahendid

Vaateklaaside märgistus

2C-1,2 | AS | 1 | F
- Kaitseklass (vaid filtrile)
- Tootja identifitseerimistähis
- Optiline klass
- Lühend mehhaanilisele tugevusele

Kaitseklass (vaid filtrile)	Eelnev arv	Kaitseklass
Keevitusfiltrid	Ilma	1,2 - 16
Ultraviolettfiltrid (värvuste äratundmine võib halveneda)	2	
Ultraviolettfilter (hea värvuse äratundmine)	2C	1,2 - 5
Ultraviolettfilter (hea värvuse äratundmine)	3	
Infrapunafilter	4	1,2 - 10
Päikesefilter (ilma infrapuna-nõudeta)	5	1,1 - 4,1
Päikesefilter (infrapuna-nõudega)	6	1,1 - 4,1

Kaitseklass: Mida suurem, seda väiksem läbilaskvus (Läbipaistvustegur).

Optiline klass

Mida madalam, seda parem.	1-3

Lühend mehhaanilisele tugevusele	Nõuded mehhaanilisele tugevusele
Ilma	Minimaalne tugevus
S	Kõrgendatud tugevus
F	Kaitse suure kiirusega liikuvate osakeste eest (väikese energiaga löök)
B	Kaitse suure kiirusega liikuvate osakeste eest (keskmise energiaga löök)
A	Kaitse suure kiirusega liikuvate osakeste eest (suure energiaga löök)

Kandevraami märgis

AS | EN 166 | F
- Tootja identifitseerimistähis
- Selle standardi number
- Kõrgendatud mehhaanilise tugevuse/ suure kiirusega osakeste/ ekstreemsete temperatuuride lühend

Kasutusala(d)

Lühend	Nimetus	Kirjeldus
Ohne	Põhikasutusala	Määratlemata mehhaanilised riskid ja ohud ultraviolett-, nähtavast ja nähtamatust infrapuna- ja päikesekiirtest
3	Vedelikud	Vedelikud (tilgad ja pritsmed)
4	Jäme tolm	Tolm terasuurusega > 5 µm
5	Gaas ja peen tolm	Gaasid, aurud, udu, suits ja tolm osakeste suurusega < 5 µm
8	Kaarlahendus	Elektriline valguskaar elektriseadmete lühise korral
9	Sulametall ja kuumad tahkeosad	Sulametalli pritsmed ja kuumade tahkeosakeste läbitungimine

Hoiatus:

Vaateklaasid optilise klassiga 3 ei ole mõeldud pikaajaliseks kasutamiseks.

Kui sümbolid F, B ja A ei kehti nii vaateklaasile kui kandevraamile, peab kogu silmakaitseseadmele rakendama madalama astme.

Selleks et näokaitsesirm vastaks kasutusala sümbolile 8, peab see olema varustatud filtriga kaitseklassist 2-1,2 või 3-1,2 ning selle minimaalne paksus peab olema 1,4 mm.

Selleks et näokaitsesirm vastaks kasutusala sümbolile 8, peab nii kandevraam kui ka vaateklaas olema tähistatud selle sümboliga koos ühega sümbolitest F, B või A.

Kriibitud või kahjustatud vaateklaasid peab välja vahetama.

Suure kiirusega lendavate osakeste kaitseks olevad silmakaitseseadmed võivad kandjat ohustada, kui löögid kanduvad üle tavalistele nõgemist korrigeerivatele prillidele.

Kui suure kiirusega lendavate osakeste kaitset on vaja kanda kõrgete temperatuuride juures, peab valitud silmakaitseseadme tähisel kohe pärast kokkupõrke intensiivsust tähistava tähe järel olema täht T, s.t FT, BT või AT. Kui kokkupõrke intensiivsust näitava tähe järel T tähte ei ole, tohib silmakaitseseadet kaitseks suure kiirusega lendavate osakeste vastu kasutada üksnes toatemperatuuril.

EN 170:2002 — Ultraviolettfilter

Kaitseklass	Värvuste äratundmine	Tüüpiline kasutusala
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Võib olla halb, kui puudub kaitseklassi tähis 2C.	Kasutamiseks kiirgusallikate korral, mis kiirgavad valdavalt ultravioletikiiri, mis on lühemad kui 313 nm ning kui pimestamine ei ole oluline faktor. See katab kogu UV-C ja valdava osa UV-B alast.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Võib olla halb, kui puudub kaitseklassi tähis 2C.	Kasutamiseks kiirgusallikate korral, mis kiirgavad intensiivselt UV-alas ja nähtavas spektrialas olevaid kiiri ning kus on seetõttu vajalik nähtava kiirguse vähendamine.

Tootja | Tootmise aasta ja kuu

Lugege tootja poolseid juhised ja informatsiooni | CE-märgis | EAC-märgis | UkrSepro-märgis

GA

Treoracha agus eolas ón déantúsóir

Bileog eolais um threalamh cosanta pearsanta (PPE - personal protective equipment) i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/425, iarscríbhinn II, pointe 1.4. Léigh an bhileog eolais seo go cúramach sula mbaintear leas as an PPE. Ní foláir duit an bhileog eolais seo a iniamh nuair a bhítear ag tabhairt ar aghaidh an PPE nó chun é a thabhairt ar láimh d'fhaighteoir an PPE. Is chun na críche sin ar féidir an bhileog eolais seo a mhacasamhlú gan srian ar bith.

Cosaint phearsanta súl	Catagóir riosca II
Deimhniúchán	EN 166
Comhlacht a dtugtar fógra dó maidir le	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Uimhir aitheantais	0530

Deimhnítear leis an gcomhartha CE go gcomhlíonann an táirge le bunriachtanais sláinte agus sábháilteachta an Rialacháin (AE) 2016/425. Is féidir breathnú ar dhearbhú comhréireachta an AE ag www.doc.nitras.de.

Is trealamh cosanta pearsanta de chatagóir riosca II é an táirge seo. Tugann sé cosaint duit in aghaidh: guaiseacha meicniúla guaiseacha optúla. Eisiaitear go sainráite aon limistéir infheidhmithe eile seachas na cinn thuasluaite. Is amhlaidh dá réir nach dtugann an táirge seo aon chosaint, i measc nithe eile, in aghaidh: guaiseacha teirmeacha, guaiseacha bitheolaíocha, guaiseacha leictreacha. Tabhair faoi deara na picteagraim, nótaí agus leibhéil feidhmíochta comhfhreagracha.

Stóráil/úsáid/seirbhísiú: Stóráil in áit fhuar thirim. Coinnigh amach ó sholas díreach na gréine, nó gathanna ultraivialait nó ó fhoinsí ózóin. Ná stóráil i riocht lúbtha ná faoi ualach meáchain. Más féidir, stóráil nó iompair an táirge ina bhunphacáistíocht. Is féidir athruithe teacht ar airíonna táirgí ó thionchair ar nós teasa, bogthaise, teochta agus nádúrtha sna hábhair thar achar ama níos faide. Ní féidir eolas beacht faoin achar stórála faoin saolré seirbhíse den PPE a fháil, óir go mbraitheann an dá pharaiméadar ar chineál na stórála, na teochta, na bogthaise, na géire caithimh agus na déine úsáide faoi seach, i measc nithe eile. Ceadaigh an táirge seo do dhíobháil nó d'athruithe ina ábhair (m.sh. bratuithe/ábhair shobhriste, scoilte, poill, athruithe sna dathanna srl.) tar éis a stórála go fada agus sula mbaintear gach leas as agus tar éis gach leasa de. Ceadaigh an táirge seo roimh gach úsáid d'oiriúnacht i leith na gníomhaíochta beartaithe agus i leith na méide cirte. Ní foláir táirgí neamhoiriúnacha nó fabhtacha a dhiúscairt agus gan leas a bhaint astu riamh.

Féadfaidh méid an táirge bheith éagsúil ó na sonraíochtaí, m.sh. de bharr a shínte.

Ba le tástálacha laistigh de shaotharlann a breithníodh gach tomhas feidhmíochta. Moltar dá réir chun ceadú an oireann an PPE don úsáid bheartaithe, óir gur féidir leis na coinníollacha sa láthair oibre bheith éagsúil uathu siúd sa scrúdú cineálach a bhí ag brath ar pharaiméadair éagsúla (m.sh. teocht, scríobchaitheamh, déine úsáide). Má táthar tar éis leas a bhaint as an PPE cheana féin, d'fhéadfadh feidhmíocht ní b'ísle bheith i gceist leis de bharr na déine caithimh. Ní ghlacann an déantúsóir le freagracht ar bith as aon úsáid mhíchuí den táirge.

Glanadh/cothabháil: Ba chóir go nglanfaí an táirge le héadach tais (uisce teolaí, glantach séimh) gan cheimiceáin agus é a thriomú amach faoin aer. Ceadaigh an táirge seo i gcomhar díobhála tar éis a ghlanta agus sula gcaitheann tú in athuair é. Ná hathúsáidtear táirgí a ndearnadh díobháil dóibh. Ag brath ar an gcineál glantacháin, is féidir tionchar diúltach bheith leis sin ar fheidhmiú an táirge. Ní ghlacann an déantóir le freagracht ar bith as aon ghlanadh míchuí den táirge.

Is féidir é a dhífhabhtú le difhabhtán séimh.

Tuilleadh faisnéise: Ba chóir go mbainfí leas as an táirge seo laistigh de chúig bliana ó mhí na déantúsaíochta a léirítear sa lipéad.

Diúscairt: Diúscraítear leis an dramhaíl tí é. D'fhéadfaí an táirge seo a éilliú le substaintí díobhálacha don chomhshaol nó guaiseacha tar éis teagmhála beartaithe nó neamhbheartaithe le ceimiceáin. Is amhlaidh sa chás sin ar cheart an diúscairt a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacháin dlíthiúla aitiúla.

Nótaí speisialta: Is féidir frithghníomhuithe ailléirgeacha teacht ón PPE. Moltar bheith ríchúramach i gcás hipiríogaireachta aitheanta.

EN 166:2001 — Cosaint phearsanta súl

Marcáil na súilphíosaí

2C-1,2 | AS | 1 | F
- Uimhir scála (do scagairí amháin)
- Marc aitheantais an déantóra
- Aicme optúil
- Giorrúchán ar neart meicniúil

Uimhir scála (do scagairí amháin)	Códuimhir	Uimhir scála
Scagaire táthaithe	Ohne	1,2 - 16
Scagaire ultraivialaite (d'fhéadfaí dul i gcion ar aithint dathanna)	2	
Scagaire ultraivialaite (dea-aithint dathanna)	2C	1,2 - 5
Scagaire ultraivialaite (dea-aithint dathanna)	3	
Scagaire infridhirg	4	1,2 - 10
Scagaire dhallrú na gréine (gan riachtanas infridhirg)	5	1,1 - 4,1
Scagaire dhallrú na gréine (le riachtanas infridhirg)	6	1,1 - 4,1

Uimhir scála: A airde é, a ísle an tréscaoilteacht (Tarchuras).

Aicme optúil	
A ísle é, is ea is fearr é.	1-3

Giorrúchán ar neart meicniúil	Riachtanais nirt mheicniúil
Gan	Seasmhacht íosta
S	Seasmhacht mhéadaithe
F	Cosaint ar cháithníní ardluais (tionchar íseal fuinnimh)
B	Cosaint ar cháithníní ardluais (meántionchar fuinnimh)
A	Cosaint ar cháithníní ardluais (ardtionchar fuinnimh)

Marcáil na bhfrámaí

AS | EN 166 | F
- Marc aitheantais an déantóra
- Uimhir an chaighdeáin seo
- Giorrúchán ar neart meicniúil méadaithe / cosaint ar cháithníní ardluais / teochtaí foircneacha

Raon(ta) feidhme

Giorrúchán	Ainmniúchán	Cur síos
Gan	Úsáid bhunaidh	Rioscaí meicniúla neamhshainithe agus guais radaíochta ultraivialait, infheicthe agus infridheirge agus guais radaíochta gréine
3	Leachtanna	Leachtanna (braonta agus steallóga)
4	Dusta garbh	Dusta le méid cáithnín de > 5 µm
5	Gás agus dusta mín	Gáis, gala, ceo, toit agus dusta le méid cáithnín de < 5 µm
8	Stua leictreach gearrchiorcaid	Stua leictreach gearrchiorcaid i suiteálacha leictreacha
9	Miotail leáite agus solaid theo	Steallóga miotail leáite agus treá ag solaid theo

Foláirimh:

Níl súilphíosaí aicme 3 beartaithe lena n-úsáid go fadtéarmach.

Mura bhfuil na siombailí F, B agus A i bhfeidhm ar an súilphíosa agus ar an gcorp, measfar go mbeidh an leibhéal feidhmíochta is ísle leis an gcosantóir iomlán súl.

Chun go dtiocfaidh aghaidhsciath le siombail 8 don raon feidhme, ní mór é a fheistiú le scagaire d'uimhir scála 2-1.2 nó 3-1.2 agus tiubh íosta 1.4 mm a bheith aige.

Chun go dtiocfaidh cosantóir súil le siombail 8 don raon feidhme, ní mór an fráma agus an súilphíosa a mharcáil leis an tsiombail sin in éineacht le ceann de na siombailí F, B nó A.

Ní mór súilphíosaí scríobtha nó damáistithe a athsholáthar.

Féadfaidh cosantóirí súil in aghaidh cáithníní ardluais bheith ina nguais don chaiteoir trí thurraingí a tharchur iad ar bharr gnáthspéaclaí ar oideas.

Má theastaíonn cosaint in aghaidh cáithníní ardluais ag teochtaí foircneacha, ba cheart an chosantóir súl roghnaithe a mharcáil leis an litir T díreach i ndiaidh na litreacha le haghaidh déine tionchair, i.e. FT, BT nó AT. Mura dtagann an litir T i ndiaidh na litreach le haghaidh déine tionchair, ní bheidh cead an chosantóir súl a úsáid ach ag an teocht seomra in aghaidh cáithníní ardluais.

EN 170:2002 — Scagaire ultraivialaite

Uimhir scála	Aithint dathanna	Gnáthúsáid
2-1,2 2-1,4 2-1,7	D'fhéadfaí dul i gcion air mura bhfuil sé marcáilte le huimhir scála 2C.	Lena úsáid le foinsí radaíochta a astaíonn radaíocht ultraivialaite den chuid is mó le tonnfhaid níos gaire ná 313 nm agus i gcás nach toisc riachtanach é an dallrú. Cumhdaítear faoi sin UV-C agus an chuid is mó den raon UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	D'fhéadfaí dul i gcion air mura bhfuil sé marcáilte le huimhir scála 2C.	Lena úsáid le foinsí radaíochta a astaíonn dianradaíocht sa raon UV agus an raon speictreach infheicthe agus i gcás go dteastaíonn an radaíocht infheicthe a lagú dá réir sin.

Déantusóir | Bliain agus mí táirgthe

Léigh treoracha agus faisnéis an déantúsóra | Comhartha CE | Comhartha EAC | Comhartha UkrSepro

LV

Ražotāja instrukcijas un informācija

Informatīvā brošūra par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/425 II pielikuma 1.4. sadaļai. Pirms IAL izmantošanas uzmanīgi izlasiet informatīvo brošūru. Jūsu pienākums ir pievienot šo informatīvo brošūru, ja IAL tiek nodoti citam cilvēkam, resp., atdot IAL saņēmējam. Šī iemesla dēļ informatīvo brošūru var pavairot neierobežotā skaitā.

Individuālā acu aizsardzība	Riska kategorija II
Sertifikācija	EN 166
Pilnvarotā iestāde	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Identifikācijas numurs	0530

CE zīme apliecina, ka produkts atbilst Direktīvas (ES) 2016/425 galvenajām veselības aizsardzības un drošības prasībām. ES atbilstības deklarāciju var apskatīt vietnē www.doc.nitras.de.

Šis produkts ir individuālais aizsardzības līdzeklis, kas pieder riska kategorijai II. Tas pasargās jūs no: Mehāniski apdraudējumi, optiski apdraudējumi. Kategoriski izslēgta citāda izmantošana nekā iepriekšminētajās lietojuma sfērās. Tāpēc šis produkts, starp citu, nepasargās no: termiski apdraudējumi, bioloģiski apdraudējumi, elektriski apdraudējumi. Lūdzam ievērot piktogrammas, norādes un atbilstošās veiktspējas pakāpes.

Uzglabāšana/lietošana/pārbaude: uzglabāt vēsā un sausā vietā. Sargāt no tiešas saules gaismas, UV stariem vai ozona avotiem. Neuzglabāt salocītā vai ar svaru noslogotā stāvoklī. Produkts, ja iespējams, jāuzglabā vai jātransportē oriģinālajā iepakojumā. Gaismas, mitruma, temperatūras iedarbība un materiāla dabiskās izmaiņas ilgākā glabāšanas laikā var mainīt produkta īpašības. Nav iespējams norādīt precīzus datus par IAL uzglabāšanas laiku un ilgizturību, jo abi parametri ir atkarīgi arī no uzglabāšanas veida, temperatūras, mitruma, nolietojuma pakāpes un lietošanas intensitātes. Tāpēc pārbaudiet produktu pēc ilgāka uzglabāšanas laika, kā arī pirms un pēc katras lietošanas reizes, vai nav radušies bojājumi vai materiāla izmaiņas (piem., trausls, ieplaisājis pārklājums/materiāls, caurumi, krāsas izmaiņas u.c.). Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai produktam ir pareizais izmērs un tas ir piemērots paredzētajam darbam. Nepiemēroti produkti vai produkti ar defektiem ir jāizmet, tos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot. Izmērs var atšķirties no norādītā, piem., ja produkts ir izstaipīts.

Visas veiktspējas īpašības ir noteiktas, veicot pārbaudi laboratorijas apstākļos. Tāpēc ieteicams pārbaudīt, vai IAL ir piemērots paredzētajai izmantošanai, jo apstākļi darbavietā daudzu faktoru (piem., temperatūras, putekļu, izmantošanas intensitātes) ietekmē var atšķirties no parauga pārbaudes apstākļiem. Ja IAL jau ir izmantots iepriekš, tad nolietojuma pakāpes dēļ iespējama mazāka veiktspēja. Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību, ja produkts ir izmantots nepareizi..

Tīrīšana/apkope: Produktu vajadzētu tīrīt ar mitru drānu (remdens ūdens, neitrāls tīrīšanas līdzeklis), bez ķīmikālijām, pēc tam izžāvēt gaisā. Pēc tīrīšanas un pirms atkārtotas uzvilkšanas pārbaudiet produktu, vai tam nav defektu. Produktus ar defektiem nedrīkst izmantot atkārtoti. Tīrīšana atkarībā no veida var negatīvi ietekmēt produkta veiktspēju. Tāpēc ražotājs vairs neatbild par produktu, ja tīrīšana ir veikta nepareizi.

Dezinfekciju var veikt ar neitrālu dezinfekcijas līdzekli.

Pārējās norādes: produktu vajadzētu izlietot piecu gadu laikā kopš ražošanas mēneša, kas norādīts etiķetē.

Utilizācija: produktu var izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Pēc apzinātas vai nejaušas saskares ar ķīmikālijām šis produkts var būt piesārņots ar videi kaitīgām vai bīstamām vielām. Šādā gadījumā utilizācija jāveic saskaņā ar vietēji piemērojamām tiesību normām.

Īpašas norādes: jutīgiem cilvēkiem IAL var izsaukt alerģiskas reakcijas. Ja ir zināms par alerģiju, ieteicams ievērot īpašu piesardzību.

EN 166:2001 — Individuālā acu aizsardzība

Stiklu marķējums

2C-1,2 | AS | 1 | F
- Aizsardzības pakāpe (tikai filtriem)
- Ražotāja identifikācijas zīme
- Optiskā klase
- Mehāniskās izturības apzīmējums

Aizsardzības pakāpe (tikai filtriem)	Pirmais skaitlis	Aizsardzības pakāpe
Metinātāja aizsargfiltrs	Bez	1,2 - 16
Ultravioletās gaismas aizsargfiltrs (var ietekmēt krāsu uztveri)	2	
Ultravioletās gaismas aizsargfiltrs (laba krāsu uztvere)	2C	1,2 - 5
Ultravioletās gaismas aizsargfiltrs (laba krāsu uztvere)	3	
Infrasarkanās gaismas aizsargfiltrs	4	1,2 - 10
Saules aizsargfiltrs (bez prasības par infrasarkano gaismu)	5	1,1 - 4,1
Saules aizsargfiltrs (ar prasību par infrasarkano gaismu)	6	1,1 - 4,1

Aizsardzības pakāpe: Jo lielāks, jo mazāka caurlaidība (Gaismas caurlaidības pakāpe).

Optiskā klase

Jo zemāka, jo labāka.	1-3

Mehāniskās izturības apzīmējums	Mehāniskās izturības prasības
Bez	Minimālā izturība
S	Paaugstināta izturība
F	Aizsardzība pret lielā ātrumā lidojošām daļiņām (trieciens ar zemu enerģiju)
B	Aizsardzība pret lielā ātrumā lidojošām daļiņām (trieciens ar vidēju enerģiju)
A	Aizsardzība pret lielā ātrumā lidojošām daļiņām (trieciens ar lielu enerģiju)

Rāmju apzīmējums

AS | EN 166 | F
- Ražotāja identifikācijas zīme
- Šā standarta numurs
- Apzīmējums paaugstinātai mehāniskai izturībai/aizsardzībai pret lielā ātrumā lidojošām daļiņām/ekstrēmai temperatūrai

Izmantošanas joma(-s)

Apzīmējums	Nosaukums	Apraksts
Bez	Galvenais pielietojums	Nenoteikti mehāniski riski un apdraudējums, ko rada ultravioletais, redzamais un infrasarkanais starojums un saules stari
3	Šķidrumi	Šķidrumi (pilieni un šļakatas)
4	Rupji putekļi	Putekļi ar graudainību > 5 µm
5	Gāze un smalki putekļi	Gāzes, tvaiki, aerosoli, dūmi un putekļi ar daļiņu izmēru < 5 µm
8	Traucējošs gaismas loks	Elektriskais gaismas loks no īssavienojuma elektriskajās iekārtās
9	Izkusis metāls un karsti, cieti ķermeņi	Izkusuša metāla šļakatas un karstu, cietu ķermeņu iekļuve

Brīdinājumi:

Stikli ar optisko klasi 3 nav paredzēti

AAP tinka numatytai veiklai, kadangi sąlygos darbo vietoje priklauso nuo daugelio veiksnių (pavyzdžiui, temperatūros, nudilimo, naudojimo intensyvumo) ir gali skirtis nuo sąlygų atliekant tipo bandymą. Jei AAP jau naudota, dėl nusidėvėjimo ji gali būti mažiau veiksminga. Gamintojas neatsako už netinkamą gaminio naudojimą.
Valymas / techninė priežiūra: Gaminį valykite sudrėkinta šluoste (drungnu vandeniu, švelnia valymo priemone) be chemikalų ir padėkite ore, kad išdžiūtų. Baigę valyti ir prieš vėl dėvėdami gaminį patikrinkite, ar jis nepažeistas. Pažeistų gaminių nebenaudokite. Priklausomai nuo valymo būdo, jis gali būti žalingas gaminiui. Todėl gamintojas neatsako už gaminiui dėl netinkamo valymo padarytą žalą.
Dezinfekuoti galite švelnia dezinfekavimo priemone.
Kiti nurodymai: Šis gaminys turi būti naudojamas penkerius metus nuo etiketėje nurodyto pagaminimo mėnesio.
Atliekų tvarkymas: Šį gaminį galite šalinti su buitinėmis atliekomis. Dėl sąmoningo ar netyčinio sąlyčio su chemikalais šis gaminys gali būti užterštas aplinkai kenksmingomis ar pavojingomis medžiagomis. Tokiu atveju gaminio atliekos turi būti tvarkomos laikantis galiojančių vietos teisės aktų.
Specialieji nurodymai: AAP jautriems asmenims gali sukelti alergines reakcijas. Būkite ypač atsargūs, jei žinote apie padidėjusį jautrumą.

EN 166:2001 **Asmeninė akių apsaugos priemonė**

Stiklų ženklinimas

	2C-1,2	AS	1	F
Apsaugos lygis (tik filtrams)				
Gamintojo identifikacijos ženklas				
Optinė klasė				
Mechaninio atsparumo simbolis				

Apsaugos lygis (tik filtrams)	Koeficientas	Apsaugos lygis
Apsauginis suvirintojo filtras	Be	1,2 - 16
Apsaugos nuo ultravioletinių spindulių filtras (gali bloginti spalvų skyrimą)	2	
Apsaugos nuo ultravioletinių spindulių filtras (neblogina spalvų skyrimo)	2C	1,2 - 5
Apsaugos nuo ultravioletinių spindulių filtras (neblogina spalvų skyrimo)	3	
Apsaugos nuo infraraudonųjų spindulių filtras	4	1,2 - 10
Apsaugos nuo saulės spindulių filtras (neatitinka apsaugos nuo infraraudonųjų spindulių reikalavimų)	5	1,1 - 4,1
Apsaugos nuo saulės spindulių filtras (atitinka apsaugos nuo infraraudonųjų spindulių reikalavimus)	6	1,1 - 4,1

Apsaugos lygis: Kuo didesnis, tuo mažesnis pralaidumas (Šviesos pralaidumo koeficientas).

Optinė klasė	
Kuo žemesnė, tuo geresnė.	1-3

Mechaninio atsparumo simbolis	Reikalavimai mechaniniam atsparumui
Be	Minimalus atsparumas
S	Padidintas atsparumas
F	Apsauga nuo didelių greičių lekiančių dalelių (smūgis maža energija)
B	Apsauga nuo didelių greičių lekiančių dalelių (smūgis vidutine energija)
A	Apsauga nuo didelių greičių lekiančių dalelių (smūgis didele energija)

Rėmelių ženklinimas

	AS	EN 166	F
Gamintojo identifikacijos ženklas			
Šio standarto numeris			
Padidinto mechaninio atsparumo / apsaugos nuo didesnių greičių lekiančių dalelių / ekstremalios temperatūros simbolis			

Naudojimo sritis (-ys)

Simbolis	Pavadinimas	Aprašymas
Be	Pagrindinė paskirtis	Neapibrėžti mechaniniai pavojai ir rizikos dėl ultravioletinių, nematomų, infraraudonųjų ir saulės spindulių
3	Skysčiai	Skysčiai (lašai ir purslai)
4	Stambios dulkės	Dulkės, kurių dalelių dydis > 5 µm
5	Dujos ir kietosios dalelės	Dujos, garai, rūkas, dūmai ir dulkės, kurių dalelių dydis < 5 µm
8	Lankinė pažaida	Elektros lankas dėl elektros įrangos trumpojo jungimo
9	Lydusis metalas ir karšti kietieji kūnai	Lydžiųjų metalų purslai ir kietųjų kūnų prasiskverbimas

Įspėjimai:
3 optinės klasės stiklai nepritaikyti ilgalaikiam naudojimui.
Jei simboliai F, B ir A taikomi tik vienai iš dalių, t. y. stiklams arba rėmeliui, visai akių apsaugos priemonei turi būti priskirtas žemesnis apsaugos lygis.
Kad apsauginis veidо skydas pagal savo paskirtį būtų pažymėtas simboliu 8, jis turi turėti 2–1,2 arba 3–1,2 apsaugos lygio filtrą ir būti bent 1,4 mm storio.
Kad akių apsaugos priemonė pagal savo paskirtį būtų pažymėta simboliu 8, tiek rėmelis, tiek stiklai turi būti pažymėti šiuo simboliu ir vienu iš simbolių F, B arba A.
Suraižytus arba pažeistus stiklus būtina pakeisti.
Jei nuo dideliu greičiu lekiančių dalelių saugančios akių apsaugos priemonės nešiojamos ant įprastų akinių, jos gali kelti pavojų jas nešiojančiam asmeniui, nes gali persiduoti smūgiai.
Jei esant ekstremaliai temperatūrai būtina apsauga nuo dideliu greičiu lekiančių dalelių, iš karto po raidės žyminčios susidūrimo stiprumą pasirinkta akių apsaugos priemonė turi būti pažymėta raide T, t. y. FT, BT arba AT. Jei po raidės, žyminčios susidūrimo stiprumą, nėra raidės T, akių apsaugos priemonė apsaugai nuo dideliu greičiu lekiančių dalelių gali būti dėvima tik patalpos temperatūros aplinkoje.

EN 170:2002 **Apsaugos nuo ultravioletinių spindulių filtras**

Apsaugos lygis	Spalvų skyrimas	Tipinė paskirtis
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Gali pablogėti, jei nėra 2C apsaugos lygio ženklo.	Naudojimui su spindulių šaltiniais, skleidžiančiais daugiausia ultravioletinius spindulius, kurių bangos ilgis mažesnis nei 313 nm, ir kai akinimas nėra esminis veiksnys. Tai apima visą UV-C sritį ir didesnę dalį UV-B srities.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Gali pablogėti, jei nėra 2C apsaugos lygio ženklo.	Naudojimui su spindulių šaltiniais, intensyviai skleidžiančiais UV ir matomos srities spindulius, kai reikia slopinti matomus spindulius.

Gamintojas — Pagaminimo metai ir mėnuo

Perskaitykite gamintojo instrukcijas ir informaciją — CE ženklas — EAC ženklas (TP TC 019/2011) — UkrSepro ženklas

MT

Struzzjonijiet u tagħrif tal-manifattur
Fuljett ta' tagħrif għal tagħmir ta' protezzjoni personali (PPE - personal protective equipment) b'konformità mar-Regolament (UE) 2016/425, Anness II punt 1.4. Jekk jogħġbok aqra l-fuljett ta' tagħrif b'attenzjoni qabel ma tuża l-PPE. Inti obbligat li tehmez dan il-fuljett ta' tagħrif meta tgħaddi l-PPE jew tagħtih lir-reċivatur tal-PPE. Għal dan il-għan, dan il-fuljett ta' tagħrif jista' jiġi riprodott mingħajr restrizzjoni.

Protezzjoni personali għall-għajn	Kategorija ta' riskju II
Attestazzjoni	EN 166
Korp notifikat	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL)
Numru ta' identifikazzjoni	0530

Il-marka CE tiċċertifika li l-prodott jikkonforma mar-rekwiziti essenzjali ta' saħħa u sikurezza ta' Regolament (UE) 2016/425. Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE tista' tarha f' www.doc.nitras.de.
Dan il-prodott hu tagħmir personali protettiv ta' kategorija ta' riskju II. Huwa jipproteġik minn: perikli mekkaniċi, perikli oħtiċi. Oqsma ohra t'applikazzjoniji għajr dawk imsemmija hawn fuq huma espliċitament eskluzi. Għalhekk, dan il-prodott ma jipprovdix protezzjoni minn, fost affarijiet oħra: perikli termali, perikli bijoloġiċi, perikli elettriċi. Jekk jogħġbok innota l-pittogrammi, in-notamenti u l-livelli korrispondenti ta' prestazzjoni.
Ħażna/użu/isservisjar: Żomm f'post frisk u xott. Żomm ,il bogħod mid-dawl tax-xemx diretta, raġġu UV jew għejjun tal-ożonu. Taħżinx f'kundizzjoni mkemmxa jew taħt xi tagħbija piżata. Jekk hu possibbli, aħżen jew ġorr il-prodott fil-pakkett oriġinali. Influwenzi bħal dawl, umdità, bidliet fit-temperatura u naturali fil-materjal fuq perijodu ta' żmien itwal jistgħu jwasslu għal bidliet fil-proprjetajiet tal-prodott. Informazzjoni eżatta fuq iż-żmien ta' ħażna u ħajja fis-servizz tal-PPE mhix possibbli, peress li ż-żewġ parametri jiddependu fuq it-tip rispettiv ta' ħażna, temperatura, umdità, grad ta' xedd u intensità ta' użu, fost affarijiet oħra. Iċċekkja dan il-prodott għal ħsara jew bidliet fil-materjal (eż. kisi fraġili, imxaqqaq/materjali, toqob, bidliet fil-kulur eċċ) wara ħażna fit-tul u qabel u wara kull użu. Qabel kull użu, iċċekkja dan il-prodott għal adattabilità għall-attività maħsuba u għad-daqs korrett. Prodotti mhux adattati u difettużi għandhom jintremew u ma jintużawx aktar. Id-daqs tal-prodott jista' jvarja mill-ispeċifikazzjonijiet eż. minħabba tmattir.
Il-prestazzjonijiet kollha kienu stabbiliti taħt kundizzjonijiet tal-laboratorju. Għalhekk huwa rakkomandat biex jiġi vverifikat jekk il-PPE hux adattat għall-użu maħsub, peress li l-kundizzjonijiet ta' fuq il-lant tax-xogħol jistgħu jvarjaw minn dawk tal-eżaminazzjoni tat-tip skont il-parametri diversi (eż. temperatura, brix, intensità ta' użu). Jekk il-PPE diġà ntuża, jista' jkun li joffri prestazzjoni aktar baxxa minħabba il-grad ta' xedd. Il-manifattur ma jaċċetta l-ebda responsabilità dovuta għal użu mhux xieraq tal-prodott.
Tindif / manutenzjoni: Il-prodott għandu jitnaddaf b'biċċa niedja (ilma fietel, deterġent ħafif) mingħajr kimiċi u jiġi mnixxef fl-arja. Iċċekkja dan il-prodott għall-ħsarat wara t-tindif u qabel terġa' tilbsu. M'għandekx terġa' tuża prodotti li jkollhom il-ħsara. Skont it-tip ta' tindif, dan jista' jkollu effetti negattivi fuq il-prestazzjoni tal-prodott. Il-manifattur ma jaċċetta l-ebda responsabilità għal tindif mhux xieraq tal-prodott.
Id-dižinfezzjoni tista' ssir b'deterġent ħafif.
Aktar tagħrif: Dan il-prodott għandu jintuża fi żmien ħames snin mix-xahar ta' manifattura indikata fuq it-tikketta
Rimi: Armi mal-iskart domestiku. Dan il-prodott jista' jiġi mniġġeż b'sustanzi li jagħmlu ħsara lill-ambjent jew sustanzi dannużi wara kuntatt maħsub jew mhux maħsub ma' kimiċi. F'dan il-każ, ir-rimi għandu jsir b'konformità mar-regolamenti legali lokali.
Noti speċjali: PPE jista' jikkawża reazzjonijiet allerġiċi. Attenzjoni speċjali hi rakkomandata f'każ ta' sensittività eċċessiva magħrufa.

EN 166:2001 **Protezzjoni personali għall-għajn**

Immarkar tal-okulari

	2C-1,2	AS	1	F
Numru tal-iskala (għall-filtri biss)				
Marka ta' identifikazzjoni tal-manifattur				
Klassi ottika				
Taqsira għar-reżistenza mekkanika				

Numru tal-iskala (għall-filtri biss)	Numru kodifikat	Numru tal-iskala
Filtru tal-issaldjar	Mingħajr	1,2 - 16
Filtru ultravjola (ir-rikonoxximent tal-kuluri jista' jiġi affettwat)	2	
Filtru ultravjola (rikonoxximent tajjeb tal-kulur)	2C	1,2 - 5
Filtru ultravjola (rikonoxximent tajjeb tal-kulur)	3	
Filtru infraħmar	4	1,2 - 10
Filtru għal-leħħa tax-xemx (mingħajr ir-rekwiżit t'infraħmar)	5	1,1 - 4,1
Filtru għal-leħħa tax-xemx (b'rekwiżit t'infraħmar)	6	1,1 - 4,1

Numru tal-iskala: Aktar ma jkun għoli, inqas tkun il-permeabilità (Trażmissjoni).

Klassi ottika	
Inqas ma jkun, aħjar.	1-3

Taqsira għar-reżistenza mekkanika	Rekwiżiti ta' reżistenza mekkanika
Mingħajr	Reżistenza minima
S	Reżistenza miżjuda
F	Protezzjoni minn partiċelli ta' veloċità għolja (impatt b'enerġija baxxa)
B	Protezzjoni minn partiċelli ta' veloċità għolja (impatt b'enerġija medja)
A	Protezzjoni minn partiċelli ta' veloċita għolja (impatt b'enerġija għolja)

Immarkar tal-frejms

	AS	EN 166	F
Marka ta' identifikazzjoni tal-manifattur			
In-numru ta' dan l-istandard			
Taqsira għal reżistenza mekkanika miżjuda / protezzjoni kontra partiċelli ta' veloċità għolja / temperaturi estremi			

Qasam (Oqsma) t'applikazzjoni

Taqsira	Assenjazzjoni	Deskrizzjoni
Mingħajr	Użu bażiku	Riskji mekkaniċi mhux definiti u periklu minn radjazzjoni ultravjola, viżibbli u infraħmar u periklu minn radjazzjoni solari
3	Likwidi	Likwidi (qtar u titjir)
4	Trab oħxon	Trab b'daqs ta' partiċelli > 5 µm
5	Gass u trab fin	Gassijiet, fwar, ċpar, duħħan u trab b'daqs ta' partiċelli < 5 µm
8	Arka tal-elettriku ta' ċirkuwitu qasir	Arka tal-elettriku ta' ċirkuwitu qasir f'installazzjonijiet elettriċi
9	Metall imdeweb u solidi sħan	Titjir ta' metall imdewweb u penetrazzjoni ta' solidi sħan

Twissijiet:
Okulari ta' Klassi 3 mhumiex maħsubin għal użu fuq żmien twil.
Jekk is-simboli ta' F, B u A ma japplikawx kemm għall-okulari u kemm għall-korp, il-protettur tal-għajnejn sħiħ għandu jiġi kkonsidrat li jkollu l-livell ta' prestazzjoni aktar baxxa.
Sabiex tarka tal-wiċċ tikkorispondi mas-simbolu 8 għall-kamp t'applikazzjoni, din għandha tiġi mgħammra f'filtru ta' skala numru 2-1.2 kew 3-1.2 u għandu jkollu ħxuna minima ta' 1.4 mm.
Sabiex protettur tal-għajnejn jikkorspondi mas-simbolu 8 għall-kamp t'applikazzjoni, kemm il-frejm u l-okular għandhom ikunu mmarkati bis-simbolu flimkien ma' wieħed mis-simboli F, B jew A.
Okulari mibruxa jew bil-ħsara għandhom jiġu mibdula.
Protetturi tal-għajnejn kontra partiċelli ta' veloċità għolja jistgħu jkunu ta' periklu għal min jilbishom billi jittrażmettu xokkijiet jekk jintlibbsu fuq nuċċalijiet normali tar-riċetta.
Jekk il-protezzjoni minn partiċelli ta' veloċità għolja f'temperaturi estremi hija meħtieġa, il-protettur tal-għajnejn magħżul għandu jkun immarkat bl-ittra T eżattament wara l-ittra għall-intensità tal-impatt, i.e. FT, BT jew AT. Jekk l-ittra għall-intensità tal-impatt ma tkunx segwita bl-ittra T, il-protettur tal-għajnejn għandu jintuża biss f'temperatura tal-kamra kontra partiċelli ta' veloċità għolja.

EN 170:2002 **Filtru ultravjola**

Numru tal-iskala	Għarfien tal-kulur	Użu tipiku
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Jista' jkun affettwat jekk ma jkunx immarkat bin-numru tal-iskala 2C.	Għall-użu ma ġħejjun tar-radjazzjoni li prinċipalment jarmu radjazzjoni ultravjola b'wavelengths inqas minn 313 nm u fejn il-leħħa mhix fattur essenzjali. Dan ikopri l-UV-C kollha u ħafna mill-firxa tal-UV-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Jista' jkun affettwat jekk ma jkunx immarkat bin-numru tal-iskala 2C.	Għall-użu ma' ġħejjun tar-radjazzjoni li jarmu radjazzjoni intensiva fil-medda tal-UV u firxa spettrali viżibbli u għalhekk, fejn hemm bżonn ta' dgħjufija tar-radjazzjoni viżibbli.

Manifattur — Is-sena u x-xahar ta' produzzjoni

Aqra l-istruzzjonijiet u t-tagħrif tal-manifattur — Immarkar CE — Immarkar EAC (TP TC 019/2011) — Immarkar UkrSepro

UK

Керівництва й інформація виробника
Інформаційний буклет про засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) згідно з Директивою (ЄС) 2016/425, Додатком II розділом 1.4. Уважно прочитайте цей інформаційний буклет перед застосуванням ЗІЗ. У разі передачі ЗІЗ ви зобов'язані передати цей інформаційний буклет отримувачу ЗІЗ. Для цієї мети цей інформаційний буклет можна розмножувати в будь-якій кількості примірників.

Засіб індивідуального захисту очей	Категорія ризику II
Сертифікація	EN 166
Уповноважений орган	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
Ідентифікаційний номер	0530

Маркування CE засвідчує, що цей виріб відповідає основним вимогам з техніки безпеки й охорони праці Директиви (ЄС) 2016/425. З декларацією відповідності стандартам ЄС можна ознайомитись на сайті www.doc.nitras.de.
Цей виріб являє собою засіб індивідуального захисту категорії ризику II. Він захищає вас від: Механічні небезпеки, візуальні небезпеки. Використовувати виріб в інших цілях категорично заборонено. Тому цей виріб не захищає від: термічні небезпеки, біологічні небезпеки, електричні небезпеки. Дотримуйтесь піктограм, вказівок на виробі та відповідних ступенів захисту.
Зберігання/використання/контроль: Зберігайте в холодному й сухому місці. Захищайте від прямих сонячних променів, УФ-випромінювання та джерел озону. Не зберігайте в зігнутому стані або під вагою. За можливістю зберігайте/транспортуйте виріб в оригінальній упаковці. Такі впливи, як світло, волога, температура та природні зміни матеріалу, протягом тривалого часу можуть призвести до зміни властивостей виробу. Надати точні дані про час і тривалість зберігання ЗІЗ неможливо, оскільки обидва параметри, зокрема, залежать від типу зберігання, температури, вологи, ступеню зношення та інтенсивності використання. Тому під час довготривалого зберігання перед кожним використанням і після кожного використання перевіряйте цей виріб на наявність пошкоджень і змін матеріалу (наприклад, ламкі, потріскані покриття/матеріали, перфорація, зміни кольору тощо). Перед кожним використанням перевіряйте придатність цього виробу до передбаченої роботи та правильність його розміру. Невідповідні або дефектні вироби потрібно утилізувати й за жодних обставин не використовувати їх. Розмір виробу може відрізнятися від заявленого, наприклад, через розширення.
Усі експлуатаційні параметри було визначено в ході випробувань у лабораторних умовах. Тому рекомендується перевірити, чи підходить ЗІЗ до передбаченого використання, оскільки в залежності від різних параметрів (наприклад, температури, зношення, інтенсивності використання) умови на робочому місці можуть відрізнятися від умов типових випробувань. Якщо ЗІЗ вже використовувався, то залежно від ступеню зношення він може мати менший ступінь захисту. Виробник не несе відповідальність у разі неналежного використання виробу.
Очищення/техобслуговування: Виріб слід протерти вологою ганчіркою (помірно тепла вода, неагресивний засіб для чищення) без хімікатів, а потім просушити повітрям. Після очищення й перед повторним надяганням перевірте цей виріб на предмет пошкоджень. Не продовжуйте використовувати пошкоджені вироби. Залежно від виду очищення може впливати на ступінь захисту виробу. Тому після неналежним чином проведеного очищення виробник не несе відповідальність за виріб.
Для дезінфекції можна використовувати м'який засіб для дезінфекції.
Інші вказівки: Цей виріб потрібно використати протягом п'ятьох років з місяця виготовлення, вказаного на етикетці.
Утилізація: Утилізуйте цей виріб разом з побутовим сміттям. Після навмисного або ненавмисного контакту з хімікатами цей виріб може бути забруднений шкідливими для довкілля або небезпечними речовинами. У такому випадку його потрібно утилізувати згідно з чинними місцевими правовими нормами.
Особливі вказівки: ЗІЗ може викликати алергійні реакції в людей, що мають підвищену чутливість. Якщо вам відомо, що ви маєте підвищену чутливість, будьте дуже обережні.

EN 166:2001 **Засіб індивідуального захисту очей**

Маркування оглядового скла

	2C-1,2	AS	1	F
Ступінь захисту (тільки для фільтрів)				
Ідентифікатор виробника				
Оптичний клас				
Умовне позначення механічної стійкості				

Ступінь захисту (тільки для фільтрів)	Код	Ступінь захисту
Захисний фільтр для зварювальних робіт	Без	1,2 - 16
Фільтр для захисту від ультрафіолетового випромінювання (може бути знижено здатність до розпізнавання кольорів)	2	
Фільтр для захисту від ультрафіолетового випромінювання (гарна здатність до розпізнавання кольорів)	2C	1,2 - 5
Фільтр для захисту від ультрафіолетового випромінювання (гарна здатність до розпізнавання кольорів)	3	
Інфрачервоний захисний фільтр	4	1,2 - 10
Сонцезахисний фільтр (без захисту від інфрачервоного випромінювання)	5	1,1 - 4,1
Сонцезахисний фільтр (із захистом від інфрачервоного випромінювання)	6	1,1 - 4,1

Ступінь захисту: Чим вище, тим менше пропускання світла (Коефіцієнт пропускання світла).

Оптичний клас	
Чим нижче, тим краще.	1-3

Умовне позначення механічної стійкості	Вимоги до механічної стійкості
Без	Мінімальна стійкість
S	Підвищена стійкість
F	Захист від часток, що переміщуються з високою швидкістю (удар з низькою енергією)
B	Захист від часток, що переміщуються з високою швидкістю (удар із середньою енергією)
A	Захист від часток, що переміщуються з високою швидкістю (удар з високою енергією)

Позначення корпусів

	AS	EN 166	F
Ідентифікатор виробника			
Номер цього стандарту			
Умовне позначення підвищеної механічної стійкості/захист від часток високої швидкості/екстремальних температур			

Область(-і) застосування

Умовне позначення	Позначення	Опис
Без	Основне застосування	Невизначені механічні ризики та небезпеки від ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного випромінювання та сонячного випромінювання
3	Рідини	Рідини (краплі й бризки)
4	Крупний пил	Пил з розміром зерна > 5 мкм
5	Газ і дрібний пил	Гази, випари, туман, дим і пил з розміром частки < 5 мкм
8	Спалах дугового розряду	Електрична дуга в разі короткого замикання в електричному обладнанні
9	Розплавлений метал та гарячі тверді частки	Бризки розплавленого металу й проникнення твердих гарячих часток

Попередження:
Оглядове скло оптичного класу 3 не призначене для довготривалого використання.
Якщо символи F, B та A не застосовуються ані для скла, ані для корпуса, то весь пристрій для захисту очей повинен мати нижчий ступінь захисту.
Для того, щоб захисний лицевий щиток відповідав символу 8 для області застосування, він має бути обладнаний фільтром зі ступенем захисту 2-1,2 або 3-1,2 та повинен мати мінімальну товщину 1,4 мм.
Для того, щоб пристрій для захисту очей відповідав символу 8 для області застосування, корпус та оглядове скло мають бути позначені цим символом, а також одним із символів F, B або A.
Подряпані або пошкоджені оглядові шибки підлягають заміні.
Пристрої для захисту очей від часток, що переміщуються з високою швидкістю, можуть становити небезпеку для носія через передачу ударних навантажень, якщо вони вдягнуті на звичайні окуляри для корекції зору.
Якщо необхідно забезпечити захист очей від часток, що переміщуються з високою швидкістю, за екстремальних температур, то вибраний пристрій для захисту очей має бути позначений літерою T одразу після літери на позначення сили удару, тобто FT, BT або AT. Якщо після літери T немає буквеного позначення сили удару, то пристрій для захисту очей від часток, що переміщуються з високою швидкістю, можна використовувати тільки за кімнатної температури.

EN 170:2002 **Фільтр для захисту від ультрафіолетового випромінювання**

Ступінь захисту	Розпізнавання кольорів	Типове застосування
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Може бути погіршено, якщо немає маркування ступеню захисту 2C.	Призначено для використання переважно для джерел ультрафіолетового випромінювання з довжиною хвилі менше 313 нм, і якщо засліплення не є суттєвим чинником. Це відповідає всьому діапазону УФ-C і більшій частині діапазону УФ-B.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Може бути погіршено, якщо немає маркування ступеню захисту 2C.	Призначено для використання для джерел інтенсивного випромінювання в УФ-діапазоні та видимому спектральному діапазоні, внаслідок чого необхідно послаблення видимого випромінювання.

Виробник — Рік та місяць виготовлення

Керівництва й інформація виробника — Маркування CE — Маркування EAC (TP TC 019/2011) — Маркування UkrSepro

AR

تعليمات ومعلومات الجهة الصانعة
كتيب معلومات بخصوص معدات الحماية الشخصية (PSA) وفقًا للائحة EU 2016/425، ملحق 2 فقرة 1.4. يرجى قراءة كتيب المعلومات هذا باستفاضة قبل استخدام معدات الحماية الشخصية. وأنت ملزم بإرفاق هذا الكتيب عند تسليم معدات الحماية الشخصية لطرف ثانٍ، أو عند بيعها لشخص آخر. ولهذا الغرض يمكن نسخ كتيب المعلومات هذا دون قيود.

نظارة واقية شخصية	فئة المخاطر 2
الاعتماد	EN 166
هيئة الاعتماد	CERTOTTICA SCARL Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy
الرقم التعريفي	0530

تشير علامة CE إلى أن المنتج متوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية بموجب لائحة EU 2016/425 . يمكن الاطلاع على بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي من خلال الموقع www.doc.nitras.de.

هذا المنتج عبارة عن معدات وقاية شخصية من فئة المخاطر 2، وهي تحميك من: مخاطر ميكانيكية، مخاطر بصرية. تُستثنى بكل وضوح أي مجالات تطبيق مختلفة عما هو مذكور بالأعلى. لذا لا يوفر هذا المنتج حماية مما يلي على سبيل المثال لا الحصر: مخاطر حرارية، مخاطر حيوية، مخاطر كهربائية. يرجى ملاحظة الرموز والتنبيهات الملصقة ومستويات العمل ذات الصلة.

التخزين / الاستخدام / الفحص: يُخزن في مكان بارد وجاف. يجب إبقاؤه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة أو الأشعة فوق البنفسجية أو مصادر الأوزون. لا يُخزن إذا كان مثنيًا أو واقعا تحت وزن زائد. يجب تخزين المنتج أو نقله في العبوة الأصلية إن أمكن. يمكن أن تؤدي مؤثرات مثل الضوء والرطوبة ودرجة الحرارة فضلا عن تغيرات الخامات الطبيعية على مدى فترة طويلة نسبيًا، إلى تغير في خصائص المنتج. وليست هناك معلومات دقيقة متاحة عن فترة التخزين والعمر الافتراضي لمعدات الحماية الشخصية؛ نظرًا لأن كلا العنصرين - من بين أمور أخرى - يعتمدان على كل من نوع التخزين ودرجة الحرارة والرطوبة ودرجة الاستهلاك وكثافة الاستخدام. لذلك افحص هذا المنتج بعد التخزين لفترة طويلة نسبيًا وقبل كل استخدام وبعده من حيث تغير خاماته (مثل هشاشة وتشقق الطبقات / الخامات، ومن حيث وجود ثقوب، وتغيرات في اللون، وما إلى ذلك). تأكد قبل كل استخدام من مدى ملاءمة المنتج للنشاط المرغوب ومن حيث المقاس الصحيح. ويجب التخلص من المنتجات غير المناسبة أو المعيبة، ويجب ألا تُستخدم بأي حال من الأحوال. علما بأنه يمكن أن يختلف مقاس المنتج عن المواصفات، بسبب التمدد على سبيل المثال.
يتم تحديد كافة قيم الأداء عن طريق إجراء فحوصات في ظروف مخبرية. لذلك يوصى بفحص ما إذا كان معدات الحماية الشخصية مناسبة للاستخدام المرغوب، لأن الظروف في مكان العمل قد تختلف عن ظروف الفحص تبعًا لعناصر مختلفة (مثل درجة الحرارة والتآكل وكثافة الاستخدام). إذا كانت معدات الحماية الشخصية مستعملة من قبل، فمن الممكن أن تقدم معدلات أداء أقل بسبب درجة الاستهلاك. ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية في حالة الاستخدام غير السليم للمنتج.
التنظيف / الصيانة: ينبغي تنظيف المنتج بقطعة قماش مبللة (ماء فاتر ومنظف خفيف)، من دون مواد كيماوية ثم تركه ليجف في الهواء. افحص هذا المنتج بعد التنظيف وقبل ارتدائه مجددًا من حيث وجود أضرار. ينبغي عدم إعادة استخدام المنتجات المتضررة. يمكن أن يكون لطريقة التنظيف تأثير سلبي على أداء المنتج، تبعا لنوعها. وبالتالي لن تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية عن المنتج في حالة التنظيف غير السليم.
يمكن إجراء التعقيم باستخدام مادة تعقيم خفيفة.
ملاحظات إضافية: ينبغي استخدام هذا المنتج في غضون خمسة أعوام من شهر الصنع المدون على الملصق.
التكوين: تخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. في حالة ملامسة مواد كيماوية بشكل مقصود أو غير مقصود، قد يتلوث المنتج بمواد ضارة بيئيًا أو خطيرة. وفي هذه الحالة يجب التخلص منه وفقًا للوائح القانونية المعمول بها محليًا.
ملاحظات خاصة: يمكن أن تسبب معدات الحماية الشخصية تفاعلات تحسسية لدى الأفراد المصابين بالحساسية. ويوصى بتوخي الحذر في حالة الإصابة بفرط الحساسية المعروفة.

EN 166:2001 **نظارة واقية شخصية**

علامة زجاج الرؤية

F	1	AS	2C-1,2
			مرحلة الحماية (خاصة فقط بالفلتر)
			الرمز التعريفي للمُنتج
			الفئة البصرية
			رمز مختصر للمقاومة الميكانيكية

مرحلة الحماية	الرقم الأولي	مرحلة الحماية (خاصة فقط بالفلتر)
1,2 - 16	خالية من	فلتر حماية اللحام
	2	فلتر حماية من الأشعة فوق البنفسجية (يمكن أن تتأثر قدرة تمييز الألوان)
1,2 - 5	2C	فلتر حماية من الأشعة فوق البنفسجية (قدرة تمييز ألوان جيدة)
	3	فلتر حماية من الأشعة فوق البنفسجية (قدرة تمييز ألوان جيدة)
1,2 - 10	4	فلتر حماية من الأشعة تحت الحمراء
1,1 - 4,1	5	فلتر حماية من أشعة الشمس (بدون متطلب الأشعة تحت الحمراء)
1,1 - 4,1	6	فلتر حماية من أشعة الشمس (مع متطلب الأشعة تحت الحمراء)

كلما زادت القيمة قلت النفاذية.(الانتقالية).

الفئة البصرية	
كلما انخفضت القيمة كان ذلك أفضل.	1-3

متطلبات المقاومة الميكانيكية	رمز مختصر للمقاومة الميكانيكية
أدنى مقاومة	خالية من
مقاومة عالية	S
حماية من القطع الصغيرة ذات السرعة العالية (اصطدام مع طاقة منخفضة)	F
حماية من القطع الصغيرة ذات السرعة العالية (اصطدام مع طاقة متوسطة)	B
حماية من القطع الصغيرة ذات السرعة العالية (اصطدام مع طاقة عالية)	A

علامة الأجسام الحاملة

F	EN 166	AS
		الرمز التعريفي للمُنتج
	رقم هذا المعيار	
رمز مختصر للمقاومة الميكانيكية العالية / الحماية ضد الأجزاء الصغيرة عالية السرعة / درجات الحرارة المرتفعة جدًا		

مجال(ات) الاستخدام

رمز مختصر	التسمية	الوصف
خالية من	الاستخدام الأساسي	مخاطر ميكانيكية غير محددة وخطر بسبب الأشعة فوق البنفسجية والظاهرة وتحت الحمراء وبسبب أشعة الشمس
3	سوائل	سوائل (قطرات ورذاذ)
4	غبار غليظ	غبار مع حجم جزيئات > 5 ميكرومتر
5	غاز وغبار دقيق	غاز، بخار، ضباب، دخان، وغبار مع حجم جسيمات < 5 ميكرومتر
8	قوس كهربائي مفاجئ	قوس كهربي في حالة دارة القصر في الأنظمة الكهربائية
9	معدن منصهر وأجسام صلبة ساخنة	رذاذ معادن منصهرة ونفوذ الأجسام الصلبة الساخنة

تحذير:
زجاج الرؤية من الفئة البصرية 3 غير مناسب للاستخدام الطويل.
إذا لم تسر الرموز F و B و A على كلٍ من زجاج الرؤية والجسم الحامل، يجب تمييز واقي العين الكامل بدرجة أقل.
حتى يتطابق واقي الوجه مع الرمز 8 فيما يخص نطاق الاستخدام، يجب أن يكون مجهزًا بفلتر من درجة الحماية 2-1.2 أو 3-1.2 وأن يبلغ سمكه 1.4 مم بحد أدنى.
حتى يتطابق واقي العين مع الرمز 8 فيما يخص نطاق الاستخدام، يجب تمييز كلٍ من الجسم الحامل وزجاج الرؤية بهذا الرمز وفي الوقت ذاته مع أحد الرموز: F أو B أو A.
يجب تغيير زجاج الرؤية إذا كان به خدوش أو ضرر.
واقي العين من الأجزاء الصغيرة عالية السرعة يمكن أن يمثل خطرًا على مرتديه بسبب نقل الاصطدام إذا تم ارتداؤه فوق نظارة النظر العادية.
إذا كان من الضروري ارتداء حماية من الأجزاء الصغيرة العالية السرعة في حالة درجات الحرارة القاسية، فيجب أن يكون واقي العين المختار مميزًا بالحرف T مباشرةً بعد الحرف الخاص بشدة الارتطام، كأن يكون FT أو BT أو AT. إذا لم يُضاف الحرف T إلى الحرف الخا

F	Beskytter mot deler i høy hastighet (støt med lav energi)
B	Beskytter mot deler i høy hastighet (støt med middels energi)
A	Beskytter mot deler i høy hastighet (støt med høy energi)

Merking av holdere

AS EN 166 F

ID-merker fra produsenten

Nummer på denne normen

Symbol for økt mekanisk fasthet / beskyttelse mot partikler i høy hastighet / ekstreme temperaturer

Bruksområde(r)

Symbol	Betegnelse	Beskrivelse
Uten	Basisbruk	Ikke fastsatte mekaniske risikoer og farer på grunn av ultrafiolett, synlig og infrarød stråling og solstråling.
3	Væsker	Væsker (dråper og sprut)
4	Grovstøv	Støv med en kornstørrelse > 5 µm
5	Gass og finstøv	Gasser, damper, tåke, røyk og støv med en partikkelstørrelse på < 5 µm
8	Strølysbue	Elektrisk lysbue ved kortslutning i elektriske anlegg
9	Smeltemetall og varme faststoffer	Symbol for smeltemetall og gjennomtrengning av varme faststoffer

Varselhenvisninger:
Siktskiver i optisk klasse 3 er ikke laget for langvarig bruk..
Hvis symbolene F, B og A ikke gjelder både for siktskiven og holderen, skal det fullstendige øyebeskyttelsesapparatet tillates for den lavere graden.
For at en ansiktsbeskyttelsesskjerm skal tilsvare bruksområdet for symbol 8, må den være utstyrt med et filter for beskyttelsestrinn 2-1,2 eller 3-1,2 og ha en minimumstykkelse på 1,4 mm.
For at det øyebeskyttelsesapparat skal tilsvare bruksområdet for symbol 8, må både holder og siktskiver være merket med symbol F, B eller A.
Oppripete eller skadde siktskiver må skiftes ut.
Øyebeskyttelsesapparater mot partikler i høy hastighet kan utgjøre en fare for brukeren ved overføring av støt hvis de brukes over vanlige briller.
Hvis det er nødvendig med beskyttelse mot partikler i høy hastighet ved ekstreme temperaturer, bør det valgte åndedrettsvernet være merket med bokstaven T rett etter bokstaven for sammenstøtskraft, dvs. FT, BT eller AT. Hvis bokstaven for sammenstøtskraft ikke følger etter bokstav T, skal øyebeskyttelsesapparatet kun brukes ved romtemperatur mot partikler i høy hastighet.

EN 170:2002 **Ultrafiolett-beskyttelsesfilter**

Beskyttelsestrinn	Fargemerking	Vanlig bruk
2-1,2 2-1,4 2-1,7	Kan være dårligere hvis det ikke finnes en merking av 2C-beskyttelsestrinnet.	For bruk ved strålingskilder som overveiende slipper ut ultrafiolett stråling med bølgelengder under 313 nm og når blending ikke er en vesentlig faktor. Dette dekker hele UV-C- og store deler av UV-B-området.
2-2 2-2,5 2-3 2-4 2-5	Kan være dårligere hvis det ikke finnes en merking av 2C-beskyttelsestrinnet.	For bruk ved strålingskilder som slipper ut en intens stråling i UV-området og i det synlige spektralområdet og hvor det derfor er nødvendig å dempe den synlige strålingen.

Produsent

Produksjonsår og -måned

Les veiledninger og informasjon fra produsenten

CE-merking

EAC-merking

UkrSepro-merking