



7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL
Product Code	328	Made In	China	



This product is compliant with the above mentioned harmonised/designated standards and Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB & EU Regulation 2016/425.

EU and UK Declaration Of Conformity

<http://towagloves.com/certifications/eu-declaration-of-conformity/>



Towa Corporation
 227 Tsubuku Honmachi, Kurume, Fukuoka, Japan
 Tel: +81-942-32-8863 Fax: +81-942-31-3219
 E-mail: ceinfo@towaco.co.jp

Notified Body for EU certification:
 INTERTEK Italia S.p.A. (No. 2575)
 Via Guido Miglioli 2/A, 20063
 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

Approved Body for UKCA certification:
 ITS Testing Services (UK) Ltd (No. AB0362)
 Centre Court, Meridian Business Park
 Leicester, Leicestershire, LE19 1WD

A list of the substances contained in the glove which are known to cause allergies shall be supplied on request.

INSTRUCTIONS FOR USE		EN
Liner	Nylon/Polyester	LATEX
Coating	Latex	

Caution

- Designed to protect against mechanical and cold risks
- Do not use in places with chemical, thermal or electrical hazards
- Gloves are designed to fit to the hand and therefore they may not meet the requirements of EN ISO 21420:2020
- Performance levels applicable to the palm of the hand only
- Do not use in places with entanglement or entrapment risks, such as rotating machinery
- Gloves contain natural rubber which may cause allergic reactions
- For donning, check the integrity of the glove and that the picked size fits the hand. For doffing, ease off the glove of one hand before removing the second glove to reduce the risk of contamination
- Before use, inspect the glove for any defects or imperfections
- Designed to protect hands in cold environments down to -20°C
- Several parameters should be considered in the selection process of a glove that protects against the cold, such as environment, individual conditions and occupation
- Gloves may lose insulative properties when wet
- Guidance on maximum permissible exposure time to cold temperatures is given in Annex B of EN 511:2006. Test results apply to the gloves in the as received condition and may differ if cleaned.
- Contains zinc pyritione

Storage

- Store in a dry place away from direct sunlight and humidity

Cleaning

- Clean with a damp cloth to remove excess contamination
- Not designed to be washed

Date Of Obsolescence

- When stored correctly, the mechanical properties do not change. The glove's useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's responsibility.

EN388:2016 *A1:2018	Level	1	2	3	4	5
ABCDE	A: Abrasion	100	500	2000	8000	N/A
	B: Cut (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C: Tear	10	25	50	75	N/A
	D: Puncture	20	60	100	150	N/A
	E: Cut (ISO)	2	5	10	15	22

X=Not tested

EN511:2006	Level	1	2	3	4
ABC	A: Convective Cold	0,10 ≤ h _m < 0,15	0,15 ≤ h _m < 0,22	0,22 ≤ h _m < 0,30	0,30 ≤ h _m
	B: Contact Cold	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
	C: Water impermeability	No Leak	N/A	N/A	N/A

INSTRUCCIONES DE USO		ES
Forro	Nylon/Poliéster	LATEX
Revestimiento	Látex	

Precaución

- Diseñado para proteger contra riesgos mecánicos y fríos
- No lo utilice en lugares con riesgos químicos, térmicos o eléctricos
- Los guantes están diseñados para ajustarse a la mano y, por lo tanto, pueden no cumplir con los requisitos de EN ISO 21420:2020
- Niveles de rendimiento aplicables solo a la palma de la mano
- No lo use en lugares donde exista el riesgo de enredo o de atrapamiento, como en maquinaria rotativa
- Los guantes contienen caucho natural que puede causar reacciones alérgicas
- Para su colocación, compruebe la integridad del guante y que el tamaño elegido se ajusta a la mano. Para su retirada, quite el guante de una mano antes de quitar el segundo guante para reducir el riesgo de contaminación
- Antes de usarlo, inspeccione el guante en busca de defectos o imperfecciones
- Diseñado para proteger las manos en ambientes fríos de hasta -20 °C
- Se deben considerar varios parámetros en el proceso de selección de un guante que proteja contra el frío, como el medio ambiente, las condiciones individuales y la ocupación
- Los guantes pueden perder propiedades aislantes cuando están mojados
- En el Anexo B de EN 511: 2006 se proporciona orientación sobre el tiempo de exposición máximo permitido a bajas temperaturas. Los resultados de las pruebas se aplican a los guantes tal como se reciben y pueden diferir si se limpian.
- Contiene zinc piritiona

Almacenamiento

- Guárdelos en un lugar fuera del alcance de la luz y la humedad

Lavado

- Limpie con un paño húmedo para eliminar el exceso de contaminación
- No está diseñado para ser lavado

Fecha de obsolescencia

- Cuando se almacena correctamente, las propiedades mecánicas no cambian. La vida útil del guante no se puede especificar, ya que depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario.

EN388:2016 *A1:2018	Nivel	1	2	3	4	5
ABCDE	A: Abrasão	100	500	2000	8000	N/A
	B: Corte (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C: Rasgadura	10	25	50	75	N/A
	D: Punção	20	60	100	150	N/A
	E: Corte (ISO)	2	5	10	15	22

X=No probado

EN511:2006	Nivel	1	2	3	4
ABC	A: Frio convectivo	0,10 ≤ h _m < 0,15	0,15 ≤ h _m < 0,22	0,22 ≤ h _m < 0,30	0,30 ≤ h _m
	B: Frio de contacto	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
	C: Impermeabilidade água	Sin Fuga	N/A	N/A	N/A

GEBRAUCHSANLEITUNG		DE
Trägergewebe	Nylon/Polyester	LATEX
Beschichtung	Latex	

Vorsicht

- Zum Schutz vor mechanischen und Kältegefahren vorgesehen
- Nicht benutzen bei chemischen, thermischen oder elektrischen Risiken
- Handschuhe sind entwickelt um der Hand zu passen. Daher könnten sie die Anforderungen der EN ISO 21420:2020 nicht erfüllen.
- Leistungsstufen gelten nur für die Handflächen
- Nicht benutzen bei Einzugsgefahr, z.B. rotierenden Maschinen
- Die Handschuhe enthalten Naturkautschuk, der allergische Reaktionen verursachen kann
- Überprüfen Sie beim Anziehen die Unversehrtheit des Handschuhs und dass die ausgewählte Größe zu Ihrer Hand passt. Ziehen Sie beim Ausziehen zuerst den Handschuh einer Hand aus, bevor Sie den zweiten Handschuh ausziehen, um die Gefahr einer Verunreinigung zu verringern.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf Mängel oder Beschädigungen
- Entwickelt um gegen kalte Umgebungen (bis -20°C) zu schützen
- Mehrere Parameter sollten bei der Auswahl eines Schutzhandschuhs gegen Kälte berücksichtigt werden, wie z.B. Umweltbedingungen, individuelle Bedingungen und Tätigkeit
- Nasse Handschuhe könnten isolierende Eigenschaften verlieren
- Hinweise zur maximal zulässigen Expositionszeit gegenüber kalten Temperaturen finden Sie in EN 511:2006, Anhang B. Die Testergebnisse gelten für die Handschuhe im Anlieferungszustand und können nach Reinigung abweichen.
- Enthält Zinkpyrition

Lagerung

- Lagern an einem trockenen Ort, weg von direktem Sonnenlicht und Feuchtigkeit

Reinigung

- Verwenden Sie für die Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Nicht zum Waschen geeignet

Datum der Überalterung

- Bei korrekter Lagerung ändern sich die mechanischen Eigenschaften nicht. Die Nutzungsdauer der Handschuhe kann nicht angegeben werden, da sie von den Anwendungen und der Benutzerverantwortung abhängt

EN388:2016 *A1:2018	Leistung	1	2	3	4	5
ABCDE	A: Abrieb	100	500	2000	8000	N/A
	B: Schnitt (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C: Reiß	10	25	50	75	N/A
	D: Stich	20	60	100	150	N/A
	E: Schnitt (ISO)	2	5	10	15	22

X=Nicht untersucht

EN511:2006	Leistung	1	2	3	4
ABC	A: Konvektive Kälte	0,10 ≤ h _m < 0,15	0,15 ≤ h _m < 0,22	0,22 ≤ h _m < 0,30	0,30 ≤ h _m
	B: Kontaktkälte	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
	C: Wasserdichtheit	Kein Leck	N/A	N/A	N/A

MODE D'EMPLOI		FR
Doublure	Nylon/Polyester	LATEX
Revêtement	Latex	

Mise en garde

- Conçu pour se protéger des risques mécaniques et du froid
- Ne pas utiliser dans des endroits présentant des risques chimiques, thermiques ou électriques
- Les gants sont conçus pour s'adapter à la main et peuvent donc ne pas répondre aux exigences de la norme EN ISO 21420:2020
- Niveaux de performance applicables uniquement à la paume de la main
- Ne pas utiliser dans des endroits présentant des risques d'enchevêtrement ou de piégeage, tels que des machines tournantes
- Les gants contiennent du caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques
- Pour l'enfilage, vérifier l'intégrité du gant et que la taille choisie correspond à la main. Pour enlever les gants, retirer d'abord le gant d'une main avant de retirer le deuxième gant pour réduire le risque de contamination
- Avant l'utilisation, inspecter le gant pour tout défaut ou imperfection
- Conçu pour protéger les mains en cas de contact court dans des environnements froids jusqu'à -20°C
- Plusieurs paramètres doivent être pris en compte dans le processus de sélection d'un gant qui protège du froid, comme l'environnement, les conditions individuelles et le métier
- Les gants peuvent perdre les propriétés isolantes lorsqu'ils sont mouillés
- Des indications sur le temps d'exposition maximal autorisé aux températures froides sont données dans l'annexe B de la norme EN 511: 2006. Les résultats des tests s'appliquent aux gants dans l'état de réception et peuvent différer s'ils sont nettoyés.
- Contient de la pyritione de zinc

Stockage

- Conservé dans un endroit à l'abri de la lumière et de l'humidité

Nettoyage

- Nettoyer avec un chiffon humide pour éliminer l'excès de saleté
- Non conçu pour être lavé

Date d'obsolescence

- Lorsqu'ils sont stockés correctement, les propriétés mécaniques ne changent pas. La durée de vie utile du gant ne peut pas être spécifiée car elle dépend des applications et de la responsabilité de l'utilisateur.

EN388:2016 *A1:2018	Niveau	1	2	3	4	5
ABCDE	A: Abrasion	100	500	2000	8000	N/A
	B: Coupure (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C: Déchirure	10	25	50	75	N/A
	D: Perforation	20	60	100	150	N/A
	E: Coupure (ISO)	2	5	10	15	22

X=Non testé

EN511:2006	Niveau	1	2	3	4
ABC	A: Froid convectif	0,10 ≤ h _m < 0,15	0,15 ≤ h _m < 0,22	0,22 ≤ h _m < 0,30	0,30 ≤ h _m
	B: Froid de contact	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
	C: Imperméabilité à l'eau	Pas de fuite	N/A	N/A	N/A

ISTRUZIONI PER L'USO		IT
Fodera	Nylon/Poliestere	LATEX
Rivestimento	Lattice	

Attenzione

- Progettati per la protezione dai rischi meccanici e da quelli dovuti al freddo
- Non usare in luoghi con pericoli chimici, termici o elettrici
- I guanti sono progettati per adattarsi alla mano e quindi potrebbero non essere conformi ai requisiti della norma EN ISO 21420:2020
- Livelli di prestazione applicabili solo al palmo della mano
- Non utilizzare in luoghi con rischio di intrappolamento, per esempio con macchine rotanti
- I guanti contengono gomma naturale che potrebbe causare reazioni allergiche
- Per indossarli, controllare l'integrità del guanto e che le dimensioni scelte si adattino alla mano. Per toglierli, far uscire il guanto da una mano prima di rimuovere il secondo guanto per ridurre il rischio di contaminazione
- Prima dell'uso, ispezionare il guanto per eventuali difetti o imperfezioni
- Progettati per proteggere le mani in ambienti freddi fino a -20 °C
- Vari parametri devono essere considerati nel processo di selezione di un guanto che protegga dal freddo, quali l'ambiente, le condizioni individuali e il tipo di lavoro
- I guanti possono perdere le proprietà isolanti quando sono bagnati
- Le indicazioni sul tempo massimo di esposizione consentito alle basse temperature sono fornite nell'allegato B della EN 511: 2006. I risultati dei test si applicano ai guanti nella condizione ricevuta e possono differire se puliti.
- Contiene zinco piritione

Conservazione

- Conservare in un luogo lontano da luce e umidità

Lavaggio

- Pulire con un panno umido per rimuovere lo sporco in eccesso
- Non progettati per essere lavati

Data di scadenza

- Quando sono conservati correttamente, le proprietà meccaniche non cambiano. La vita utile del guanto non può essere specificata, poiché varia in base alle applicazioni e alla responsabilità dell'utente.

EN388:2016 *A1:2018	Livello	1	2	3	4	5
ABCDE	A: Abrasione	100	500	2000	8000	N/A
	B: Taglio (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C: Strappo	10	25	50	75	N/A
	D: Foratura	20	60	100	150	N/A
	E: Taglio (ISO)	2	5	10	15	22

X=Non testato

EN511:2006	Livello	1	2	3	4
ABC	A: Freddo convettivo	0,10 ≤ h _m < 0,15	0,15 ≤ h _m < 0,22	0,22 ≤ h _m < 0,30	0,30 ≤ h _m
	B: Freddo a contatto	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
	C: Impermeabilità acqua	Nessuna perdita	N/A	N/A	N/A

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO		PT
Forro	Nylon/Poliéster	LATEX
Revestimento	Látex	

Cuidado

- Projetadas para proteção contra riscos mecânicos e frios
- Não use em locais com riscos químicos, térmicos ou elétricos
- As luvas foram projetadas para caber na mão e, portanto, elas podem não estar em conformidade com os requisitos da EN ISO 21420:2020
- Níveis de desempenho aplicáveis apenas à palma da mão
- Não use em locais com riscos de emaranhamento ou aprisionamento, como máquinas rotativas
- As luvas contém borracha natural que pode causar reações alérgicas
- Para usar, verifique a integridade da luva e que o tamanho escolhido serve na mão. Para tirar, retire lentamente a luva de uma mão antes de remover a segunda luva para reduzir o risco de contaminação
- Antes de usar, inspecione a luva para detectar quaisquer defeitos ou imperfeições
- Projetadas para proteger as mãos em ambientes frios até -20°C
- Devem ser considerados vários parâmetros no processo de seleção de uma luva que proteja contra o frio, como o ambiente, condições individuais e profissão
- As luvas podem perder propriedades isolantes quando molhadas
- A orientação sobre o tempo máximo de exposição permitido a temperaturas frias é fornecida no Anexo B da EN 511: 2006. Os resultados do teste se aplicam às luvas na condição recebida e podem diferir se forem limpas.
- Contém piritiona de zinco

Armazenamento

- Armazene num lugar longe da luz e da humidade

Lavagem

- Limpe com um pano húmido para remover o excesso de contaminação
- Não concebidas para ser lavadas

Data de Obsolescência

- Quando armazenadas corretamente, as propriedades mecânicas não mudam. A sua vida útil não pode ser especificada dado que depende das aplicações e da responsabilidade do utilizador.

EN388:2016 *A1:2018	Nivel	1	2	3	4	5
ABCDE	A: Abrasão	100	500	2000	8000	N/A
	B: Corte (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C: Rasgão	10	25	50	75	N/A
	D: Punção	20	60	100	150	N/A
	E: Corte (ISO)	2	5	10	15	22

X=Não testadas

EN511:2006	Nivel	1	2	3	4
ABC	A: Frio por Contacto	0,10 ≤ h _m < 0,15	0,15 ≤ h _m < 0,22	0,22 ≤ h _m < 0,30	0,30 ≤ h _m
	B: Contacto Cold	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
	C: Impermeabilidade água	Não	N/A	N/A	N/A

GEBRUIKSAANWIJZING		NL
Voering	Nylon/Polyester	LATEX
Coating	Latex	

Waarschuwing

- Ontworpen ter bescherming tegen mechanische en koude risico's
- Niet gebruiken bij chemische, thermische of elektrische risico's
- Handschoenen zijn ontworpen om de hand te passen en kunnen wellicht de vereisten van EN ISO 21420:2020 niet halen
- Prestatieniveaus zijn alleen van toepassing op de handpalm
- Gebruik niet op plekken met vastrakende risico's, zoals roterende machines
- Handschoenen bevatten natuurrubber dat allergische reacties kan veroorzaken
- Controleer voor het aantrekken de integriteit van de handschoen en of de gekozen maat past. Voor het uittrekken, verwijder eerst één handschoen voordat u de tweede verwijderd, om het risico op besmetting te verminderen
- Inspecteer de handschoen voor defecten of imperfecties voor gebruik
- Ontworpen om handen te beschermen in koude omgevingen tot -20°C
- Bij de selectie van een handschoen die bescherming biedt tegen de kou, moet rekening worden gehouden met verschillende parameters, zoals de omgeving, de individuele omstandigheden en het beroep
- Natte handschoenen kunnen isolerende eigenschappen verliezen
- Richtlijnen voor maximaal toelaatbare blootstellingstijd aan koude temperaturen worden gegeven in bijlage B van EN 511:2006. De testresultaten zijn van toepassing op de handschoenen in de staat waarin ze zijn ontvangen en kunnen verschillen als ze worden schoongemaakt.
- Bevat zinkpyrition

Opslag

- Bewaar op een droge plek, weg van direct zonlicht en vochtigheid.

Reiniging

- Maak schoon met een vochtige doek om enige contaminatie te verwijderen.
- Niet ontworpen om gewassen te worden.

Datum van veroudering

- Indien goed opgeslagen veranderen de mechanische eigenschappen niet. De bruikbaarheidsstijd van de handschoen kan niet gespecificeerd worden, aangezien dit afhangt van de applicatie en gebruiker.

EN388:2016 *A1:2018	Niveau	1	2	3	4	5
ABCDE	A: Abrasie	100	500	2000	8000	N/A
	B: Snij (Coupe Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
	C: Scheur	10	25	50	75	N/A
	D: Perforatie	20	60	100	150	N/A
	E: Snij (ISO)	2	5	10	15	22

X=Niet getest

EN511:2006	Niveau	1	2	3	4
ABC	A: Convectieve Koud	0,10 ≤ h _m < 0,15	0,15 ≤ h _m < 0,22	0,22 ≤ h _m < 0,30	0,30 ≤ h _m
	B: Contact Koud	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R
	C: Water impermeability	Geen Lek	N/A	N/A	N/A

KULLANIM TALİMATLARI		TR
Astar	Naylon/Polyester	LATEX
Kaplama	Lateks	

- Dikkat**
- Mekanik ve soğuk risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır
 - Kimyasal, termal veya elektriksel tehlikeler bulunan yerlerde kullanmayın
 - Eldivenler ele uymak üzere tasarlanmıştır ve bu nedenle EN ISO 21420:2020 standardının gereksinimlerini karşılamayabilir
 - Performans düzeyleri sadece elin avuç kısmı için geçerlidir
 - Dönen makineler gibi takılma veya sıkışma riskleri bulunan yerlerde kullanmayın
 - Eldivenler alerjik reaksiyonlara neden olabilecek doğal kauçuk içerir
 - Takmak için eldivenin bütünlüğünü ve seçilen boyutun ele uduğunu kontrol edin.
 - Çıkarılmak için kontaminasyon riskini düşürmek için ikinci eldiveni çıkarmadan önce eldiveni bir elinizle gevşetin
 - Kullanmadan önce, eldivende herhangi bir defo veya kusur olup olmadığını kontrol edin
 - 20°C'ye kadar soğuk ortamlarda elleri korumak üzere tasarlanmıştır
 - Soğuğa karşı koruyan bir eldiven seçme sürecinde çevre, bireysel koşullar ve mestek gibi değerlendirilmesi gereken birkaç parametre vardır
 - Çıkarılmak için kontaminasyon riskini düşürmek için ikinci eldiveni çıkarmadan önce eldiveni bir elinizle gevşetin
 - Eldivenler ıslakken yalıtkan özelliklerini kaybedebilir
 - Soğuk sıcağıklara izin verilen maksimum maruz kalma süresine ilişkin kılavuz EN 511: 2006 Ek B'de verilmiştir. Test sonuçları eldivenler için alındığı gibi geçerlidir ve temizlendiğinde farklılık gösterebilir.
 - Çinko piridin içerir

- Depolama**
- Işık ve nemden uzak bir yerde saklayın

- Yıkama**
- Aşırı kirliliği gidermek için nemli bir bezle temizleyin
 - Yıkamak üzere tasarlanmamıştır

Son Kullanma Tarihi

- Doğru şekilde muhafaza edildiğinde mekanik özellikler değişmez. Eldivenin kullanım ömrü, kullanıldığı uygulamalara ve kullanıcının sorumluluğuna bağlı olduğu için belirlenemez.

EN388:2016 *A1:2018	Seviye	1	2	3	4	5
A: Aşınma		100	500	2000	8000	N/A
B: Kesik (Coupe Test)		1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C: Yırtılma		10	25	50	75	N/A
D: Delinme		20	60	100	150	N/A
Seviye	A	B	C	D	E	F
E: Kesik (ISO)	2	5	10	15	22	30

X=Test edilmedi

EN511:2006	Seviye	1	2	3	4
A: Konvektif Soğukluk		0,10 ≤ <i>h</i> m < 0,15	0,15 ≤ <i>h</i> m < 0,22	0,22 ≤ <i>h</i> m < 0,30	0,30 ≤ <i>h</i> m
B: Temas Soğukluğu		0,025 ≤ <i>R</i> < 0,050	0,050 ≤ <i>R</i> < 0,100	0,100 ≤ <i>R</i> < 0,150	0,150 ≤ <i>R</i>
C: Su Geçirmezlik		No Leak	N/A	N/A	N/A

BRUKSANVISNING		NO
För	Nylon/Polyester	LATEX
Belegg	Latex	

Forsiktig

- Designet for å beskytte mot mekanisk risiko og kulde
- Må ikke brukes på steder med kjemiske, termiske eller elektriske farer
- Hansken er utformet for å passe hånden, og det kan derfor være at den ikke oppfyller kravene i EN ISO 21420:2020
- Ytelsesnivået henviser kun til håndflaten
- Må ikke brukes på steder hvor det er fare for å bli sittende fast, for eksempel i roterende maskiner
- Hansken inneholder naturgummi som kan gi allergiske reaksjoner
- Før bruk sjekk at du har valgt riktig størrelse som passer din hånd. Løse hansken på den ene hånden og bruk den til å ta av den andre, for å redusere risikoen for forurensning.
- Kontroller hansken for eventuelle feil eller mangler før bruk
- Designet for å beskytte hendene i kalde omgivelser ned til -20°C
- Flere parametre bør bli vurdert under prosessen av valg av hanske mot kulde, som miljø, individuelle forhold og yrke
- Hansken kan miste sine isolerende egenskaper når den er våt
- Veiledning om maksimal tillatt eksponeringstid for kalde temperaturer er gitt i vedlegg B til EN 511: 2006. Testresultatene gjelder hanskene i den tilstand som er mottatt og kan variere hvis de rengjøres.
- Inneholder sinkpyrition

Oppbevaring

- Oppbevares på et sted borte fra lys og fuktighet

Vasking

- Tørk av med en fuktig klut for å fjerne overflødig forurensning
- Ikke utformet for å bli vasket

Foreldelsesdato

- De mekaniske egenskapene endres ikke når de oppbevares riktig. Hanskens anvendelsestid kan ikke spesifiseres, ettersom det avhenger av applikasjonene og brukernes ansvar.

EN388:2016 *A1:2018	Nivå	1	2	3	4	5
A: Sliasje		100	500	2000	8000	N/A
B: Kutt (Coupe Test)		1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C: Rift		10	25	50	75	N/A
D: Punktering		20	60	100	150	N/A
Nivå	A	B	C	D	E	F
E: Kutt (ISO)	2	5	10	15	22	30

X=Ikke testet

EN511:2006	Nivå	1	2	3	4
A: Konveksjonskulde		0,10 ≤ <i>h</i> m < 0,15	0,15 ≤ <i>h</i> m < 0,22	0,22 ≤ <i>h</i> m < 0,30	0,30 ≤ <i>h</i> m
B: Kontaktkulde		0,025 ≤ <i>R</i> < 0,050	0,050 ≤ <i>R</i> < 0,100	0,100 ≤ <i>R</i> < 0,150	0,150 ≤ <i>R</i>
C: Vanntetthet		No Leak	N/A	N/A	N/A

사용 설명서		KO
라이너	나일론/폴리에스테르	LATEX
코팅	니트릴	

주의

- 기계적 및 저온 위험으로부터 보호하도록 설계됨.
- 화학적, 열적 또는 전기적 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 장갑은 손에 맞게 디자인되었으므로, EN ISO 21420 : 2020 의 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다.
- 손바닥에만 적용되는 성능 수준.
- 회전 기계와 같이 얽혀 들어가거나 걸릴 수 있는 위험이 있는 장소에서 사용하지 마십시오.
- 장갑은 알레르기 반응을 일으킬 수 있는 천연고무를 함유하고 있습니다.
- 장갑 착용의 경우, 장갑이 온전한지와 선택한 크기가 손에 맞는지 확인하십시오.
- 장갑을 벗을 경우, 오염의 위험을 줄이기 위해 한 손의 장갑을 벗은 후 두 번째 장갑을 벗으십시오.
- 사용 전에 장갑에 결함이나 미비점이 있는지 점검하십시오.
- 20°C 이하의 추운 환경에서도 손을 보호하도록 설계됨
- 환경, 개별 조건 및 사용과 같이 추위로부터 보호하는 장갑의 선택 과정에서 몇 가지 변수들을 고려해야 합니다.
- 장갑이 젖어 있으면 절연성이 떨어질 수 있습니다.
- 아연 피리 티온을 함유한다

보관

- 빛과 습기가 없는 곳에 보관하십시오.

세탁

- 심하게 오염된 경우 젖은 수건으로 닦아 내십시오.
- 세탁할 수 있도록 설계되지 않음.

성능 저하 날짜

- 올바르게 보관하면 기계적 속성이 변하지 않습니다. 장갑의 내구 연한은 사용 및 사용자의 책임에 따라 달라지기 때문에 특정할 수 없습니다.

EN388:2016 *A1:2018	수준	1	2	3	4	5
A: 연마		100	500	2000	8000	N/A
B: 절단 (Coupe Test)		1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C: 찢어짐		10	25	50	75	N/A
D: 찢음		20	60	100	150	N/A
수준	A	B	C	D	E	F
E: 절단 (ISO)	2	5	10	15	22	30

X=테스트되지 않음

EN511:2006	수준	1	2	3	4
A: 대류 냉기		0,10 ≤ <i>h</i> m < 0,15	0,15 ≤ <i>h</i> m < 0,22	0,22 ≤ <i>h</i> m < 0,30	0,30 ≤ <i>h</i> m
B: 접촉 냉기		0,025 ≤ <i>R</i> < 0,050	0,050 ≤ <i>R</i> < 0,100	0,100 ≤ <i>R</i> < 0,150	0,150 ≤ <i>R</i>
C: 불루수		No Leak	N/A	N/A	N/A

إرشادات الاستخدام		AR
LATEX	نايلون / بوليستر	بطانة طبقة طلاء
	لاتكس	

تحذير

- مُصمَّمة للوقاية من المخاطر الميكانيكية ومخاطر البرد
- تجنَّب استخدام القفاز عند التعامل مع مخاطر كيميائية أو حرارية أو كهربائية
- سُمِّمت القفَّازات لتناسب اليد، وبالتالي قد لا تلبى متطلبات المواصفة EN ISO 21420:2020
- لا تنطبق مستويات الأداء إلا على كف اليد
- تجنَّب استخدام القفاز في عند التعامل مع مخاطر التشابك أو الانحشار، مثل الآلات الدوَّارة
- تحتوي القفَّازات على مطاط طبيعي قد يُسبِّب الحساسية
- ارتداء القفَّازات، تحقِّق من خلوِّها من الصيوب ومن اختيارك للحجم المناسب لليد. لخلع القفَّازات، احرص على إزالة القفاز من يد واحدة قبل إزالة القفاز الثاني لتقليل خطر التلوث
- قبل بدء الاستخدام، افحص القفاز لاكتشاف أي خلل أو عيوب
- مُصمَّمة لحماية اليدين في البيئات الباردة حتى -20 درجة مئوية
- يجب وضع العديد من المعايير في الاعتبار فيما يتعلق بعملية اختيار القفَّازات الواقية من البرد، مثل البيئة المحيطة والظروف الشخصية والمهنة
- قد تفقد القفَّازات خواصها العازلة إذا ما تعرَّضت للبلل
- يحتوي على بيريثيون الزنك

التخزين

- يُحفظ في مكان بعيد عن أشعة الشمس والرطوبة

الغسل

- يُنظف بقطعة قماش رطبة لإزالة الاتساخات الرائدة
- غير مُصمَّمة لغسلها

تاريخ انتهاء العُمُر الافتراضي

- لا تتغيَّر الخصائص الميكانيكية عند حفظه بشكل صحيح. لا يمكن تحديد العُمُر الافتراضي للقفَّاز، إذ يتوقَّف ذلك على طرق استخدامه ويضخُّ لمسؤولية المُستخدم

EN388:2016 *A1:2018	المستوى	1	2	3	4	5
A: أضرار		100	500	2000	8000	N/A
B: التعرُّض للقطع (Coupe)		1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C: التعرُّض للاختراء		10	25	50	75	N/A
D: التعرُّض للثقب		20	60	100	150	N/A
المستوى	A	B	C	D	E	F
E: التعرُّض للقطع (ISO)	2	5	10	15	22	30

X= لم تُختبر

EN511:2006	المستوى	1	2	3	4
A: الحماية من البرودة		0,10 ≤ <i>h</i> m < 0,15	0,15 ≤ <i>h</i> m < 0,22	0,22 ≤ <i>h</i> m < 0,30	0,30 ≤ <i>h</i> m
B: التعرُّض للبرودة		0,025 ≤ <i>R</i> < 0,050	0,050 ≤ <i>R</i> < 0,100	0,100 ≤ <i>R</i> < 0,150	0,150 ≤ <i>R</i>
C: مقاومة نفاذ الماء		No Leak	N/A	N/A	N/A