

Informazioni del Produttore secondo il regolamento (UE) n. 2016/425, allegato II, sezione 1.4 (Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)



Art. 0613 - HAN DAN
PSA Categoria 2
Größen: 06 - 11

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwendungsform bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuliefern. Zu diesem Zweck kann diese Anwendungsform ungeschneidert vervielfältigt und unter www.feldtmann.de heruntergeladen werden.

Markierungen auf den Handschuhen

CE - Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie auf www.feldtmann.de/Konformitätserklärungen

Informationen des Herstellers sind zu beachten!

Herstellungsdatum siehe CE-Label

Erfäuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden

Handschuhe der Normen: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Disponibili presso la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe

EN 388:2019 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaft (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterriß- und Durchstichkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen. Leistungsstufen beziehen sich auf die Handfläche des Handschuhs.

Abriebfestigkeit: Die Anzahl der Umkehrungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschleifen.
Schnittfestigkeit: Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchgeschnitten ist.
Weiterrißkraft: Die Kraft, die nötig ist, den ungeschützten Prüfling weiter zu reißen.
Durchstichkraft: Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüflinje zu durchstoßen.

Table with 4 columns: Prüfkriterien, Bewertung, 0613, HAN DAN. Rows include Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Weiterrißkraft, Durchstichkraft, and TDM.

Table with 5 columns: 1, 2, 3, 4, 5. Rows include Abriebfestigkeit, Schnittfestigkeit, Weiterrißkraft, and Durchstichkraft.

EN 407:2020 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken

EN 407:2020 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken müssen für mindestens eine der Eigenschaft (Brennverhalten, Kontaktwärme, Strahlungswärme, kleine Spritzer geschmolzenen Metalls) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Prüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen.

Table with 4 columns: Prüfkriterien, Bewertung, 0613, HAN DAN. Rows include Brennverhalten, Kontaktwärme, Strahlungswärme, kleine Spritzer geschmolzenen Metalls.

Table with 4 columns: 1, 2, 3, 4. Rows include Brennverhalten, Kontaktwärme, Strahlungswärme, kleine Spritzer geschmolzenen Metalls.

Die Kennzeichnung „X“ anstelle einer Zahl bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die Verwendung, die von dieser Prüfung abgedeckt ist, vorgesehen sind. WARMUNG: Haben die Handschuhe die Leistungsstufe 1 oder 2 für das Brennverhalten, dann dürfen die Handschuhe nicht mit einer offenen Flamme in Kontakt kommen.

Allgemeine Hinweise

Diese Anwendungsform ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsbedingungen beurteilen können.

Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Risikobewertung: Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzbereiche mit leichten mechanischen Risiken geeignet.

Reinigung und Pflege: Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzpatzen, etc.) wird empfohlen.

Verpackung, Lagerung und Entsorgung: Dieser Artikel wird in umweltfreundlicher Verkaufsverpackung aus recycelbarem Papierkarton geliefert.

Stoffliche Zusammensetzung/das Produkt besteht aus: 90% Polyamid (Nylon), 10% Elasthan, Grau.

Gesundheitsrisiken: Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen.

Name und Adresse des Herstellers: HELMUT FELDTMANN GmbH, Javorinská 3, D-21244 Buchholz/Nordheide.

Notifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist: MIRTA KONTROL d.o.o., Javorinská 3, HR-10040 Zagreb - Dubrava.

Informationen des Herstellers nach Verordnung (EU) 2016/425, Anhang II, Abschnitt 1.4 (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwendungsform bei Weitergabe der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizubehalten bzw. an den Empfänger auszuliefern.



Art. 0613 - HAN DAN
EPI Categoria 2
Tallas: 06 - 11

À lire attentivement avant utilisation ! Vous êtes tenu d'inclure ces informations à l'attention de l'utilisateur lors de la remise de l'équipement de protection individuelle (EPI) ou de la remise au consommateur. Pour cela, les présentes informations s'ajoutent à l'attention de l'utilisateur avant de télécharger sans réserve à l'adresse www.feldtmann.de.

Markierungen auf den Handschuhen

CE - ces gants sont certifiés équipements de protection individuelle (EPI). Le marquage CE indique que ce produit satisfait les exigences du Règlement (UE) 2016/425. Consultez la déclaration de conformité sur www.feldtmann.de/Konformitätserklärungen

Informationen des Herstellers sind zu beachten!

Date de fabrication: voir marque CE sur les gants

Titre et numéro des normes dont ces gants doivent satisfaire les exigences

Références des Normes: Journal officiel de l'Union européenne. À se procurer auprès de la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai

EN 388:2019 Gants de protection contre les risques mécaniques Conformément à la Norme EN ISO 13997:1999, ces gants doivent au moins atteindre le niveau de performance 1 ou A lors de l'essai de résistance à la coupure par tomodynamométrie (TDM) pour l'une des propriétés suivantes: résistance à l'abrasion, à l'abrasion, à la coupure, force de déchirement et de pénétration. Les niveaux de performance se réfèrent à la paume du gant.

Résistance à l'abrasion: le nombre de rotations nécessaires pour user le gant d'essai. Résistance à la coupure: le nombre de cycles d'essai permettant de découper le gant d'essai à une vitesse constante. Force de déchirement: la force nécessaire pour déchirer le gant d'essai coupe.
Force de pénétration: la force nécessaire pour percer le gant d'essai à l'aide d'une aiguille d'essai normalisée.

Table with 4 columns: Critères d'essai, Évaluation, 0613, HAN DAN. Rows include Abrasion, Coupure, Déchirement, Pénétration par aiguille.

Table with 5 columns: 1, 2, 3, 4, 5. Rows include Abrasion, Coupure, Déchirement, Pénétration par aiguille.

Plus le chiffre est élevé, plus le résultat du test est bon. X signifie « non soumis à l'essai ». P signifie « réussi ».

EN 407:2020 Gants de protection contre les risques thermiques

EN 407:2020 Gants de protection contre les risques thermiques doivent pour au moins atteindre le niveau de performance 1 ou A lors de l'essai de résistance à la coupure d'après la Norme EN ISO 13997:1999 (N).

Table with 4 columns: Critères d'essai, Évaluation, 0613, HAN DAN. Rows include Inflammabilité, Chaleur de contact, Chaleur convective, Chaleur radiante.

Table with 4 columns: 1, 2, 3, 4. Rows include Inflammabilité, Chaleur de contact, Chaleur convective, Chaleur radiante.

Le symbole « X » à la place d'un chiffre signifie que les gants ne sont pas prévus pour l'application faisant l'objet du présent essai. VERIFICATION: si les gants présentent un niveau de performance 1 ou 2 pour le comportement au feu, ils ne doivent pas entrer en contact avec une flamme nue.

Consignes générales: Les présentes informations à l'attention de l'utilisateur sont là pour vous aider à choisir votre équipement de protection. Les essais en laboratoire peuvent guider votre choix mais ne sont pas en mesure d'évaluer les conditions réelles de lieu de travail.

Usage prévu, zone d'utilisation et évaluation des risques: Ce gant ne convient que pour des applications universelles présentant de faibles risques mécaniques.

Nettoyage et entretien: Un entretien à l'aide de produits de nettoyage disponibles dans le commerce (ex.: brosses, chiffons, etc.) est recommandé.

Conditionnement, entreposage et élimination: Ce gant est livré dans un emballage de vente unique en carton recyclable.

Composition matérielle / Composition du produit: 90% polyamide, 10% élasthan, gris; nitrile, noir.

Risques pour la santé: Des réactions allergiques aux composants du gant sont possibles malgré une utilisation correcte du produit.

Nom et adresse du fabricant: HELMUT FELDTMANN GmbH, Javorinská 3, D-21244 Buchholz/Nordheide.

Organisme notifié responsable de l'exécution de l'essai de type: MIRTA KONTROL d.o.o., Javorinská 3, HR-10040 Zagreb - Dubrava.

Informazioni del produttore secondo il regolamento (UE) n. 2016/425, allegato II, sezione 1.4 (Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea)



Art. 0613 - HAN DAN
DPI categoria 2
Taglie: 06 - 11

Leggere attentamente prima dell'uso! Si è tenuti a consegnare queste informazioni dell'utente al momento di trasmettere il DPI o di consegnarlo al destinatario del DPI. A tal fine, questo opuscolo informativo dell'utente può essere riprodotto senza limitazioni e scaricato da www.feldtmann.de

Marche sui guanti

CE - Questi guanti sono certificati come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) al marchio CE indica che questo prodotto è conforme ai requisiti del regolamento (UE) 2016/425. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo www.feldtmann.de/Konformitätserklärungen

Informationi del produttore: - Osservare le indicazioni del produttore!

Date di produzione, vedere etichetta CE

Spiegazione e numeri delle norme i cui requisiti sono rispettati nei guanti

Riferimento delle norme: Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Disponibili presso la Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2020 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova per i guanti

EN 388:2019 Guanti di protezione contro i rischi meccanici devono raggiungere almeno il livello prestazionale 1 o il livello prestazionale A per il test di resistenza al taglio TDM secondo EN ISO 13997:1999 per almeno una delle proprietà (resistenza all'abrasione, resistenza al taglio, resistenza allo strappo e alla perforazione). I livelli di prestazione si riferiscono al palmo del guanto.

Resistenza all'abrasione: Il numero di giri necessari per sfiorare il guanto di prova. Resistenza al taglio: Numero di cicli di prova in cui il provino viene tagliato a velocità costante. Forza di lacerazione: La forza necessaria per strappare ulteriormente il provino tagliato.

Forza di perforazione: La forza necessaria per penetrare il provino utilizzando una punta di prova standardizzata.

Table with 4 columns: Criteri di prova, Valutazione, 0613, HAN DAN. Rows include Abrasion, Taglio, Lacerazione, Foratura.

Table with 4 columns: Prova, Valutazione, A, B, C, D, E, F. Rows include Resistenza all'abrasione, Resistenza al taglio, Forza di lacerazione, Forza di perforazione.

Maggiore è il numero, migliore è il risultato della prova. X significa "non testato". P significa "superato"

EN 407:2020 Guanti protettivi contro i rischi termici

EN 407:2020 Guanti protettivi contro i rischi termici devono per almeno raggiungere il livello prestazionale 1 o il livello prestazionale A per il test di resistenza al taglio TDM secondo EN ISO 13997:1999 per almeno una delle proprietà (resistenza all'abrasione, resistenza al taglio, resistenza allo strappo e alla perforazione). I livelli di prestazione si riferiscono al palmo del guanto.

Table with 4 columns: Criteri di prova, Valutazione, 0613, HAN DAN. Rows include Combustione, Calore di contatto, Calore convettivo, Calore radiante, Piccoli spruzzi di metallo fuso.

Table with 4 columns: Prova, Valutazione, 1, 2, 3, 4. Rows include Comportamento al fuoco, Calore di contatto, Calore convettivo, Calore radiante, Piccoli spruzzi di metallo fuso.

La "X" anichiede un numero indica che i guanti non sono destinati all'uso coperto da questo test.

ATTENZIONE: Se i guanti hanno il livello prestazionale 1 o 2 per il comportamento alla combustione, i guanti non devono entrare in contatto con fiamme libere.

Per i guanti multistrato in cui è possibile separare gli strati, i livelli prestazionali si applicano solo all'intero guanto, inclusi tutti gli strati.

Questo guanto fornisce una protezione aggiuntiva quando viene a contatto con oggetti caldi in base ai risultati del livello prestazionale sopra menzionati.

Avvertenze generali

Queste informazioni per l'utente hanno lo scopo di aiutare nella scelta dell'equipaggiamento protettivo, in cui gli esami di laboratorio forniscono un aiuto alla selezione, ma non possono valutarne le condizioni reali del luogo di lavoro.

Questo documento è un prodotto di informazione e non del fabbricante verificatore l'identità di un particolare guanto per l'area di applicazione prevista.

Uso previsto, campo di applicazione e valutazione dei rischi

Questo guanto è adatto solo per applicazioni universali con lievi rischi meccanici. Questo guanto si applica a tutti i guanti con una forza di lacerazione di livello 1 o superiore.

Se sussiste il rischio di essere tranciato dai parti rotanti della macchina, non si possono indossare guanti. Nessuna protezione contro oggetti appunti, ad es. aghi per iniezione.

Questo guanto offre una protezione aggiuntiva a contatto con oggetti caldi in base ai risultati del livello di prestazione sopra menzionati.

In caso di domande o ambiguità relative all'uso di questo guanto, contattare il responsabile della sicurezza aziendale, il fornitore o il produttore.

Palizia e cura

Si consiglia di utilizzare detergenti reperibili in commercio (ad esempio saponi, stracci per la pulizia, ecc.). Il lavaggio o la pulizia a secco richiede la previa consultazione di una data specialistica riconosciuta.

Imballaggio, stoccaggio e smaltimento: Questo articolo è fornito in imballaggio standard di vendita in cartone riciclabile.

Rischi per la salute: In caso di regolare lavoro sui guanti, possono verificarsi reazioni allergiche ai componenti del guanto.

Nome e indirizzo del produttore: HELMUT FELDTMANN GmbH, Javorinská 3, D-21244 Buchholz/Nordheide.

Organismo notificato che è responsabile di svolgere la prova sul campione: MIRTA KONTROL d.o.o., Javorinská 3, HR-10040 Zagreb - Dubrava.

IT - 24 -



Art. 0613 - HAN DAN
PSA-kategori 2
Størrelser: 06 - 11

Læs grundigt inden brug! Du er forpligtet til at lægge disse brugsoplysninger, der overrager det personlige beskyttelsesudstyr (PPE) eller udfører det til modtageren. Til dette formål må disse brugsoplysninger kopieres ubegrænset, og de kan downloades på www.feldtmann.de.

Mærkning på håndskerne

☑ = Disse håndsker er certificeret som personligt beskyttelsesudstyr (PPE). CE-mærket viser, at dette produkt overholder kravene i forordning (EU) 2016/425. **Överensstemmelseserklæringen kan findes på [www.feldtmann.de/Konformitaetserklæringen](http://www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen)**

= producentens oplysninger skal overholdes! = Fremstillingsdato, se CE-label på håndsker

Forklaring af og numre på de standarder, hvis krav fra håndskerne opfyldes.

Referencer til standarderne: Den Europæiske Unions Tidende. Kan købes hos Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2019 Beskyttelsehåndsker - Generelle krav og testmetoder for håndsker

EN 388:2019 **Beskyttelsehåndsker mod mekaniske risici** skal for én egenkammer (slidfasthed, skærefasthed, rivestykke og genembrudsbestandighed) opfyldes mindst ydelsestern 1 eller ydelsestern A for TDM-skærefasthedstest i henhold til EN ISO 13997:1999. Præstationsniveauet refererer til håndfladen. Slidfasthed: Det antal endringer, der kræves for at slide gennem teststanden. Skærefasthed: Det antal testsykluser med konstant hastighed, hvorved teststanden gennemskrives. Rivestykke: Den nødvendige kraft for at rive den ristskinnede testhåndskens yderlag. Genembrudsbestandighed: Den kraft, der tages for at stække hud i testhåndskens med en standardiseret teststøt.

Testkriterier	Vurdering	0613 - HAN DAN
A = Slidstyrke	0 - 4	4
B = Skærefasthed (Coupe-Test)	0 - 5	1
C = Rivestykke	0 - 4	2
D = Genembrudsstyrke	0 - 4	1
E = Skærefasthed (TDM) iht. EN ISO 13997:1999	A - F	X

Test	1	2	3	4	5
A = Slidstyrke (antal slidesykluser)	100	500	2000	8000	-
B = Skærefasthed (Coupe-Test)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Rivestykke (N)	10	25	50	75	-
D = Genembrudsstyrke (N)	20	60	100	150	-
E = Skærefasthed iht. EN ISO 13997:1999	A	B	C	D	E
F = Skærefasthed iht. EN ISO 13997:1999	2	5	10	15	22

EN 407:2020 Beskyttelsehåndsker mod termiske risici

Testkriterier	Vurdering	0613 - HAN DAN
A = Brandbeskyttelse	0 - 4	1
B = Kontaktvarme	0 - 4	1
C = Konvektiv varme	0 - 4	X
D = Strålingsvarme	0 - 4	X
E = Små spjotted smeltet metal	0 - 4	X
F = Store mængder flydende metal	0 - 4	X

Test	1	2	3	4
Brandtestens egenskaber: Brandtid (s) (Gloedtid) (s)	≤20	≤10	≤3	≤2
Kontaktvarme (°C)	100	250	350	500
Grænseværdi (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Konvektiv varme: Varmeresistivitetens HTI	≥4	≥7	≥10	≥18
Strålingsvarme: Varmeresistivitetens t(s)	≥5	≥10	≥90	≥150
Små spjotted smeltet metal - antal dråber	≥5	≥15	≥25	≥35
Store mængder flydende metal - flydende jern (g)	30	60	120	200

Mærkingen 'X' i stedet for et cifre betyder, at håndskerne ikke er beregnet til den brug, der er omfattet af denne test. **ADVARSEL!** Hvis håndskerne har præstationsniveau 1 eller 2 for brandbeskyttelse, må håndskerne ikke komme i kontakt med åben ild. Ved brug af håndskerne, hvor lægen kan skades, gælder præstationsniveauet kun for hele håndskerne inklusive alle lag.

Generelle bemærkninger

Denne brugsoplysning er beregnet til at hjælpe dig med valg af dit beskyttelsesudstyr, idet laboratorietester tjener som hjælp til at vælge, men ikke kan vurdere de faktiske arbejdsforhold. Ydelsevurderingen er baseret på resultaterne af laboratorietest, der ikke nødvendigvis afspejler de aktuelle arbejdsforhold. Det er derfor brugernes ansvar og ikke producentens at tjekke egenskaber af en bestemt håndsker til den påtænkte anvendelse.

Anvendelsesområde, anvendelsesområde og risikovurdering

Denne håndsker er kun egnet til generelle anvendelsesområder med mindre mekaniske risici. Følgende gælder for alle håndsker med en rivestandard på niveau 1 eller højere: Hvis der er risiko for at blive stukket ind ved roterende maskiner, må der ikke bære håndsker. Ingen beskyttelse mod spidse genstande, f.eks. knivene. Denne håndsker giver også beskyttelse mod varme genstande i overensstemmelse med de ovennævnte niveauer for præstationsniveau. Ved spørgsmål eller tvivl om anvendelsesområdet for disse håndsker, bedes du kontakte virksomhedens sikkerhedsrådgiver, leverandøren eller producenten.

Renigelse og pleje

Pleje anbefales ved hjælp af kommercielle rengøringsmidler (f.eks. børster, klud, osv.). Vask eller kemisk rens kræver forudgående rådgivning fra en mærkningsspecialist virksomhed. Producenten kan ikke tage ansvar for ændringer i egenskaber. For hver brug skal man altid tjekke, at håndskerne er ubeskadiget. Det samme gælder for beskyttelseffekten i henhold til de angivne ydelsevurderinger. Vaskningen med vand ydelsevurderingen er baseret på test med brugte håndsker. For at kunne overføre resultaterne eller påbeholdning af håndskerne, skal de bekræftes via tilsvarende test.

Emballage, opbevaring og bortskaffelse

Denne leveres i en emneret emballage med genanvendeligt pap. Den mindste emballageenhed er emballeret i PE-posen eller lignende miljøvenlig indpakning. Håndskerne skal opbevares korrekt, dvs. i esker i tørre lokaler. Påvirking som fugt, temperatur, og/eller naturlige forfald i konstruktionsmateriale over tid kan medføre ændring af beskyttelseegenskaber. Der kan ikke angives en udløbsdato, fordi dette afhænger af stoffegenskaber, anvendelse og anvendelsesområde. Bortskaffelse iht. lokale bestemmelser.

Materialeansvarlig/produktet er lavet af

90% polyamid, 10% spandex, gris / nitril, sort

Sundhedsrisici

Ved korrekt anvendelse af produktet kan der forekomme allergiske reaktioner på komponenterne i håndskerne. Hvis der forekommer allergiske reaktioner, anbefales det at man holder op med at bruge håndskerne og søger lægerhjælp.

Navn og adresse på fabrikanten

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Bemyndiget organ, der er ansvarligt for udførelse af typoprøven:

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Bemyndiget organ nr.: 2474



Art. 0613 - HAN DAN
PSA Kategori 2
Storlekar: 06 - 11

Läs igenom nogra före användning! Du är skyldig att bifoga denna användningsföreläsning med överlämnande av personlig skyddsutrustning (PSA) eller på annat sätt överlämna den till mottagaren. För detta ändamål kan användningsföreläsningen kopieras och laddas ned från www.feldtmann.de i översatt översättning.

Märkingar på handskarna

☑ = Dessa handskar är klassificerade som personlig skyddsutrustning (PSA). CE-märkingen visar att denna produkt uppfyller kraven i förordning (EU) 2016/425. **Försäkran om överensstämmelse finns på [www.feldtmann.de/Konformitaetserklæringen](http://www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen)**

= tillverkarens information ska beaktas! = Tillverkningsdatum se CE-etiketten i handskar

Förklaringar och nummer på standarder vars krav handskarna uppfyller

Referens till standarderna: Europeiska unionens officiella tidning. Ge ut av Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2019 Skydds-håndsker - Allmänna krav och testmetoder för handskar

EN 388:2019 **Skydds-håndsker mot mekaniska risici** måste uppfylla minst nivå 1 eller kravnivå A för rivestyrke (slidfasthet, skærefasthed, rivestykke og genembrudsbestandighed), skærefasthed, rivestykke og punkteringsbestandighed i skærefasthedstest TDM enligt EN ISO 13997:1999. Præstationsniveauet refererer til håndskens håndflade. Rivestykke: Antallet varsom krævs for at testhåndskens ska rivas sönder. Skærefasthed: Antallet testcykler med konstant hastighed som behövs för att skära håll på testhåndskens. Rivestykke: Kraften som krävs för att fortsätta riva upp det skadna testhåndskens. Punkteringsbestandighed: Kraften som krävs för att genomborra testhåndskens med en standardiserad provstöv.

Testkriterier	Bedömning	0613-HAN DAN
A = Rivestykke	0 - 4	4
B = Skærefasthed (Coupe-testet)	0 - 5	1
D = Punkteringsbestandighed	0 - 4	1
E = Skærefasthed (TDM) enligt EN ISO 13997:1999	A - F	X

Test	1	2	3	4	5
A = Rivestykke (antal jobbmängd)	100	500	2000	8000	-
B = Skærefasthed (Index) Coupe-testet	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = Rivestykke (N)	10	25	50	75	-
D = Punkteringsbestandighed (N)	20	60	100	150	-
E = Skærefasthed enligt EN ISO 13997:1999	A	B	C	D	E
F = Skærefasthed enligt EN ISO 13997:1999	2	5	10	15	22

EN 407:2020 Skydds-håndsker mot termiska risici

Testkriterier	Bedömning	0613-HAN DAN
A = Brandbeskyttelse	0 - 4	X
B = Kontaktvarme	0 - 4	X
C = Konvektiv varme	0 - 4	X
D = Strålingsvarme	0 - 4	X
E = Små smält smått metall	0 - 4	X
F = Store smält flytande metall	0 - 4	X

Test	1	2	3	4
Brandbeskyttelse: Brändtid (s) (Gloedtid) (s)	≤20	≤10	≤3	≤2
Kontaktvarme (°C)	100	250	350	500
Tidsgräns (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Konvektiv värme: Varmeresistivitetens HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Strålingsvarme: Varmeresistivitetens t(s)	≥5	≥10	≥90	≥150
Små smält smått metall - antal droppar	≥5	≥15	≥25	≥35
Store smält flytande metall - flytande järn (g)	30	60	120	200

Beteckningen "X" i stället för en siffror innebär att handskarna inte är avsedda för en användning, som omfattas av detta test. **VARNING!** Håndskerna som uppfyller kravnivå 1 eller 2 för brandbeskyttelse får inte komma i kontakt med öppna lågor.

För handskar med flera skikt, där skikten kan separeras från varandra, gäller kravnivåerna endast för det avsedda användningsområdet.

Allmänna anvisningar

Denna användningsföreläsning är avsedd som en hjälp vid valet av skyddsutrustning. Laboratorietester erbjuder urvalskriterier, även om de inte anpassats till den faktiska arbetsplatsen eller. Kravnivåerna bygger på resultat av laboratorietester, som inte nödvändigtvis återspeglar de aktuella kraven på arbetsplatsen. Det är därför det är användarens och leverantörens ansvar att testa en viss handsker för det avsedda användningsområdet.

Användning, verksamhetsområde och risikobedömning

Denna handsker är endast avsedd för användning inom allmänna verksamheter som är förknippade med låttare risker. Följande gäller alla handsker med en rivestandard på nivå 1 eller högre: Om det finns risk för att dras in en roterande maskiner får inga handskar bäras. Inget skydd mot vassa föremål, till exempel injektionsnålar. Denna handsker ger dessutom skydd vid kontakt med värma föremål enligt ovan angivna resultat för kravnivåer. Om du har frågor kring användningsområdena för dessa handsker kan du vända dig till företaget säkerhetsansvariga, leverantören eller tillverkaren.

Renigelse och skötsel

Vid rekommenderat utvärdering används rengöringsprodukter (till exempel tvål, tvål, tvål, tvål). För tvål eller kemisk rengöring krävs det att du först kontrollerar en handboken för rengöring. Tillverkaren tar inget ansvar för uppkomna förändringar. Kontrollera att handskarna är hela före varje användningsföreläsning. Det samma gäller för skyddseffekten enligt de angivna prestandaområdena. Bedömningen med dessa kravnivåer bygger på testning av förväntade handsker, varför förnyad testning måste göras efter en rengöring för att garantera samma resultat.

Förpackning, förvaring och avfallshantering

Denna artikel levereras i en konsumtionsförpackning av återvinningsskyddat pappkartong. De minsta förpackningsenheterna ligger i PE-posen eller liknande miljövänliga förpackningar. Håndskarna måste förvaras korrekt, det vill säga i kartonger i tork utrymme. Förpackningsområden kan ändras på grund av lokal temperaturförhållanden och ljus, men också som en följd av naturliga materialförändringar över tid. Det går inte att ange ett bäst-före-datum då handskarna håller olika långa beredningsperioder från tillagning, användning och verktygsutrustning. Avfallshantering sker i enlighet med lokala bestämmelser.

Materialeansvarlig/produktet består av

90% polyamid, 10% spandex, gris / nitril, svart

Hälsorisker

Allergiska reaktioner kan uppstå även vid korrekt användning av handskarna. Om allergiska reaktioner skulle uppstå rekommenderar vi att handskarna inte används tills vidare och att du rådfrågar läkare.

Tillverkarens namn och adress

HELMUT FELDTMANN GmbH
Zunfstraße 28
D-21244 Buchholz/Nordheide
www.feldtmann.de

Ansatt organ som är ansvarigt för typgodkännandet:

MIRTA KONTROL d.o.o.
Javorinska 3
HR-10040 Zagreb - Dubrava
Certifieringsorgan nummer.: 2474



Art. 0613 - HAN DAN
PPE kategooria 2
Suurused: 06 - 11

Lugege see teave enne kasutamist tähelepanelikult läbi! Teie kohustus se kasutajateave süüaluste vahendite (PPE) olemasolmisel saajate üle anda. Seetõttu saab seda kasutajateve pingutaeta paljudel juhtudel veebilehel www.feldtmann.de alla laadida.

Simbolid kindlasti

☑ = Need kindlad on seaditud süüaluste vahendite (PPE). CE-märgis näitab, et toode vastab määruse (EL) 2016/425 nõuetele. **Vastavusdeklaratsioon leiab veebilehel [www.feldtmann.de/Konformitaetserklæringen](http://www.feldtmann.de/Konformitaetserklaerungen)**

= järgige tootja teavet! = Tootmisajakuul: vi CE-märgis kinnas

Standardite, mille nõudeid kindlad täidavad, seletus ja numbrid

Standardite avaldamiseks: Euroopa Liidu Teataja. Saadaval: Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, www.beuth.de.

EN ISO 21420:2019 Kaitsekindlad, Üldnõuded ja katseteotused

EN 388:2019 **Mekaanilise ohtude eest kaitvad kindlad** peavad vähemalt ühe omaduse (kulumine ja lõikemüra, eadrisimine ja lõhkumiskindlus) vastama standardi EN ISO 13997:1999 koostise üldnõuetele TDM-testi järgi vihemõeld toimivustasemele 1 või toimivustasemele A, julduste taseme viimase poospek kindla. Kulumiskindlus: katsetaseme kindla lõhkumiskindluse vajalik pöörete arv. Lõikemüra: konstantse kiiruse juures katsetööajati lõhkumiskindluse vajalik katsetööajate arv. Eadrisimiskindlus: katsetööajate kindla eadrisimiskindluse vajalik juld.

Katsetööajate	Hindväärtus	0613 - HAN DAN
A = kulumiskindlus	0 - 4	4
B = lõikemüra (Coupe'i katse)	0 - 5	1
C = eadrisimiskindlus	0 - 4	2
D = lõhkumiskindlus	0 - 4	1
E = lõikemüra (TDM) EN ISO 13997:1999 kohaselt	A - F	X

Katse	1	2	3	4	5
A = kulumiskindlus (kalutatava pöörete arv)	100	500	2000	8000	-
B = lõikemüra (Index) Coupe'i katse	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C = eadrisimiskindlus (N)	10	25	50	75	-
D = lõhkumiskindlus (N)	20	60	100	150	-
E = lõikemüra (TDM) EN ISO 13997:1999	A	B	C	D	E
F = lõikemüra EN ISO 13997:1999 kohaselt	2	5	10	15	22

Mida suurem number, seda parem on katsetulemus. X tähendab „kontrollimata“. P tähendab „soortatud“.

EN 407:2020 Kaitsekindlad termiliste ohtude eest kaitsemiseks

Katsetööajate	Hindväärtus	0613-HAN DAN
A = Põlemiskindlus	0 - 4	X
B = Kontaktsoojus	0 - 4	X
C = Konvektivsoojus	0 - 4	X
D = Kiirgussoojus	0 - 4	X
E = Sulametalil väikesed prismid	0 - 4	X
F = Vedela metalli suurest kogusest	0 - 4	X

Katse	1	2	3	4
Põlemiskindlus: Põlemisaeg (s) Hõõguisaeg (s)	≤20	≤10	≤3	≤2
Kontaktsoojus (°C)	100	250	350	500
Aja lävitusajate (s)	≥15	≥15	≥15	≥15
Konvektivsoojus: Soojusresistiviteet HTI (s)	≥4	≥7	≥10	≥18
Kiirgussoojus: Soojusresistiviteet t(s)	≥5	≥10	≥90	≥150
Sulametalil väikesed prismid - tilkade arv	≥5	≥15	≥25	≥35
Vedela metalli suurest kogusest - vedel raud (g)	30	60	120	200

X-numbri asemel tähendab, et kindlad ei ole ette nähtud kiskelise testiga kontrollitud kasutamiseks.

ADVARSEL! Kui kindlate põlemiskindluse toimivustaseme on 1 või 2, siis on tootja kindlad loetud püüdnud lahustite lekkedega. Mõimiskindluse kindlasti puhul, mille kindlad võivad üksteisest eralduda, kehtivad toimivustasemeid ainult loogu kindlad, kui kindlad kihtide kohta.

Üldised märkused

See kasutajateve on mõeldud ainult katseteavaldamiseks. Laboratoorkatsete tulemused tegemise küsimisel alati, kuid need poleid ei saa hanna teha tegelike töökohtal välisevõlde tingimustes. Toimivustasemeid põhinevad laboratoorkatsete tulemused, mis ei võta arvesse tegelike töökohtal tingimuste. See tähendab, et kasutajateve ei võta arvesse tegelike töökohtal tingimuste. Toimivustasemeid põhinevad laboratoorkatsete tulemused, mis ei võta arvesse tegelike töökohtal tingimuste. See tähendab, et kasutajateve ei võta arvesse tegelike töökohtal tingimuste.

Kasutuseksimine, kasutusvaldkonnad ja risikihindamine

Need kindlad sobivad üksikute väikesemahelise