

printed care-label art. 4101

carelabel fixed in left side-seam of jacket

Order-No.: XXXXXXXX



Warnschutzbekleidung / high-visibility garment
4101 Jacke BARRIE

Größe / size: **S**




EN ISO 20471:2013 +A1:2016



EN 343: 2019

Die Prüfergebnisse für Farbe und Leuchtdichte wurden über 5 Pflegezyklen ermittelt.
 The test results for colour and luminance had been determined after 5 washing-cycles.



Nur mit gleichen oder ähnlichen Farben waschen. Keine Weichspüler oder nicht-ionogene Waschmittel verwenden. Im feuchten Zustand in Form ziehen und hängend trocknen.
 Wash with same or similar colours. Do not use softener or non-ionogenic detergent. Reshape while damp, line dry.


Fluoreszierendes Material: 100 % Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester

fluorescent material: 100 % polyester, with polyurethane-coating
 lining: 100 % polyester


Warnschutzbekleidung: Das Bekleidungsstück muss sauber gehalten werden, um effektiv zu bleiben. Bei Verschmutzung oder Verblässen der Farben muss es ersetzt werden.
 High visibility warning clothing: This garment must be kept clean to be effective. Replace if permanently stained or faded.

BIG-Arbeitsschutz GmbH
 Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Germany
 www.big-arbeitsschutz.de
 Order-No.: XXXXXXXX
 Produktion:  xx/2022


Größe / size: S




Größe / size: XXL




Größe / size: M




Größe / size: 3XL




Größe / size: L




Größe / size: 4XL



Größe / size: XL



Größe / size: 5XL



printed care-label art. 4102

carelabel fixed in left side-seam of jacket

Order-No.: XXXXXXXX




Warnschutzbekleidung / high-visibility garment
4102 Jacke BARRIE

Größe / size: **S**




EN ISO 20471:2013 +A1:2016




EN 343: 2019

Die Prüfergebnisse für Farbe und Leuchtdichte wurden über 5 Pflegezyklen ermittelt.
 The test results for colour and luminance had been determined after 5 washing-cycles.




Nur mit gleichen oder ähnlichen Farben waschen. Keine Weichspüler oder nicht-ionogene Waschmittel verwenden. Im feuchten Zustand in Form ziehen und hängend trocknen.
 Wash with same or similar colours. Do not use softener or non-ionogenic detergent. Reshape while damp, line dry.


Fluoreszierendes Material: 100 % Polyester, mit Polyurethan-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester

fluorescent material: 100 % polyester, with polyurethane-coating
 lining: 100 % polyester


Warnschutzbekleidung: Das Bekleidungsstück muss sauber gehalten werden, um effektive zu bleiben. Bei Verschmutzung oder Verblässen der Farben muss es ersetzt werden.
 High visibility warning clothing: This garment must be kept clean to be effective. Replace if permanently stained or faded.

BIG-Arbeitsschutz GmbH
 Königsberger Str. 6, 21244 Buchholz, Germany
 www.big-arbeitsschutz.de
 Order-No.: XXXXXXXX
 Produktion:  xx/2022


Größe / size: S




Größe / size: XXL




Größe / size: M




Größe / size: 3XL




Größe / size: L



Größe / size: 4XL



Größe / size: XL



Größe / size: 5XL

